

Miljøtilsynsrapport

Sagsnr. 09.20.02-K08-7-17

Dato for tilsyn	20.02.2026
Tilsynstype	Prioriteret
Virksomhedens navn	Assendrup Auto v/ Peter Eskildsen
Virksomhedens adresse	Assendrup Nørremark 129 7120 Vejle Ø.
Virksomhedens CVR-nummer	CVR-nr. 74358128 P-nr. 1002428961
Virksomhedstype	Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Deltagere fra virksomheden	Peter Eskildsen
Tilsynet blev udført af	Lotta Boe, Vejle Kommune
Hvad er der ført tilsyn med?	Prioriteret tilsyn som omfattede opbevaring farligt affald.
Er der konstateret jordforurening?	Der blev ved tilsynet ikke konstateret tegn på jordforurening.
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Ingen krav om egenkontrol.
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Nej

Ved tilsynet er virksomhedens miljømæssige forhold gennemgået med henblik på at kunne lave en miljøvurdering af virksomhedens aktiviteter. Der er desuden foretaget en opsamling på sidste tilsyn i forhold til evt. udeståender.

Udeståender miljøtilsyn 2020

Ingen udeståender.

Gældende afgørelser

Virksomheden er ikke længere godkendelsespligtig.

Planforhold

Virksomheden ligger i ikke-lokalplanlagt landzone.

Generelt

Arbejdsområde	På værkstedet foretages almindelig reparation og service på personbiler. Der opbevares dæk for kunder. Der foretages ikke pladearbejde og der lakeres/ophugges ikke.
Produktionsareal (m ²)	-
Antal ansatte	Ingen ansatte
Driftstid	Hverdage: 8.00 - 16.30 Lørdage: ingen aktivitet Søndage: ingen aktivitet

Affald

Affaldstype	Beholder	Opbevaring	Transportør
Batterier	Ikke oplyst		Retur til FTZ
Kølevæske	Container	Overdækket	ABAS
Oliefiltre	Spændelågsfad	Overdækket	ABAS
Spildolie	Palletank	Overdækket	Gunnar Lund Olieservice

Farligt affald opbevares under halvtag ved siden af værkstedet og er uændret siden tilsyn i 2020. Oliefiltre og bremseklodser opbevares i spændelågsfade og kølevæske opbevares i container fra ABAS under halvtaget.

Spildolien opbevares i en 1000 liters palletank bagerst i lagerrummet. Der er støbt betongulv med ca. 20 cm opkant omkring tanken.

Fremtid

Kontrolpunkt	Tilsynskommentarer
Planer om ændringer	Grundet meget lille aktivitet på værksted, overvejer ejer at lukke virksomheden i 2026.

Miljørisikovurdering

I henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn¹ skal Vejle Kommune foretage en miljørisikovurdering af de virksomheder, som kommunen har ført tilsyn med. Miljørisikovurderingen tager udgangspunkt i virksomhedens indretning, drift og placering i forhold til omgivelserne.

Parameter	Miljøledelse	Regelefterlevelse	Oplag	Emissioner til luft (inkl. støj), jord og/eller vandmiljø	Sårbarhed			
Score	5	3	3	3	3			
Forklaring til score	Ikke systematiske miljøforbedringer, ingen miljømål eller dokumenterede forbedringer på udvalgte områder.	Maksimalt 1 overtrædelse inden for minimumsfrekvensen for tilsyn. Miljømyndigheden har håndhævet mindst med en indskærpelse.	Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.	Emissioner reguleres via bekendtgørelser, love, tilladelser, forskrifter eller vejledninger.	Virksomheden er placeret 200-500 m fra følsomme områder og/eller i områder med drikkevandsinteresser, dog ikke særlige drikkevandsinteresser.			

Miljørisikovurderingen giver en score på 3,40. Resultatet af miljørisikovurderingen anvendes til at fastsætte tidspunktet for næste tilsyn. Kommunen vil lave en miljørisikovurdering igen, næste gang der udføres et tilsyn.

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn