



Tilsyn med Trindbak Dambrug						
Dato for fysisk tilsyn	01-05-2019					
Navn, adresse, tlf	Klavsbjergvej 75, 9530 Støvring					
Registrerings nr.	CVR	26631882	P-nr.	1015103333	CHR	42939
Listebetegnelse						
Miljøgodkendelse	08.07.1993	Vandindvinding	18.09.2017			
Baggrund og omfang	Baggrunden for tilsynet er, at Aalborg Kommune fører tilsyn med dambrug mindst en gang om året, herunder med tilstanden i vandløbet, jævnfør bekendtgørelse nr. 1567 af 7. december 2016 om ferskvandsdambrug. Tilsynet var et basistilsyn. Tilsyn var varslet og omfattede hele dambruget. Miljøbeskyttelsesloven har bl.a. til formål at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet.					
Bemærkning	Dambruget indvinder vand fra væld og borer. Vandstanden i den østlige bassinkilde blev registreret til 2,5 cm under den kote, som vandstanden burde stå i. Det er kommunens naturafdeling, som har stået for etablering af opstemningen og de vil evt. tilpasse denne. Der blev udledt en vandmængde på ca. 29 l/s, som er i overensstemmelse med vandindvindingstilladelsen. Der var yngel i kummehuset, som var klar til afsætning. Slamdepoterne trænger til at blive rensat op. Dette vil ske i forbindelse med, at der skal etableres plastmembraner i depoterne. Udkast til revurderet miljøgodkendelse blev gennemgået. Dambrugets ejer vurderer, at de stillede vilkår kan overholdes, herunder i forhold til begrænsninger i brugen af formalin. Med hensyn til afløbsrist og slamdepoter bemærkes følgende: Lindborg Å ligger meget terrænnært samtidig med, at der er stor variation i vandstanden, hvilket har betydning ved etablering af et afløbsgitter, der slutter tæt mod åen og ikke skæmmer landskabet. I det dambruget udleder en lille vandføring over et meget bredt udløb, vurderer Aalborg Kommune, at lokkevirkningen ikke er særlig stor. Det kan være nødvendigt at fabrikere et ristebygværk med sider, som en					

	lukket kasse med skråtstillet rist, der sikrer mod indtrængning af vand fra Lindenberg Å bag om risten, når vandstanden er høj. • Hvis det ene slamdepot tages ud af drift nu, skal der ikke etableres plastmembran i dette. Ligesom et andet slamdepot (for overskudsvand) kan indskrænkes. Overskudsvand fra slamdepoterne skal føres til lagunen, efter klaring. • Hvis dambruget sættes midlertidigt ud af drift, er der mulighed for at søge om udsættelse af fristen for etablering af plastmembran i slamdepoter, flowmåler og afløbsgitter. Aalborg Kommune anmoder om en tilbagemelding, senest den 20. maj 2019 på, om ovenstående bemærkninger giver anledning til ændringer af høringssvar til revurdering af miljøgodkendelse.
Egenkontrol	Dambrugets egenkontrol for 2018 er afrapporteret særskilt, i brev af 26. april 2019. Der henstilles til, at sikre et tilstrækkeligt højt iltindhold i afløbet.
Håndhævelser	Det blev aftalt, at slamdepoter tømmes indenfor det næste halve år.
Bæredygtighed	Ikke drøftet særskilt
Jordforurening	Nej
Vandløbsundersøgelse	Aalborg Kommune har undersøgt vandløbskvaliteten i Lindenberg Å op- og nedstrøms Trindbak Dambrug i april 2019. Faunaprøver er indsendt til konsulentfirma til artsbestemmelser og vurdering.