

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

| | |
|-------------------------------|---|
| Tilsynsdato | 07.11.2018 |
| Tilsynstype | Basistilsyn |
| CVR-nummer | 82378014 |
| P-nummer | 1003206416 |
| Virksomhed | Systemair A/S |
| Adresse | Ved Milepælen 5-7 |
| Postnummer og by | 8361 Hasselager |
| Telefon | 8738 7500 |
| Mobil | |
| e-mail | bedh@systemair.dk |
| Kontaktperson | Benny Damtoft Hansen |
| Branchekode | MVB: Virksomheder der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller med et produktionsareal på 1.000 m ² eller derover. |
| Biaktiviteter | - |
| Opstartsdato | 01.10.2011 |
| Udvidelser/ændringer | - |
| Tilstede ved tilsynet: | |
| Virksomheden | Benny Damtoft Hansen og Stig Olesen |
| Aarhus Kommune | Marie Ambye-Jensen |

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Metalforarbejdende virksomhed med et produktionsareal på mere end 1.000 m²

Virksomheden reguleres efter miljøgodkendelse af 18.11.2011. Virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller nr. 1477 af 12. december 2017. Hvis virksomheden ønskes ændret eller udvidet på en måde, der indebærer forøget forurening, skal der forinden indgives en anmeldelse herom i henhold til § 4 i denne bekendtgørelse. Anmeldelse skal ske gennem det digitale anmeldesystem "Byg og Miljø", som findes her: <https://www.bygogmiljoe.dk/>.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 9 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

Anden lovgivning, generelle bemærkninger m.v.

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|---|
| Er alle aktiviteter omfattet af godkend. | Ja |
| Afsluttende bemærkninger | <p>Der er i forbindelse med tilsynet meddelt indskærpelse omhandlende opbevaring af olier og kemikalier, og det blev ved tilsynet aftalt, at forholdene skal bringes i orden hurtigst muligt og senest den 10. december 2018. Virksomheden skal sende skriftlig dokumentation herom. Se mere under afsnittet Jord- og grundvandsbeskyttelse.</p> <p>Ved tilsynet blev det yderligere konstateret, at virksomhedens tankdata ikke stemmer overens med de registrerede data i BBR. Dette skal bringes i orden hurtigst muligt. Se mere under afsnittet Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.</p> |
| Opfølgning fra sidste tilsyn | Der var ikke opfølgningpunkter fra sidste tilsyn (udført februar 2015), og der er heller ikke modtaget klager over virksomheden siden da. |
| Egenkontrol | Virksomheden har ingen krav om indsendelse af oplysninger af egenkontrol. |
| Miljøledelse og systematik | Virksomheden har ikke noget formaliseret miljøstyringssystem. |

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

| | |
|-------------------------------------|--|
| Kort beskrivelse | <p>Virksomheden fremstiller store ventilationsaggregater i galvaniseret stål.</p> <p>Metalforarbejdningen omfatter udstansning, klipning og bukning af pladerne. Pladerne samles til paneler med rock wool imellem. Samling af plader og færdige aggregater sker primært ved limning, fugning og mekanisk montering. Svejsning foretages i meget begrænset omfang.</p> <p>Montering foregår på naboejendommen (Stormosevej 10), som ikke er omfattet af godkendelsen. Ejendommene er sammenbyggede med en "transportkorridor". Endvidere er der en nyere lagerhal.</p> <p><u>Virksomhedens maskinpark og - anlæg</u></p> <p>Produktionen foregår på 4 produktionslinjer, hvor der foregår udstansning, klipning og bukning af plader, montering af rock wool og sammenføjeing. Procesgangen er stort set maskinel (robot), dog foregår udskæring og ilægning af rock wool manuelt.</p> |
| Produktionsareal (m ²): | 3.500 |
| Antal ansatte | I produktionen er der beskæftiget 130 personer. |

Planforhold

| | |
|-------------|---|
| Planforhold | <p>I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i områder 220406ER. Området er udlagt til erhverv og er desuden omfattet af lokalplan 411.</p> <p>Området er separatkloakeret.</p> <p>Området er OSD (område med særlige drikkevandsinteresse), og der er høj grundvandsrisiko (dårlig naturlig beskyttelse af grundvandet).</p> |
|-------------|---|

Driftstid

| | |
|--------------------|-----------|
| Hverdage | kl. 00-24 |
| Lørdage | kl. - |
| Søn- og helligdage | kl. - |

Råvarer

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| Råvarer | Virksomhedens råvarer består af galvaniseret stål samt rock wool. |

STØJ

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------------|--|
| Afstand til nærmeste bolig | Afstand fra virksomheden til nærmeste bolig er ca. 30 meter syd-øst fra virksomhedens adgang fra Stormosevej. |
| Væsentlige støjkloder | Virksomhedens væsentligste støjkloder er lastbilkørsel/intern transport samt støj fra ventilationsanlæg. Støj fra lastbilkørsel forekommer kun i dagtimerne. |
| Vurdering af støj | Virksomheden vurderes ikke at give anledning til overskridelse af støjvilkår. |

LUFT

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------|---|
| Luftemissioner | <ul style="list-style-type: none">- Rock wool skæring (2 afkast), ført 1 m. over tag, posefilter- Svejsning/båndsliber, ført 1 m. over tag, posefilter- Renseboks, ført 1 m. over tag |
| Rumopvarmning | Der opvarmes med fjernvarme. |

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen? Nej

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------|---|
| VOC-emissioner | Virksomheden er ikke omfattet af VOC-bekendtgørelsen. |

LUGT

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| Lugt | Der forekommer ikke processer eller luftafkast, der medfører særlig lugt. |

SPILDEVAND

| | |
|--|---------|
| Spildevand afledes til følgende renselanlæg | VIBY RA |
| Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret | SE |
| Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af | - |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------|---|
| Spildevandsudledning | Virksomheden har ikke processer, der medfører processpildevand. |

Udskillere

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------|--|
| Olie- og benzinudsk. | Virksomheden har et kompressoranlæg, der er forsynet med et olieudskilleranlæg. Den udskilte olie opsamles i en dunk, der tømmes manuelt efter behov. Olien bortskaffes som spildolie. |



Kompressor med olieudskilleranlæg



Etikette på olieudskilleranlægget

AFFALD

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar | | |
|-------------------|------------------|----------------------|--|
| Affaldsfraktion | Opbevaring | Transportør/modtager | |
| Metal | Container | H.J. Hansen | |
| Papir/pap | Container | Marius Pedersen | |
| Plast | Container | Marius Pedersen | |
| Spildolie | Tromler | ABAS | |
| Spraydåser mv | Container | ABAS | |
| Deponering | Container | Marius Pedersen | |
| Blandet brændbart | Container | Marius Pedersen | |

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDTVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|--|
| Olietanke | <p>Følgende tanke er registreret i BBR:</p> <ol style="list-style-type: none">1) 2002, 1.200 liter, fyringsgasolie (Ved Milepælen 5)2) 1993, 4.000 liter, fyringsgasolie (Ved Milepælen 7)3) 1977, 4.000 liter, fyringsgasolie (Ved Milepælen 7)4) Afblændet - 10.000 liter (Ved Milepælen 7) <p>Det blev ved tilsynet oplyst, at der ikke findes nogle af de ovenstående tanke på virksomheden. Virksomheden skal derfor sørge for at få opdateret disse oplysninger i BBR korrekt.</p> |

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

Jord- og grundvandsbeskyttelse.


| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------------------|---|
| Opbevaring af flydende farligt affald | <p>Det blev ved tilsynet konstateret, at opbevaringen af spildolie udenfor ikke sker i overensstemmelse med kommunens forskrift.</p> <p>Ved tilsynet blev forskrift udleveret og forskellige løsningsmuligheder blev gennemgået. Forskriften kan også findes her:</p> <p>www.aarhus.dk/virksomhed/miljoe/miljoe/saadan-skal-du-opbevare-olier-og-kemikalier/</p> |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------------------|--|
| | <p>Det blev indskærpet, at forholdene skal bringes i orden hurtigst muligt og senest den 10. december 2018.</p> <p>Virksomheden skal sende skriftlig dokumentation herom (gerne med et foto af løsningen) til Teknik og Miljø, Virksomheder og Jord senest den 10. december 2018.</p> |
| Opbevaring af flydende råvarer | Virksomheden har ikke flydende råvarer. |
| Belægninger | <p>Belægninger i produktionsområder og på kørearealer er i god stand.</p> <p>I virksomhedens miljøgodkendelse er der vilkår om, at virksomhedens stationære produktionsudstyr, hvorfra der kan ske udslip af olie mm. skal være placeret på en impermeabel belægning med mulighed for opsamling af spild.</p> <p>Gulvene i produktionslokalerne er støbt beton, og der er ingen afløb i lokalerne. Vilkåret anses for at være overholdt.</p> |
| Jordforurening | Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift. |



Opbevaring af flydende farligt affald er ikke i overensstemmelse med gældende forskrift

Tilsynet er udført af:



Marie Ambye-Jensen
Civilingeniør

tlf: 4187 3705

e-mail: maram@aarhus.dk