

Circle K Korsør

Tårnborgvej 78

4220 Korsør

Center for Miljø, Plan og
Teknik
Virksomheder og Landbrug
Dahlsvej 3
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00
teknik@slagelse.dk
www.slagelse.dk

Opfølgning på miljøtilsyn

Slagelse Kommune har den 10-02-2025 foretaget et Miljøtilsyn, Prioriteret, varslet (2) jf. § 65 i miljøbeskyttelsesloven¹ på Tårnborgvej 78.

Dato: 17-02-2025

Sagsnr.: 2025-000021

Kontaktperson: Michelle
Rasmussen

Direkte tlf. 21242386
Mail: michrasm@slagelse.dk

EAN nr. 5798007389727

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

1. Ved stander nr. 3 ses let nedbrydning/tæring i betonlaget omkring afløbsrist. Det blev aftalt, at virksomheden ville høje øje med tæringen, og iværksætte udbedring, hvis forholdet bliver værre.
2. Det blev aftalt, at virksomheden vil eftersende dokumentation for tankinspektion for 2024, på baggrund af informationen om, at tankinspektioner gennemføres hvert 2. år.
3. Det blev aftalt, at virksomheden vil eftersende dokumentation for spildevandstilladelse, hvis virksomheden har en sådan.

Inden tilsynet offentliggøres

Inden tilsynet offentliggøres for I det til gennemsyn. Hvis I har bemærkninger til tilsynsnotatet, skal disse være modtaget hos Slagelse Kommune senest 14 dage efter brevets datering. Evt. bemærkninger sendes til teknik@slagelse.dk att. Michelle Rasmussen.

Offentliggørelse af tilsynet

Oplysningerne i tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på Miljø- og Fødevareministeriets portal Digital MiljøAdministration jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen². Der gøres opmærksom på, at enhver har ret til at få aktindsigt i sagen om tilsynet,

¹ LBK nr. 928 af 28/06/2024: Lovbekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.

² BEK nr. 1536 af 09/12/2019: Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

herunder den samlede tilsynsrapport samt eventuelle øvrige oplysninger i sagen.

Orientering om brugerbetaling

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling jf. Brugerbetalingsbekendtgørelsen³. I 2024 opkræves **487,25 kr.** pr. time for tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden.

Klagevejledning

Jf. miljøbeskyttelsesloven § 69 stk. 3, kan tilsynsmyndighedens afgørelse ikke påklages til anden myndighed.

Søgsmål

Jf. §101 i miljøbeskyttelsesloven kan søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes medfør loven, være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Dvs. den 17-08-2025.

Kontakt

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon eller mail.

Med venlig hilsen

Michelle Rasmussen

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Tilsynet er udført af: Michelle Rasmussen

Fra virksomheden deltog: Ingelore van Wyk

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 punkt 6.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt: 'Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) Ingen': (Kategori: 2)

³ BEK nr. 1519 af 29/06/2021: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavsnavn
88	2001155	TÅRNBORG HGD., KORSØR JORDER

Ejeroplysninger (BBR)

Ejernavn	Ejernavn 2	Ejeradresse	Ejeradresse 2	Postnr	Adr.b eskyt tet
CIRCLE K DANMARK A/S		Borgmester Christiansens Gade 50		2450 Køben- havn SV	

Ejendommens ejer	CIRCLE K DANMARK A/S
Betalers adresse	Circle K Korsør, Tårnborgvej 78, 4220 Korsør CVRnr: 28142412
E-mail	10462@circlekeurope.com
CVR- / P-nummer	28142412 / 1022805297
Etableringsdato	01.10.2017
Godkendelsesdato §33	Etableret (nuværende cvr.nr): 01-10-2017
Kort beskrivelse	Tankstationsanlæg med vaskehal
Antal ansatte:	13 ansatte, 7 årsværk i 2024 jf. virk.dk
Produktionsareal (m ²):	235 m ²
Driftstider (kl):	Hverdage: Åben 24 timer Lørdage: Åben 24 timer Søn- og helligdage: Åben 24 timer
Afstand til boliger	☐ > 100 m ☒ 20 - 100 m ☐ < 20 m

Miljøledelse	Virksomheden har et internt miljøledelsessystem i form af en digital miljømappe, hvor al information relateret til virksomhedens miljømæssige drift registreres. Miljømappen administreres af Circle K's hovedkontor.
--------------	---

Indretning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Belægning, vaskehal	Vaskehallen er indrettet med støbt betongulv uden tæring/nedbrydning. Vaskehallen er indrettet med stor sandfangsgrav/udskylningsgrube, der går til olieudskiller.
Belægning, tankområde	Belægningen omkring tankstandere er af beton. Kun ved 1 stander blev der ved afløbsrist konstateret lidt nedbrydning i betonen lige omkring risten. Ved de andre standere var betonen uden tegn på tæring og nedbrydning.
Belægning, lagerrum	Lagerrummet, som er et tidligere autoværksted, er indrettet med støbt gulv. Der er afløb, som går til olieudskiller. Der er en afblændet smøregrav.

Drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Standerplads	Virksomheden oplyser, at der dagligt holdes øje med tankkapacitet, temperaturkontrol og vandindhold via en digital oversigt. Der er 4 tanke og 8 standerpladser. Hver morgen tjekkes samtlige standerpladser efter for evt. spild, nedbrydning i belægning samt om alle tankpistoler er sat på plads. Virksomheden oplyser, at der er planlagt periodiske indvendige inspektioner af tankene. Sidste inspektion tilgængelig på tilsynet var fra 2022.
Forureningsbekæmpelse og beredskab	Virksomheden oplyser, at der er procedurer i tilfælde af spild. Der lukkes for tanken, og hovedkontoret tilkaldes, så de kan iværksætte udbedring/reparation. Virksomheden oplyser, at der er automatisk stop-funktion i benzin- og dieselslanger, så den eventuelle mængde af udslip, der kan ske, kun er den mængde, der er suget op i slangen. Virksomheden oplyser, at der udføres inspektion og vedligeholdelse af standerpladsen hvert 2. år. Sidste tilgængelige dokumentation var fra 2022.
Vaskehal	Vandet fra vaskehallen recirkuleres og genanvendes.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affaldssortering	Affald afhentes af Marius Pedersen. Der sorteres i pap, plast, rest-affald samt farligt affald.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftemissioner	Virksomheden har ingen luftemissioner.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskekemikalier	Opbevares i kemikalierum tilstødende vaskehal. Der er i rummet fast betongulv uden afløb. Vaskekemikalier opbevares i 20L dunke med automatisk dispensering til vaskehalssystem. Dunkene står opbevaret på spildbakke. Virksomheden har adgang til datablade via QR-kode samt fysiske datablade i mappe. Alle vaskekemikalier er mærket med "svanemærket".
Sprinklervæske, AdBlue	Opbevares på paller i lagerrum. Der er i lagerrummet afløb i gulvet som går til olieudskiller.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Jf. BBR: Grundens vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg Grundens afløbsforhold: Afløb til offentligt kloaksystem

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskiller	Virksomheden har fået dispensation fra kommunal tømningsordning. Der blev på tilsynet fremvist kvittering samt tømningsrapport for olieudskiller fra 2024. Det fremgår af rapporten, at der også er udført pejling af olieudskiller. Udført af Norva24.

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang, AquaDræn	Virksomheden har fået dispensation fra kommunal tømningsordning. Der blev på tilsynet fremvist kvittering samt tømningsrapport for sandfang fra 2024. Udført af Norva24.

Tanke (BBR)

Matr.nr	Ejerlav	Fabr.år	Fa br. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. År	Sløjf. frist
88	2001155	1982	284242	Tank	01-001	1982	Fyringsgasolie	15.000	Nedgravet		
88	2001155			Tank		1982	Mineralske olieprodukter	15.000	Nedgravet		
88	2001155	1988	1988	Tank	02-001	1988	Mineralske olieprodukter	10.000	Nedgravet		
88	2001155	1982	284240	Tank	01-001	1982	Fyringsgasolie	15.000	Nedgravet		
88	2001155	1982	284241	Tank	01-001	1982	Fyringsgasolie	15.000	Nedgravet		
88	2001155	1988	19198	Tank	02-001	1988	Fyringsgasolie	16.000	Nedgravet		

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der forekom ikke støj under tilsynsbesøget.

Lugt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Der forekom ikke lugt under tilsynsbesøget.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC? Nej