



Schleisner Rens v/ Ole Møller
Schleisner Rens v/ Ole Møller,
Amagerbrogade 32
2300 København S

Miljøtilsynsrapport 2026, Schleisner Rens v/ Ole Møller, Amagerbrogade 32, 2300 København S

20. februar 2026

Sagsnr.
2026-0021354

Dokumentnr.
2026-0021354-3

Sagsbehandler
Dennis Klemmesen

Virksomhed:	Schleisner Rens v/ Ole Møller
Adresse:	Amagerbrogade 32, 2300 København S
CVR nr. / P nr.	CVR-nr 44831627 P-nr 1030356582
Tilsynsdato:	5. februar 2026
Deltagere:	Schleisner Rens: Ole Møller KK: Dennis Klemmesen
Virksomhedstype:	Renseri omfattet af: • Renserbekendtgørelsen: BEK nr. 1457 af 07/12/2015, Bekendtgørelse om etablering og drift af renserier • VOC-bekendtgørelsen: BEK nr. 1491 af 07/12/2015 Bekendtgørelse om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler
Tilslutningstilladelse:	Nej - 1 vaskemaskine
Tilsynstype:	Basistilsyn. Tilsynet er varslet med mail af 14. januar 2026
Jordforurening:	Der blev ikke observeret ny jordforurening på tilsynet
Virksomhedens egenkontrol siden sidste tilsyn:	Egenkontrol udført
Konklusion på tilsynet:	Eftersom virksomheden ikke har fået udført service for ventilation eller rensemaskine for kalenderåret 2025, indskræpes følgende forhold som konsekvens af miljøtilsynet:

Bygge-, Parkerings- og
Miljømyndighed
Udeservering og Støj 1

Njalsgade 13
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

	• Det indskærpes at virksomheden skal efterse og vedligeholde maskiner og udstyr i overensstemmelse med § 7 stk. 1 og bilag 5. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt gennemføres serviceeftersyn. Serviceeftersynet skal foretages af leverandøren eller anden ekstern sagkyndig. • Det indskærpes at ventilationssystem mindst 1 gang årligt skal have fortaget serviceeftersyn for tilstrækkelig funktion og tæthed jf. §5. Serviceeftersynet skal foretages af leverandøren eller anden ekstern sagkyndig.
--	--

Offentliggørelse af tilsynsrapporten

De lovpligtige oplysninger indeholdt i rapporten offentliggøres¹ senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Digital Miljø Administration på <https://dma.mst.dk/>.

Aktindsigt

Københavns kommune oplyser, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning.

Med venlig hilsen
Dennis Klemmesen

¹ § 12 i bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019



Figur 1: Renseriet er beliggende på Amagerbrogade i en etageejendom.

Indretning og drift

Schleisner Rens v/ Ole Møller er et perklor renseri.

Kvitteringer for køb af rensesvæske

Ejer Ole Møller orienterede Københavns Kommune, at der ikke var købt nyt rensesvæske i 2025, og derfor kunne han ikke fremvise kvitteringer for 2025. Han estimerede at der hen mod sommer skulle købes nyt.

Rensemaskine

Før tilsynet modtog Københavns Kommune dokumentation i form af kvitteringer for service af resemaskinen. Servicen var gældende for kalenderåret 2026.

Der blev fremvist driftsjournal over renseset tøj for 2025, herunder dokumentation for vægt af renseset tøj.

Rensemaskine er placeret på spildbakke.

Bagsiden af resemaskine skal være indkapslet

På tilsynet blev det konstateret, at maskinen er placeret på en spildbakke.

På tilsynet kunne Københavns Kommune bekræfte at, åbnede produkter og rensesvæsker opbevares på spildbakke bag resemaskinen.



Figur 2: Rensemaskine



Figur 3: Bagsiden af resemaskine og produkter på spildbakke.

Ventilation

På tilsynet blev det konstateret, at der er etableret udsugning bag resemaskinen. Udsugningen skal køre hele tiden.

Kvittering for årlig service

Før tilsynet modtog Københavns Kommune dokumentation i form af kvitteringer for service af ventilationen. Servicen var gældende for kalenderåret 2026.

Papirkontrol

Københavns Kommune kontrollerede udsugningens sugeevne ved hjælp af et A4-papir, udsugningen kunne ved egen kraft holde papiret fast, hvilket indikerer tilstrækkelig sugeevne.

På tilsynet blev virksomhedens ventilationstæller også aflæst.



Figur 4: Test af udsugning med A4-papir.



Figur 5: Ventilationstæller.

Afkast over tagryg


Fra baggården blev det konstateret at ventilationens afkast er ført over tagryg.



Figur 6: Virksomhedens afkast.

Der skal være en lækagesøger, der bruges en gang om ugen

Ejer Ole Møller fremviste lækagesøger og driftsjournal på tilsynet, der viste ugentlig søgning med måler, samt at der havde været to fejl på pakninger i 2025.



Figur 7: Lækagesøger og driftsjournal.



Figur 8: Driftsjournal for 2025.

Opbevaring af farligt affald

Kvitteringer for afhentning og aflevering af farligt affald blev fremvist på tilsynet.

Virksomheden opbevarer restprodukter og farligt affald i bagrummet til renseriet samt i en stor tank. Produkter og affald er placeret på spildbakke og med udsug i toppen.

Udover rensemaskinen råder virksomheden over en vaskemaskine.



Figur 9: Opbevaring af produkter på spildbakke i bagrum til rensemaskine.



Figur 10: Tank til rensesvæskeaffald



Figur 11: Restprodukter opbevares på spildbakke.

Venlig hilsen
Dennis Klemmesen
Miljøteknolog