



**RS Biler IVS  
Att.: Tommy Sørensen  
Håndværkervej 1  
6800 Varde**

**Teknik og Miljø**  
Bytoften 2, 6800 Varde

79947417

## **Tilsynsrapport**

20-08-2019

**Virksomhed** RS Biler IVS  
**Adresse** Håndværkervej 1, 6800 Varde  
**CVR nr.** 38386034  
**Dato for tilsyn** Den 14. august 2019  
**Fra virksomheden deltog** Tommy Sørensen  
**Tilsynet udført af** Annette Møller Jensen, Erhvervscenteret, Varde Kommune

**Annette Møller Jensen**  
Direkte tlf.: 79947417

**Journalnr.:** 120217/19  
**Sagsnr.:** 19/9581

## **Bemærkninger/opfølgning til tilsynet**

Olietanken fra 1976 på 1500 L er ikke længere i drift og autoværkstedet har ikke brug for den mere. Derfor vil autoværkstedet gerne have den opgravet. Olietanken skal sløjfes, og det skal anmeldes til Varde Kommune.

Det var ikke muligt at aflæse prægepladen med G.nr./ Tank nr. for olietanken fra 1988 på 1200 L. Derfor er det ikke muligt at fastslå, om olietanken skal sløjfes efter 30 år eller 40 år. (Olietanken er 31 år).

Autoværkstedet prøver at finde flere oplysninger om olietanken og giver en tilbagemelding til Varde Kommune.

Savsmuld med olie bortskaffes sammen med brændbart.

Varde Kommune indskærper i henhold til kommunens Regulativ for erhvervsaffald, at savsmuld med olie bortskaffes som farligt affald og sorteres for sig.

**Postadresse:**  
Varde Kommune  
Bytoften 2, 6800 Varde



05-08-2019

Virksomheden skal være tilmeldt genbrugspladsordningen for at kunne aflevere affald på genbrugspladsen. Det er muligt at benytte ordningen for en måned ad gangen.

**Journalnr.:** 120217/19  
**Sagsnr.:** 19/9581  
**Ref.:** Annette Møller Jensen

På vaskepladsen anvendes sæbe. Det var ikke muligt at se datablad på den anvendte sæbe.

Side 2 / 3

Det blev oplyst ved tilsynet, at brug af sæbe på vaskepladsen nedsætter olie- og benzinudskillerens effektivitet. Det er bedst at anvende en sæbe med olieseparationstest 1. Det er muligt at finde oplysninger om sæber og olieseparationstest på nettet.

Varde Kommune henstiller, at der ikke anvendes sæbe på vaskepladsen, eller såfremt der anvendes sæbe, at det er en sæbe med olieseparationstest 1.

<b>Baggrund for tilsynet</b>	Brugerbetalingsbekendtgørelsen Autoværkstedsbekendtgørelsen
<b>Tilsynstype</b>	Basis
<b>Ved tilsynet er følgende gennemgået</b>	Gennemgang af stamkort. Fysisk gennemgang af virksomheden; affald, spildevand, luft, olietanke.
<b>Resultaterne af egenkontrollen</b>	Virksomhedens egenkontrol blev ikke gennemgået ved dette tilsyn, da det var et 1. gangs tilsyn.
<b>Konstateret jordforurening</b>	Region Syddanmark har vurderet, at matriklen muligvis kan være forurenet og har derfor kortlagt den på vidensniveau 1 (V1-kortlagt)
<b>Risikoscore</b>	5,5
<b>Brugerbetaling</b>	I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen skal Varde Kommune opkræve brugerbetaling for den tid, der er brugt på at planlægge og gennemføre tilsynet på virksomheden samt udarbejdelse af tilsynsrapport, herunder også den eventuelle opfølgning, der måtte være på tilsynet. Opkrævning af brugerbetaling vil ske senest i november 2019.



05-08-2019

Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Tid brugt på planlægning, tilsyn og afrapportering indtil dags dato: 5,5 timer.

**Journalnr.:** 120217/19

**Sagsnr.:** 19/9581

**Ref.:** Annette Møller Jensen

Side 3 / 3

### **Lovhenvising**

- Bekendtgørelse, nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
- Bekendtgørelse, nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

Med venlig hilsen

**Annette Møller Jensen**

Kemiingeniør

**E** AMOJ@varde.dk