

Carshoppen ApS
Klostermosevej 105
3000 Helsingør

Att. Klaus Hørgreen Hammer

Center for By Land og Vand

Natur og Miljø
Prøvestensvej 52
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18
Dato 22.06.2021
Sagsnr. 22/536929

Sagsbehandler
Christina Moltke
Miljøsagsbehandler
Tlf. 49 28 25 10
mobil: 41 86 91 94
chrmo@helsingor.dk
www.helsingor.dk

Referat af miljøtilsyn med autoværkstedet, Carshoppen ApS, Klostermosevej 105, 3000 Helsingør

Den 16. juni 2021 har Helsingør kommune ført tilsyn med dit autoværksted på Klostermosevej 105, 3000 Helsingør.

Tilstede ved tilsynet var Lotte Petronard, som repræsentant for virksomheden. Ejer af værkstedet, Klaus H. Hammer, deltog i forbindelse med spørgsmål. Christina Moltke og Tanja Jerlang deltog som repræsentanter for Helsingør Kommunes miljømyndighed.

Tilsynet gav anledning til nedenstående bemærkninger, som du skal udføre inden den. 30. september 2022.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger om affaldssortering:

- Spraydåser skal udsorteres
- plastaffald skal udsorteres fra restaffaldet og gå til genanvendelse

Tilsynet gav anledning til nedenstående bemærkninger om opbevaring af olie- og kemikalieaffald samt metalaffald:

- Affaldet skal være på en tæt belægning
- Taget skal være en størrelse, så der ikke kan løbe vand i spildbakken
- Oliefiltre og vand fra bremsevasker skal opbevares på spildbakke
- Der skal låg eller overdækning på metalbeholdere

Følgende vil vi undersøge nærmere – foreløbigt skal du ikke foretage dig noget:

- Alder og type på jeres spildolietank skal fremskaffes
- Vi spørger Avista Oil hvorfor jeres afhentede spildolie ikke indberettes

Vi vil kontakte dig og følge op på ovenstående

Generelt

Dit værksted servicerer biler, skifter dæk og udfører småreparationer. I forbindelse med værkstedet har du desuden butik med diverse biludstyr. Værkstedet har to mekanikere og en arbejdsdreng.

Du foretager ikke lak- eller pladearbejde.

Værkstedet opvarmes fra oliefyr med en 1.200 l overjordisk fyringsolietank, placeret udendørs. Tanken er tek. 17 i BBR – 1.200 l overjordisk fyringsolietank fra 2016.

Luftemission

Du har udsugning i værkstedet og dette er ført over tag.

Støj

Vi har ikke oplysning om, at der har været klager over støj fra din virksomhed. Nærmeste bolig ligger ca. 35 meter væk. Til din orientering må stærkt støjende arbejde derfor kun foregå indendørs, for lukket port mellem 7 og 22. Mellem 22 og 7 er enhver stærkt støjende aktivitet forbudt.

Affald

Spildolietank

Du har en spildolietank indendørs i værkstedet. Der er tale om en ældre "bordtank" på ca. 1.200 l. Tanken kan være for gammel og skal skiftes, men du har ikke oplysninger om dens alder og henviser til din udlejer, Q8, der ejer den. Jeg vil kontakte Q8 for at få oplysninger om den.

Tanken svarer muligvis til tek 15 i BBR. Oplysningerne om den skal opdateres i BBR. Det behøver I ikke gøre. Det gør jeg for jer.

I har henvist til ansatte hos Q8: Klaus Peiner (kontrakt) eller Morten Uttrup (teknik).

Tanken tømmes af Avista Oil. Avista indberetter ikke affaldet – jeg kontakter dem og spørger hvorfor.

Bremse- og kølervæske, Oliefiltre, vand fra bremsevasker, bremseklodser

Du har placeret brugt bremse- og kølervæske, oliefiltre og vand fra bremsevasker udendørs under halvtag. Underlaget på stedet er bar jord.

Bremse- og kølervæske står på en spildbakke, mens de øvrige tromler står på små plastpaller uden spildbakke.

Oliefiltre og vand fra bremsevasker er farligt flydende affald. Der er derfor krav om, at dette skal opbevares på en spildbakke.

Halvtaget når kun lige ud, hvor spildbakken slutter. Ved regn og blæst kan bakken løbe fuld af regnvand og dermed formindskes dens kapacitet til at rumme et spild. Du skal derfor sørge for større overdækning over spildbakken.

Autoværkstedsbekendtgørelsens §12 stk. 2 beskriver at oplaget skal:

- være på en tæt belægning
- beskyttet mod vejrlig
- på spildbakke, der kan tilbageholde indholdet af den største beholder på spildbakken.

Du skal derfor ændre på dine opbevaringsforhold, så de opfylder disse krav inden den. 30. september 2022.

Hvis Du kan få plads til tromlerne på en spildbakke indendørs, vil det være en rigtig god løsning. Hvis du beholder det på den nuværende plads skal du etablere fast belægning, spildbakke til oliefiltre og vand fra bremsevasker samt sørge for en større overdækning.

Metal

Du opbevarer metalaffald i en gammel palletank, hvor toppen er skåret af. Den er placeret i det fri, uden låg eller overdækning.

Metalaffaldet hentes jævnligt af folk, der kommer og spørger efter gammelt metal.

Metalaffaldet skal være under tag, så der ikke kan løbe vand i den inden d. 30. september 2022.

Dåser fra olie og kemi

I din affaldsbeholder til restaffald var der en del haveaffald samt 2 spraydåser med benzin/diesel-starter.

Jeg vil minde dig om, at haveaffald ikke er restaffald – det skal du enten kompostere på stedet eller aflevere på genbrugspladsen.

Du skal sortere dåser for sig og bortskaffe dem som farligt affald inden den 30. september 2022.

Jeg lovede at liste årsagerne til dette:

Generelt kan der være fare for brand eller eksplosion for affaldsmodtageren.

Der kan være dåser imellem, hvor der er større eller mindre rester af kemikalier i.

Der sker udslip af kemikalieresterne, når dåserne punkteres. Dåserne skal punkteres under kontrollerede forhold med udsugning, hos den rette affaldsbehandler.

Dåserne er farligt affald, men behøver ikke være på spildbakke. De skal dog samles i en beholder for sig med låg. Det firma, der afhenter dit øvrige olie- og kemikalieaffald vil også kunne hente dåserne.

Pap, plast

Du sorterer dit øvrige affald i fraktionerne pap og restaffald.

Du skal fremover udsortere dit plastaffald og bortskaffe det for sig selv til genanvendelse.

Ny olie og kemi

Ny olie og kemikalier indkøbes i dunke, der opbevares på reoler indendørs.

Spildevand

Du har olieudskillere og sandfang i forbindelse med afløbet fra dit værksted. Alfa tømmer udskilleren en gang årligt.

Offentliggørelse

Helsingør Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport digitalt på www.dma.mst.dk. Hvis du har nogen bemærkninger til dette brev, så bedes du venligst sende dem til mig inden onsdag den 6. juli 2022.


Virksomhedens navn	Carshoppen ApS
Virksomhedens adresse	Klostermosevej 105, 3000 Helsingør
CVR	25268083
Listepunkt	Q01
Virksomhedstype	Autoværksted
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn
Dato for tilsynet	16. juni 2022
Der er ført tilsyn med:	Hele virksomheden
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud eller indskærperler?	Opbevarings af olie- og kemikalieaffald, Affaldssortering
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Ikke aktuel
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærperler?	Ikke aktuel

Med venlig hilsen
Christina Moltke

VEDHÆFTET:
Autoværkstedsbekendtgørelsen



Oversigt



Værksted med 4 lifte



Oplag af kemikalieaffald – palletanken til venstre er til metalaffald



Palletank til metalaffald



"bordtank" til spildolie



Ny olie og kemi i lokale indendørs



Dæksel til olieudskiller



Afskærmet kompressor tilhører Q8's vaskehal. Fyringsolietank til værkstedet.

På www.helsingor.dk/databeskyttelse finder du oplysninger om, hvordan kommunen behandler personoplysninger samt kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver.