



Rapport for miljøtilsyn hos Farstrup Auto ApS, Nymøllevej 105A, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	06.06.2018		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98686068	CVR nr.	34451737
E-mail	Automester Sø- rensen [top@au- tosorensen.dk]	P. nr.	1017514500

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Kommentar
12-06-2014	Indskærpelse	bremsevaskervand og kølervæske må ikke sammenblandes med spildolie - efterkommet
12-06-2014	Indskærpelse	der skal etableres udsugning fra maskinel slibning - efterkommet

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden er et autoreparationsværksted hvor der udføres reparation af alle bilmærker. Der foregår ingen form for autolakering eller undervognsbehandling. Der er ikke vaskeplads på virksomheden og der vaskes ingen biler. Der er 2 mekanikere på værkstedet og 1 ansat i administration.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
195	2	07.30-16.30	0	0
Miljøledelse				

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m ³)	Rensning
1	Udstødningsgas			Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		2,0					

Rumopvarmning:
Olie

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Ved tilsynet blev der ikke konstateret generende støv eller lignende i luften i værkstedet. Der svejses sjældent, men ved svejsearbejde åbnes den ene port.
Luft, afkast	Der er etableret udsugning fra udstødningsgas. Udsugningen anvendes også hvis der foretages mindre slibearbejder. Afkast er ført 2 m. over tag.
Lugt	Ved tilsynet konstateres der ingen generende lugt i værkstedet.

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Afskærmning uden lydisolering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støjkilder, indendørs	Virksomheden sørger for at holde porten lukket når der foregår støjende aktivitet. Da der er mindre end 20 m til nærmeste bolig skal støjende aktiviteter foregå indendørs for lukkede døre, porte og vinduer i tidsrummet 7-22. I tidsrummet 22-7 er enhver støjende aktivitet forbudt.
Støjkilder, udendørs	Kompressor placeret i udendørs skur, placeret op ad den sydvendte mur på værkstedet. Der er ikke etableret decideret støjafskærmning udover yderbeklædning og en lukket dør. Ved tilsynet blev der ikke konstateret støj fra kompressoren og virksomheden, oplyser at de ikke har modtaget støjklager fra naboer. Kompressoren slukkes efter endt arbejdsdag. Virksomheden oplyser at JC Service tilser kompressoren 1 gang om året.

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Der er ingen procesvand fra virksomheden, da der ikke vaskes biler, dæk eller andet.
Spildevand, afløbsforhold	Der er ingen afløb i værkstedet.

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Virksomheden har ikke udskilleranlæg.

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg

1	Fyringsolie	1.200	2007	Indendørs	NEJ
2	Spildolie	1.000	2012	Indendørs	NEJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Udendørs overjordisk fyringsolietank på 1200 l, placeret i skur syd for værkstedet. Ved tilsynet fremvises der skorstensattest dateret d. 18. maj 2018. Indendørs spildolietank på 1.000 l placeret i værksted.
Olietanke, registrering i BBR	Fyringsolietanken er korrekt registreret.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Rustløser		12	Stk	Spraydåse		Indendørs	2018
Sprinklervæske		60	Liter	Beholder - lukket		Indendørs	2018
Kølevæske		60	Liter	Beholder - lukket		Indendørs	2018
Køle-/smøremiddel		12	Stk	Spraydåse		Indendørs	2018
Bremsevæske		20	Liter	Beholder - lukket		Indendørs	2018
Motorolie		200	Liter	Tromle		Indendørs	2018
Affedningsmiddel		12	Stk	Spraydåse		Indendørs	2018

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	Kølevæske, sprinklervæske og bremsevæske opbevares på hylde i værksted i passende afstand til port. Gulvet er belagt med epoxy. Det vurderes at opbevaringen er i overensstemmelse med autoværkstedsbekendtgørelsen §12 stk. 2, idet der ikke er risiko for at et evt. spild kan ledes til kloak eller jord- og grundvand. Motorolie opbevares på spildbakke i baglokale til værksted. Spraydåser m. rustløser, bremserens mv. og oliefiltre mv. opbevares i kemiskab i værksted.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Blyakkumulatorer			Intet oplag ved tilsynet		Indendørs	FTZ		

Bremse- og koblingsvæske			Beholder - åben		Indendørs, bag opkant	RenoNord		
Dæk			Ingen beholder		Udendørs	Helstrup Dæk ApS		
Glas			Container - åben		Udendørs	Sørup Handel og Nedbrydning		
Jern og metal			Container - åben		Udendørs	Sørup Handel og Nedbrydning		
Kølevæske			Beholder - åben		Indendørs, bag opkant	RenoNord		
Oliefiltre	133	Kg	Container - lukket		Indendørs	RenoNord		
Pap			Beholder - lukket			ABAS		
Plast			Container - åben		Udendørs	Sørup Handel og Nedbrydning		
Spildolie (motor, gear.)	800	Liter	Olie-tank		Indendørs	Gunnar Lund Olieservice		
Spraydåser	20	Stk	Container - lukket		Indendørs	RenoNord		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	<p>Glas, plastik, jern og metal opbevares i samme container. Bortskaffes til Sørup Handel og Nedbrydning A/S som selv sorterer affaldet.</p> <p>Brugte dæk opbevares syd for værkstedet. Afhentes ca. 3 gange om året af Helstrup Dæk ApS.</p> <p>Pap opbevares i lukket container, afhentes af ABAS.</p>
Affald, farligt	<p>Spildolie opbevares i dobbeltvægget tank på 1000 l. Tanken står i værkstedet hvor der er epoxygulv. På tilsyns tidspunktet var der bestilt tømning af tanken.</p> <p>Spildolie bortskaffes af Gunnar Lund Olieservice.</p> <p>Bremsevæske, kølevæske, bremsevaskervand, spraydåser, oliefiltre og olieholdigt kattegrus opbevares i egnede beholdere på spildbakker i baglokale til værksted. Der er betongulv i lokalet og ingen afløb.</p> <p>Ovenstående afhentes af RenoNord. Ved tilsynet blev der fremvist kvitteringer for afhentning dateret d. 23. maj 2018.</p> <p>Akkumulatorer opbevares indendørs i baglokale til værksted. Afhentes af FTZ.</p>
Farligt affald, belægninger	Betongulv i værkstedet, uden synlige tegn på revner og sprækker.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger i et område med drikkevandsinteresser.
Planforhold	Kommuneplan: 10.6.3.BE.1: Blandet bolig- og erhvervsområde Lokalplan: L12 Virksomheden ligger i byzone i planområde Nibe
Jordforurening	En del af matriklen er V1 kortlagt.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der konstateres ingen synlige tegn på jordforurening ved tilsynet.
Bæredygtighed*	Ved tilsynet talte vi om bæredygtighed. Virksomheden er ved at indhente tilbud på at få skiftet til LED belysning. I vinterhalvåret slukkes varmen i værkstedet om natten. Der er ingen varme på i sommerhalvåret. Vi talte lidt om skift til brug af miljøklude, som virksomheden vil overveje.