



TCB RETAIL ApS (Shell Service)
Lygten 51
2400 København NV

Miljøtilsynsrapport 2024, Shell Express, Lygten 51, 2400 København NV

15. oktober 2024

Sagsnr.
2024-0096776

Dokumentnr.
2024-0096776-9

Sagsbehandler
Jens Peter Mortensen

Virksomhed:	Shell Express
Adresse:	Lygten 51, 2400 København NV
CVR nr. / P nr.	31623197 / 1022949221
Tilsynsdato:	14. oktober 2024
Deltagere:	Shell: Frederik Stagis KK: Jens Mortensen, Victor Theilgaard Christensen
Virksomhedstype:	Service Station - omfattet af bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.
Tilslutningstilladelse:	Ja - skal revideres
Tilsynstype:	Basistilsyn. Tilsynet er varslet
Jordforurening:	Der blev ikke observeret ny jordforurening på tilsynet
Virksomhedens egenkontrol siden sidste tilsyn:	Intet at bemærke. Kvitteringer for vedligeholdelse og tømning af sandfang og olieudskiller er fremsendt på forhånd sammen med sikkerhedsdatakort for vaskemidler mm.
Konklusion på tilsynet:	Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger: <ul style="list-style-type: none">- Der mangler udarbejdelse af ny tilslutningstilladelse, alle informationer er fremsendt på nær et kort over kloaksystem- Kort over kloaksystem skal fremsendes til Virkmiljoe@tmf.kk.dk, att.: Jens Mortensen inden 1. december 2024

Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed
Virksomheder og VVM

Njalsgade 13
Postboks 380
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

Offentliggørelse af tilsynsrapporten

De lovpligtige oplysninger indeholdt i rapporten offentliggøres¹ senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Digital Miljø Administration på <https://dma.mst.dk/>.

Brugerbetaling på miljøområdet

Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober. Center for Miljøbeskyttelses afgørelse om fastsættelse af gebyr kan ikke påklages².

Miljørisikovurdering af virksomheden

Københavns Kommune skal efter tilsynet foretage en risikovurdering som grundlag for den fremtidige tilsynsfrekvens³. Heri indgår virksomhedens miljøarbejde, regelefterlevelse og potentiel miljøforurening.

Aktindsigt

Københavns kommune oplyser, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning.

Med venlig hilsen

Jens Peter Mortensen
Miljøsagsbehandler

¹ § 12 i bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

² I henhold til § 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 1475 af 12/12/2017

³ Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019


Baggrundsnotat



Shell Express på Lygten 51, 2400 København NV består en tankstation med 3 benzinstandere og en vaskehal. Butik er fornyeligt nedlagt.

Drift og indretning

Servicestationens indretning er som vist på kort.



Shell Express, Lygten 51, "400 København NV

Påfyldningsplads til tanke er placeret på bagsiden af bygningen. Her findes også en nedlagt pusleplads.



Påfyldningsplads og nedlagt pusleplads

Støj


Miljømyndigheden i Københavns Kommune har ikke modtaget klager over støj fra virksomheden siden sidste tilsyn. Der blev ikke konstateret væsentlige støjgener ved tilsynet.

Luft

Fortrængningsluft fra tanke er ført hen til afkast i skel (placeret ind hos nabo i 2 meters højde).

Spildevand

Spildevand stammer vaskehal.



Vaskehal og udkørsel


Vaskehal forsynes fra et teknikerrum ved siden af vaskehallen. Vand ion-byttes inden det bruges som vaskevand. Vaskemidler doseres fra teknikerrum.




Ionbytter og vaskemidler placeret på spildbakke

ABC-Stofvurdering


Shell Express fremsendte i henhold til varslingsbrev dokumentation for tømning og vedligeholdelse af olieudskillere, sikkerhedsdatablade for vaskemidler til vask af biler mm. før udførelsen af det fysiske tilsyn.




SDS NORDIC SUPER WAX. DK.pdf




SDS NORDIC SHAMPOO SPA.DK.p




SDS NORDIC RAIN WAX PLUS. DK.pdf




SDS NORDIC PRE-WASH INSECT 8




SDS NORDIC POLISH WAX VANILLDRYING



SDS NORDIC WAX PLUS.LACTIVE



SDS NORDIC MOUSSE SP/



SPECIELT HVIDT SKUM.pdf

Fremsendte sikkerhedsdatablade for vaskemidler

Miljømyndigheden har før tilsynets fysiske udførelse ABC-stofvurderet vaskemidlerne og fundet, at "Specielt hvidt skum" indeholder et A-stof.

SPECIELT HVIDT SKUM

PUNKT 3: SAMMENSETNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER (Fortsættes)

I henhold til Bilag B til Forordning (CE) nr.1907/2006 (punkt 3), præsenterer produktet:

Identifikationsnummer	Stofnavn	Stofkoncentration	Stofkategorier	Stofkarakteristika
EC: 0000-00-0	Alkohole, C12-14-kvæm (nærubredt), ethoxylateret + 2,5 EO, sulfatet, sodium salt ⁽¹⁾	Autobalanceret		NR - < 0,01 %
EC: 0000-00-0	Alkohole, C12-14-kvæm (nærubredt), ethoxylateret + 2,5 EO, sulfatet, sodium salt ⁽¹⁾	Autobalanceret		NR - < 0,01 %
EC: 0000-00-0	Alkohole, C12-14-kvæm (nærubredt), ethoxylateret + 2,5 EO, sulfatet, sodium salt ⁽¹⁾	Autobalanceret		NR - < 0,01 %
EC: 0000-00-0	Alkohole, C12-14-kvæm (nærubredt), ethoxylateret + 2,5 EO, sulfatet, sodium salt ⁽¹⁾	Autobalanceret		NR - < 0,01 %
EC: 0000-00-0	Alkohole, C12-14-kvæm (nærubredt), ethoxylateret + 2,5 EO, sulfatet, sodium salt ⁽¹⁾	Autobalanceret		NR - < 0,01 %

PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

Der findes ingen tilgængelige forsøgsdata for blandingen med hensyn til de økotoxikologiske egenskaber.

12.1 Toksikicitet:

Identifikationsnummer	Stofnavn	Akutt giftighed	Art	Procent
Alkohole, C12-14-kvæm (nærubredt), ethoxylateret + 2,5 EO, sulfatet, sodium salt ⁽¹⁾	EC201	2,1 mg/L (0,6 %)	Dannet væske	Fisk
Alkohole, C12-14-kvæm (nærubredt), ethoxylateret + 2,5 EO, sulfatet, sodium salt ⁽¹⁾	EC202	27 mg/L (0,8 %)	Dannet væske	Skaldyr
Alkohole, C12-14-kvæm (nærubredt), ethoxylateret + 2,5 EO, sulfatet, sodium salt ⁽¹⁾	EC203	27 mg/L (0,8 %)	Skaldyr	Skaldyr
Alkohole, C12-14-kvæm (nærubredt), ethoxylateret + 2,5 EO, sulfatet, sodium salt ⁽¹⁾	EC204	0,1 - 1 mg/L (0,03 %)	Fisk	Fisk
Alkohole, C12-14-kvæm (nærubredt), ethoxylateret + 2,5 EO, sulfatet, sodium salt ⁽¹⁾	EC205	0,1 - 1 mg/L	Skaldyr	Skaldyr
Alkohole, C12-14-kvæm (nærubredt), ethoxylateret + 2,5 EO, sulfatet, sodium salt ⁽¹⁾	EC206	0,1 - 1 mg/L	Skaldyr	Skaldyr

12.2 Persistens og nedbrydelighed:

Identifikationsnummer	Stofnavn	Hydrolysehalvlevetid	Bioakkumulering
Alkohole, C12-14-kvæm (nærubredt), ethoxylateret + 2,5 EO, sulfatet, sodium salt ⁽¹⁾	Biodegraderet	Hydrolysehalvlevetid	20,5 mg/L
Alkohole, C12-14-kvæm (nærubredt), ethoxylateret + 2,5 EO, sulfatet, sodium salt ⁽¹⁾	Biodegraderet	Hydrolysehalvlevetid	20,5 mg/L
Alkohole, C12-14-kvæm (nærubredt), ethoxylateret + 2,5 EO, sulfatet, sodium salt ⁽¹⁾	Biodegraderet	Hydrolysehalvlevetid	20,5 mg/L
Alkohole, C12-14-kvæm (nærubredt), ethoxylateret + 2,5 EO, sulfatet, sodium salt ⁽¹⁾	Biodegraderet	Hydrolysehalvlevetid	20,5 mg/L
Alkohole, C12-14-kvæm (nærubredt), ethoxylateret + 2,5 EO, sulfatet, sodium salt ⁽¹⁾	Biodegraderet	Hydrolysehalvlevetid	20,5 mg/L

Liste A pga. 0 % bionedbrydelighed og EC50 under 1mg/l

ABC-stofvurdering af "Specielt hvidt skum"

På doseringsbeholderne i teknikerrum er der angivet på et mærkat hvilke vaskemidler, der bruges/er i brug.

5

På tilsynet blev de fremsendte sikkerhedsdatablade kontrolleret med mærkaterne på doseringsbeholderne. Det viste sig, at lige netop "Specielt hvidt skum" ikke længere bliver brugt.



Foto af mærkater på doseringsbeholder

Tilslutningstilladelse

Ved gennemgang af tilslutningstilladelse af spildevand til offentlig kloak fremgår det, at den gældende tilslutningstilladelse fra februar 2014 ikke længere er dækkende.

Shell har ændret de rensetekniske foranstaltninger fra et biologisk renseanlæg til et renseanlæg bestående af sandfang og olieudskiller.

Der er udarbejdet et næsten færdigt udkast til ny tilslutningstilladelse, men der mangler et revideret kort over det nye kloaksystem. Dette rekvirerer tilsynsmyndigheden fra Shell for at få færdiggjort tilslutningstilladelsen.

Beskyttelse af jord og vand

Der blev ikke konstateret ny jordforurening på grunden.

Belægning

Belægning i vaskehal manglede et par fliser. Det blev oplyst, at det vil blive udbedret.

Belægnings i øvrigt er i fin stand

Venlig hilsen
Jens Peter Mortensen
Miljøsagsbehandler