

Søren Jensen
Rendborg 41
9900 Frederikshavn

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

19. nov. 2015

Miljøtilsyn med minkfarm, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Frederikshavn Kommune foretog den 23. okt. 2015 "prioriteret tilsyn" med miljøforholdene på Rendborgvej 41, med henblik på kontrol jf. Miljøbeskyttelsesloven¹. Tilsynet var varslet den 7. okt. 2015.

Virksomheden er omfattet af miljøbeskyttelseslovens bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: 15/23694

Sagsbehandler: Ib Møller

Direkte telefon.: 98 45 63 55
E-mail: ibni@frederikshavn.dk

Henstillinger/indskærpelser

- Krav om montering af gyllealarm inden 1. april 2016 pga. vandløb inden for 100 meter,
- Føring af logbog minimum hver måned, bl.a. med registrering af nødvendig flydelag og div. tiltag til sikring af flydelag,
- Tilførsel af mindre mængder halm til gyllen, så flydelag er komplet,
- **Fremover 5 årig gyllebeholderkontrol, pga. vandløb/sø inden for 100 m. Ny kontrol skal udføres nu, da sidste kontrol stammer fra 2008,**
- Overdækning af redehalm med vandtæt materiale,
- Tidsbestemt drift af gaskanon, så drift om aften og natten undgås.

Miljømæssigt drives farmen i øvrig pænt.

Miljørisikovurdering

Jf. gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn skal tilsynsmyndigheden gennemføre en miljørisikovurdering, der indeholder vægtede parametre for dels sandsynligheden for, at der sker en forurening, dels konsekvensen af en potentiel miljøforurening.

Parametrene scores med 1, 3 eller 5 og jo lavere score, jo bedre

Sandsynligheden er opgjort i husdyrbrugets systematik i miljøarbejdet, herunder miljøledelse og miljøforbedringer (**score 5**) og husdyrbrugets regelefterlevelse (**score 3**)

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse.

Konsekvensen er opgjort i håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald samt forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning (**score 3**), emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø samt husdyrbrugets størrelse (**score 3**) og sårbarhed, der skal opgøres som afstand til følsomme områder (**score 5**).

Din beregnede risiko-score er **(3,74)**

For husdyrbrug, der er omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug gælder, at:

- En samlet risikoscore på $> 3,6$ betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert år.
- En samlet risikoscore på $2,8 < x \leq 3,6$ betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert andet år.
- En samlet risikoscore på $\leq 2,8$ betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert tredje år.

For husdyrbrug, der er godkendt i henhold til § 11 og 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug gælder, at Frederikshavn Kommune, på baggrund af den fremkomne risiko-score, fastsætter tilsynsfrekvensen for det fremtidige tilsyn inden for en 3-årig periode

For øvrige husdyrbrug end de, der er godkendt i henhold til § 11 og 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og som har et dyrehold over 3 DE gælder, at Frederikshavn Kommune, på baggrund af den fremkomne risiko-score, fastsætter tilsynsfrekvensen for det fremtidige tilsyn inden for en 6-årig periode

Offentliggørelse af tilsynsrapport på hjemmeside

Tilsynsrapport vil i nærmeste fremtid blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Har De bemærkninger til tilsynsrapport, anmodes De om at kontakte undertegnede inden 7 dage.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Til forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet er der anvendt 4,5 timer. Gebyret forventes opkrævet (fordelt) både november 2015 og 2016.

Med venlig hilsen
Ib Møller Nielsen
Miljøtekniker

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 23-10-2015

Søren Jensen, v./Rendborgvej 41
9900 Frederikshavn

Til stede ved tilsyn	Pelsdyravler Søren Jensen og Miljøtekniker Ib Møller, Frederikshavn Kommune
----------------------	---

Kapitel 5 godkendelse	Ingen.
Lokaliseringsgodkendelse	Ingen
Bedriftstype	Mink
Dyreenheder i alt	137,93

Ejer	Søren Jensen
Adresse	Rendborgvej 41, 9900 Frederikshavn

Telefon	98481432	Mobil	
E-mail		CVR nr.	26831350
Fax		P. nr.	1009389861

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

I rapporten beskrives landbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op på forureningstyper.

Indhold

- Landbrugets indplacering
- Animalsk produktion
- Opbevaringsanlæg
- Gældende aftaler
- Sprøjtemidler
- Spildevand
- Olie- og kemikalietanke
- Oplag af affald
- Generelle bemærkninger

Vil du vide mere

Frederikshavn Kommune
Frederikshavn Affald (affald)
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr., P nr.)

www.frederikshavn.dk
www.forsyningen.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk

Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Mink, årstæver	Gødningsrende	4.000	137,93	1.680,00	408,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Dyreholdet omfatter 4000 minktæver. Dyreholdet er ajourført i CHR-register

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ingen miljøgodkendelse/miljøtilladelse

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Møddingsplads	?	300	450	0	Fysisk ingen bem.

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1988	11-06-2008	108	325	Intet	Ingen bem. Kontrolleret 1. gang i 1998. Kontrolleret i 2008, ingen bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	Gyllebeholder sås med kraftig flydelag med revner i og dykket indløb. Logbog føres ikke Der er krav om alarm ved gyllebeholder, idet der er vandløb/sø inden for 100 m. Beholder er sidst kontrolleret i 2008. Beholder skal nu igen kontrolleres pga. "ny 5-årig kontrol" med gyllebeholdere.
Vaskeplads - mink	Særskilt beholder med afløb til gyllebeholder.
Tag/gød.render - mink	Udmugning hver uge
Tilstræk. kapacitet	Minimum 9 mdr.
Møddingsplads	Opstuvet møddingsvand. Udækket oplag af redehalm.

Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Gylleaftale med Hvims Biogas

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sprøjtemidler	Ingen oplag

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Afløb fra fodersilo til gyllebeholder. Afløb fra stuehus til nyt nedslivningsanlæg

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Udført ny overjordisk olietank i 2015, ej anmeldt til kommune. Anmeldelses-skema udfyldtes ved tilsyn. Der togs foto af mærkat på olietank.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Ingen oplag idet det løbende afhændes.
Affald	Tilsluttet industriaffaldsservice. Oplag af plasttagrender i container

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beplantning - minkfarm	Tilfredsstillende beplantning
Fluebekæmpelse	Der anvendes alene kalkudspredning
Pelseri	Pelseri gav ikke anledning til bemærkninger
Indretning & drift	Pæne drifts- og miljømæssige forhold. Nabo på Råsigvej 58 har efter tilsyn kontaktet kommunen ang. støjgener fra gaskanon. Kommunen har i 1. omgang bedt klager om at kontakte Søren Jensen, mht. løsning af generne. Klager anfører at kanonen også er i drift om natten, hvor mågerne ikke er ved farmen.
Energianlæg	Oliefyr
Beskyttet natur	Ingen kontrol
Lugtgener	Ingen gener

Ikke oplyst	Ingen aktuelle planer om udvidelser. Der er sygdom (Plasmacytose) på farm
-------------	---