



Rapport for miljøtilsyn hos Kommunal materiel- gård, Kongerslev, Refsnæsvej 8 A, 9293 Konger- slev

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	13.12.2016		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98318988	CVR nr.	29189420
E-mail		P. nr.	1008927851

Virksomhedstype	H51, Garageanlæg > 3 stk.
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Kommentar

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
<p>Kommunal materielgård med følgende kørende materiel: 2 traktorer. Derudover en 7-ledsklipper (til klipning af fodboldbaner). Materielgården omfatter en lukket garage med værksted (hvor der stort set ingen aktivitet er længere), et saltlager, en overdækket vaskeplads, et mindre hus til opbevaring af bl.a. specialbenzin til 4-taksmotorer. Derudover er der en koldhal til opbevaring af køretøjerne. Hallen er med fast grus belægning bortset fra et areal med betonbelægning tæt ved tidligere plads til tankning af køretøjerne.</p> <p>Drifttiden er mandag til tirsdag fra kl. 7-15.30 og onsdag, torsdag og fredag fra kl. 7-14.30.</p>				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	4			
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m ³)	Rensning
1	Svejsning og slibning	Svejserøg		Ingen rensning
2	Højtryksrenser/damprenser	Udstødningsgas		Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		1,0					
2		1,0					

Rumopvarmning:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er afkast fra svejserøg og slibning. Der er sjældent udsug herfra, da aktiviteterne med svejsning og slibning er meget begrænset.
Luft, afkast	
Luft, støv	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, filtre	
Lugt	
Luft, vilkår i miljøgodkendelse	

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Til- og frakørsel		Ingen afskærmning/støjdæmpning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Under tilsynet var der intet at bemærke mht. støj. Støjkilder er til- og frakørsel, samt intern kørsel på pladsen.
Støjkilder, indendørs	
Støjkilder, udendørs	
Støj, vilkår i miljøgodkendelse	

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Vaskehal/vaskeplads				Olieudskiller og sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der fremkommer processpildevand ved vask af køretøjer på overdækket vaskeplads. Vaskepladsen er tilkoblet sandfang og olie- og benzinudskiller.
Spildevand, procesvand	
Spildevand, overfladevand	
Spildevand, afløbsforhold	
Spildevand, tilslutningstilladelse	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, egenkontrol	
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Olie- og benzinudskilleren inspiceres og kontrolleres mindst en gang om året og tømmes efter behov af Mocana.
Udskiller, funktionsafprøvnings af alarm	
Udskillere, vilkår i tilladelse	

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
1	Diesel	5.900		Udendørs	JA

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Under tilsynet blev der registreret en dieseltank på 5.900 l fra år 2002. Tanken er placeret i værksted. Tankning af køretøjerne foregår på den overdækkede vaskeplads, som er placeret ved siden af værkstedet.
Olietanke, opstilling/placering	
Olietanke, etab./afbl/sløjfning	
Olietanke, tankattest/tankskilt	
Olietanke, sløjfningstermin	
Olietanke, registrering i BBR	
Olietanke, overjordiske, overløbsalarm	
Olietanke, belægninger ved påfyldningspl	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke, belægninger ved salgspladser	
Olietanke på/over 6000 l, tæthedspr/insp	
Olietanke på/over 6000 l, beh.regnskab	
Olietanke, vilkår i miljøgodkendelse	

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Autoshampoo				Beholder - lukket		Indendørs	2011
Motorolie				Tromle		Indendørs	2011
Salt				Ingen beholder		Indendørs	2011
Benzin				Plastdunk		Indendørs	2011
Diesel				Ståltank		Indendørs	2011

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Råvarer består bl.a. af autoshampoo, diverse motorolier, benzin og diesel.
Råvarer, opbevaring	Benzin opbevares i 20 l dunke i særskilt aflåst bygning. Benzinen anvendes til 4 og 2 taksmotorer. Motorolie opbevares i værksted i ståltromle placeret på opsamlingskar. Salt til brug ved saltning af veje i vinterperioden opbevares i overdækket hal.
Råvarer, vilkår i miljøgodkendelse	
Råvarer/Kemikalier, belægninger	

Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Blandet brændbart			Container - lukket		Udendørs			
Haveaffald			Container - åben		Udendørs			
Jern og metal			Container - åben		Udendørs			

Olie- og benzinudskillere			Ikke relevant		Ikke relevant			
Spildolie			Tromle		Indendørs, bag opkant			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	<p>Øvrigt affald består af:</p> <ul style="list-style-type: none"> Blandet brændbart samt brændbart affald, der samles ind fra affaldscontainer/stativer ved rasteplasser. Affaldet opbevares i lukket container udendørs og afhentes af Marius Pedersen og køres til RenoNord. Jern/metal, som opbevares i åben container udendørs og køres til materielgården på Hattemagervej. Plast i form af tagrender og andet hårdt plast. Affaldet opbevares i tråd bur udendørs og køres til materielgården på Hattemagervej. Haveaffald, som opbevares i åben container. Haveaffaldet køres til affaldscenter Rørdal.
Affald, farligt	Farligt affald består af spildolie. Spildolien opbevares i værksted i stål-tønde over spildbakke. Det blev oplyst, at spildolien bortskaffes af Gunnar Lund Olieservice A/S
Affald, anmeldelse af farligt affald	
Affald, sortering	
Affald, opbevaring	
Affald, bortskaffelse	
Farligt affald, belægninger	<p>I den hallen var der på betonbelægning parkeret en RIMAS 7 leds multmaskine der havde lækket olie på betonbelægningen, der var smidt kattegrus på for at suge olien op. men der var synlige tegn på at kattegrusen havde ligget der længe uden at være fejlet op og bortskaffet som farligt affald</p> <p>Det blev aftalt at det vil blive fejlet op og bortskaffet som farligt affald.</p>
Affald, vilkår i miljøgodkendelse	

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er placeret i område med særlig drikkevandsinteresse.
Generelle bemærkninger	Ved tilsynet virkede materielpladsen meget rodet, der trænger til en grundig oprydning på pladsen.
Planforhold	
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening	Der blev ikke visuelt konstateret jordforurening ved tilsynet
Konstateret jordforurening ved tilsyn	
Miljøforbedringer, miljømål	
Bæredygtighed	Der blev talt om at bruge LED belysning i bygningerne