

STÆTEN A/S  
Vendsysselvej 197  
9900 Frederikshavn  
Att Jan Jensen

Tlf. +45 98 45 50 00  
post@frederikshavn.dk  
www.frederikshavn.dk  
CVR-nr. 29189498

**2. august 2023**

**Rapport efter miljøtilsyn hos Stæten A/S beliggende Vendsysselvej 199, 9900 Frederikshavn**

Sagsnummer: GEO-2023-05537  
Dokumentnummer: 7259378

Frederikshavn Kommune har den 11.07.2023 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed. Der er tillige ført tilsyn med den del af Stæten A/S, der er beliggende på Vendsysselvej 197.

Sagsbehandler:  
Jette Brønnum  
Direkte telefon:  
+45 9845 6359

Fra virksomheden deltog Jan Hermann Jensen og John Hermann og fra Frederikshavn Kommune deltog Jette Brønnum.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type K201 Nyttiggørelse farligt affald (ikke 5.1 i bilag 1) jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

**Ingen opfølgning**

Frederikshavn Kommune har ingen bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

**Miljørisikovurdering**

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

**Offentliggørelse**

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at

melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

### **Gebyr**

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

### **Lovgrundlag**

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).
- Lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen

Jette Brønnum  
Ingeniør

### Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98428822	CVR nr.	50077314
		P. nr.	

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

#### Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Virksomheden driver transportvirksomhed og slamsugervirksomhed. Indretning og drift af virksomheden er beskrevet i miljøgodkendelsen.</p> <p>Der er følgende aktiviteter på virksomheden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Afvanding af kloakslam i støbt betongrav, hvorfra der afledes til off. kloaksystem via sandfang og olieudskiller</li> <li>* Afvanding af slam fra tømning af olie/benzinudskillere på aflæsningsplads for olieblandet slam. Vanddelen behandles på Donbækvej.</li> <li>* Midlertidig opbevaring af beton, murbrokker og asfalt (ingen knusning på pladsen)</li> <li>* Midlertidig opbevaring af epoxyaffald i lukkede stålcontainere</li> </ul> <p>Der er 6 tanke til opbevaring af olie og 2 slambassiner. De 6 tanke er gamle banevogne.</p> <p>De 6 tanke er placeret i betongrav, der er omsluttet af membran, der er fuldsvejset i hjørnerne. Det er således sikret, at der ikke kan ske forurening til undergrund.</p> <p>Hele pladsen er under renovering, ca. halvdelen er allerede flisebelagt, den sidste del resterer. Der er ved at blive etableret en vægt på pladsen.</p>
Egenkontrol (journal)	<p>I vilkår 46 i miljøgodkendelsen er der krav om at virksomheden fremsender miljøredegørelse hvert år senest 1. marts til Frederikshavn Kommune.</p> <p>Miljøredegørelsen skal indeholde oplysninger om:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Modtaget affald det foregående år, fordelt på affaldstyper</li> <li>b) Forbrug af hjælpekemikalier</li> <li>c) Videreendt affald det foregående år, fordelt på affaldstyper</li> <li>d) Vurdering i ændring i lagerbeholdning af de enkelte affaldstyper</li> <li>e) Eventuelle miljøforbedrende foranstaltninger etableret/iværksat i det forløbne år samt en miljømæssig vurdering af tiltagene</li> <li>f) Planlagte forandringer og miljømæssige forbedringer i det/de kommende år</li> <li>g) Resultater af den krævede egenkontrol og om de har givet anledning til afhjælpende foranstaltninger, forbedringer og lignende - og i givet fald hvilke.</li> </ol>

	<p>Punkt a) og c) fremgår af ADS-portalen.              Idet flotationsanlægget (RWO) aldrig er etableret er punkt b) ikke relevant.</p> <p>Det aftales på tilsynet, at der ikke behøves fremsendelse af miljøreddegørelse førend egenkontrolvilkår er revideret/opdateret ifm. ny miljøgodkendelse.</p>
Miljøgodkendelse	<p>Virksomheden er miljøgodkendt den 13. juni 2001. Den del af godkendelsen der omfatter etablering af RWO (flotationsanlæg), olie- og kemikaliesepareringsanlæg er ikke udnyttet og er bortfaldet.</p> <p>Et tillæg til miljøgodkendelsen den 20. juni 2012 om opbevaring og behandling af aluminiumssilikat er ikke udnyttet og er bortfaldet.</p> <p>På tilsynet orienterede Kommunen om hvorledes der skal ansøges om miljøgodkendelse til udvidelse af virksomheden. Der er efterfølgende sendt yderligere detaljer på mail.</p>
Forurennet jord	<p>Det vurderes, at virksomhedens drift ikke giver anledning til forurening af jord og grundvand.</p>
I øvrigt	<p>Vaskeplads til vask af biler med tre afløb, som alle passerer olieudskillere.</p>



Afvanding af kloakslam



Afvanding af slam fra tømning af olie/benzinudskillere



Tanke til opbevaring af indhentet olie



Vægt under etablering



Sortering af blandede affaldspartier



Ny flisebelægning på store arealer

### Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lufforurening	Der er svejserøgsudsugning over arbejdsbord i hal. Der vurderes ikke at være lufforurening fra virksomheden.



Svejserøgsudsugning fra arbejdsbord

### Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der vurderes ikke at være støjgener fra virksomheden.

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Der er meddelt tilladelse til afledning til det offentlige kloaksystem den 4. december 2000. Tilladelsen omfatter arealet, hvor der sker afvanding af slam fra vejbrønde samt de umiddelbare omkringliggende arealer. Tilladelsen omfattede oprindeligt også et kalkstabiliseringsanlæg, der ikke længere er på virksomheden.  Der er tillige meddelt en spildevandstilladelse af 16. marts 1998 til afledning af spildevand fra bilvaskeplads til vask af lastbiler og slamsugere ved

garageanlægget.



Slamsuger på vaskeplads

### Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskiller	Der er sandfang og olieudskiller på ejendommen.



Vaskeplads i baggrunden



Sandfang og olieudskiller

**Olie- og kemikalietanke**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Overjordisk 5900 l ståltank fra 1998 til diesel og overjordisk 1200 l ståltank fra 2006 til fyringsolie. OK står for kontrol af tanke. Begge tanke er placeret i hal.



1.200 liters tank til fyringsolie



Fyr til opvarmning af kontor og velfærd

**Oplag af affald**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Olieblandet sand og slam fra olieudskillere bortskaffes til Farligt Affald A/S i Hjørring. Virksomheden transporterer selv sand og slam til Hjørring. Olie afsættes ligeledes til Farligt Affald A/S.
Affald, generelt	Sand fra sandfang afleveres hos Frederikshavn Affald A/S.