

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 16-05-2018

Arne Porse
Rygårdevej 2 A
8961 Allingåbro

Til stede ved tilsyn	Arne Porse Annette Jessen, Norddjurs Kommune
----------------------	---

Tilsynstype	Basistilsyn
-------------	-------------

Ejer	Arne Porse
Adresse	Rygårdevej 2, 8961 Allingåbro

CHR nr.	27321
CVR nr.	11508235
P nr.	

Husdyrbrugstype	Kategori 1b, Kvægbrug med en 12 godkendelse
Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	14-12-2016
Nyeste godkendelse/tillæg	14-12-2016
Godkendte dyreenheder	527,85

Dyreenheder (registreret)	493,04
---------------------------	--------

Andre anlæg drevet af ejer	Arne Porse	Mogenstrupvej (8961) 3
----------------------------	------------	------------------------

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norrdjurs Kommune
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)
Centrale husdyrregister

www.norrdjurs.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk
www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
14-02-2017	Indskærpelse	Der skal etableres enten en randbelægning med afløb eller en mindst 1 meter høj mur som afgrænsning af ensilageopbevaringsanlæggene mod øst. Indskærpelsen er efterkommet.

Gældende tilladelser til dyrehold

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Tilladelsesdato	Vægtgrænser/korrektion	
Jers. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	325		396,06	14-12-2016	Kg EKM: 9600,0	
Jers. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	5		6,09	14-12-2016	Kg EKM: 9600,0	
Jers. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	38		7,36	14-12-2016	Indgangsalder: 0,0	Afgangsalder: 5,0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	25		6,54	14-12-2016	Indgangsalder: 0,0	Afgangsalder: 5,0
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	48		11,97	14-12-2016	Indgangsalder: 5,0	Afg./kælvningsalder 9,0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	12		3,89	14-12-2016	Indgangsalder: 5,0	Afg./kælvningsalder 9,0
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	36		10,58	14-12-2016	Indgangsalder: 9,0	Afg./kælvningsalder 12,0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	10		3,80	14-12-2016	Indgangsalder: 9,0	Afg./kælvningsalder 12,0
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	96		34,89	14-12-2016	Indgangsalder: 12,0	Afg./kælvningsalder 20,0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	13		6,19	14-12-2016	Indgangsalder: 6,0	Afg./kælvningsalder 27,0
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	60		26,37	14-12-2016	Indgangsalder: 20,0	Afg./kælvningsalder 24,0
Slagtekalv Jers. (145-328 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	10	5	0,92	14-12-2016	Indgangsvægt: 25,0	Afgangsvægt: 145,0
Slagtekalv st.r. 0-6 mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	30	15	3,53	14-12-2016	Indgangsvægt: 40,0	Afgangsvægt: 220,0

Slagtekalv Jers. (145-328 kg)	Sengestald m.spalt, linespil	10	5	1,96	14-12-2016	Indgangsvægt: 145,0	Afgangsvægt: 328,0
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	30	15	7,69	14-12-2016	Indgangsvægt: 220,0	Afgangsvægt: 440,0

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Godkendelse, Tilladelser og VVM	§ 12 miljøgodkendelse af 4. december 2016 til ovenstående dyrehold.
Kontrol af øvrige vilkår	<p><u>Energirapport</u> Ved tilsynet modtog Norddjurs Kommune en energirapport med kortlægning af mulighederne for energibesparelser. Rapporten er udarbejdet af Byggeri & Teknik I/S den 19. april 2018.</p> <p>Arne Porse oplyste, at der løbende udskiftes til LED-lyskilder i staldene.</p> <p><u>Gylleforsuring</u> Der blev udleveret dokumentation for drift af forsøringsanlægget i form af statistikrapporter og cyklusrapport. Den gennemsnitlige pH-værdi efter svovlsyrebehandling er 5,43. Vilkår om forsuring af gyllen fra kostalden er overholdt.</p> <p><u>Udarbejdelse af foderplaner</u> Foderplanerne bliver gennemgået af en konsulent en gang om måneden. Ved tilsynet blev foderkontrol af 12. april 2018 udleveret.</p>

Registreret produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)		Vægtgrænser/korrektion	
					Flydende	Fast		
Slagtekalv st.r. 0-6 mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	57		7,81	0,00	106,84	Indgangsvægt: 41,9	Afgangsvægt: 237,7
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	52		13,18	163,57	0,00	Indgangsvægt: 250,4	Afgangsvægt: 467,9
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	3		3,98	86,74	0,00	Kg EKM: 9430,0	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1		0,29	0,00	3,47	Indgangsalder: 2,6	Afgangsalder: 6,0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	2	100	0,95	12,88	0,00	Indgangsalder: 6,0	Afg./kælvningsalder 27,0
Slagtekalv Jers. (145-328 kg)	Sengestald m.spalt, linespil	6		0,84	10,06	0,00	Indgangsvægt: 213,5	Afgangsvægt: 343,5
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	180		63,14	819,27	0,00	Indgangsalder: 11,6	Afg./kælvningsalder 18,4
Jers. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	69		13,63	0,00	170,97	Indgangsalder: 0,9	Afgangsalder: 4,7
Jers. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	322		387,93	8.117,32	0,00	Kg EKM: 9430,0	
Slagtekalv Jers. 0-6 mdr.(145 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	16		1,29	0,00	18,65	Indgangsvægt: 26,9	Afgangsvægt: 137,8

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Registreret dyrehold	<p>Det registrerede dyrehold er kontrolleret ved gennemgang af de seneste 3 gødningsregnskaber og overholder det godkendte dyrehold på ejendommen.</p> <p>Ovenstående skema viser dyreholdet i planperioden 2016/2017.</p>

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Over-dækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-2008	1.100	2.750		2 siloer
Ensilageplansilo	01-01-2013	600	1.500		

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1989	31-12-2009	462	1.850	Flydelag	
Gyllebeholder	01-01-1992	22-02-2014	300	1.200	Flydelag	Forsuret gylle
Gyllebeholder	01-01-1997	31-12-2007	500	2.000	Flydelag	
Gyllebeholder	01-01-2008		1.000	4.000	Flydelag	Forsuret gylle

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads	Der er ingen møddingsplads på ejendommen. Ved tilsynet lå der en mindre mængde dybstrøelse på et befæstet areal. Dybstrøelsen var overdækket og vil blive udbragt snarest.
Gyllebeholder	<p>Der er 4 gyllebeholdere på ejendommen.</p> <p>Derudover ejer Arne Porse en beholder på Bakkegårdsvej 12 i Vivild og der anvendes desuden en lejet beholder på Søndergade 20 i Vivild.</p> <p>Ved tilsynet var fjernbeholderne ikke i brug.</p>
Ajlebeholder	Ingen
Opsamlingsbeholder	Afløbene fra plansiloerne føres til en opsamlingsbeholder, hvorfra restvandet flyttes til en af gyllebeholderne.
Ensilageopbevaring	<p>Der er tre plansiloer på ejendommen</p> <p>To af siloerne er afgrænset af mure i begge sider, og den sydligste silo er afgrænset af en mur i den ene side og randbelægning på den anden side.</p> <p>Der er afløb i begge ender af siloerne. Mod vest er der randbelægning, og mod øst er der en mur som afgrænsning af opbevaringsanlægget.</p> <p>Derudover opbevares der ikke-saftgivende ensilage fra 2016 i en markstak.</p>
Dybstrøelse	Dybstrøelse fra kalvehytterne kommer i gyllebeholderne eller køres direkte ud og pløjes ned. I forbindelse med udmugning oplagres dybstrøelse midlertidigt på et befæstet areal med afløb til gyllebeholder.
Læsseplads med afløb	Der er ikke støbt læsseplads ved gyllebeholderne. Beholderne tømmes med sugeskran.
Dykket indløb på gyllebeholder	Der er dykket indløb på alle beholdere. Gyllen pumpes direkte fra staldene og til 3 af beholdere. Der pumpes gylle til den sidste beholder fra en af de øvrige gyllebeholdere.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Flydelag på gyllebeholder	Gyllen i de to østlige (største og mindste) beholdere er forsuret, og der er ikke krav om flydelag i disse beholdere. Den ene af beholderne var tom, og der var alligevel flydelag på den anden beholder. Gyllen i de to vestlige beholdere er ikke forsuret, og disse beholdere skal være forsynet med flydelag. Der var solidt flydelag på den ene beholder, og den anden beholder var tom.
Logbog til gyllebeholder	Der føres logbøger over flydelaget i beholderne samt aktiviteter som udbringning og flytning af gylle m.m.
Beholderkontrol	Beholderen fra 1997 er kontrolleret i 2007 og blev tilmeldt ny 10-års kontrol den 20. november 2017. Beholderen fra 2008 skal kontrolleres første gang i år.
Krav om alarm og barriere	Der er ikke krav om gyllealarm eller barrierer omkring gyllebeholderne.
Opbevaringskapacitet	Der vurderes at være tilstrækkelig opbevaringskapacitet.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markoplag	Ingen markstakke med dybstrøelse/kompost	0

Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringsaftaler	Der benyttes to fjernbeholdere på hhv. Bakkegårdsvej 12 og Søndergade 20. Ved tilsynet var disse beholdere tomme.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Et tidligere malkeum er ombygget til vaskehal. Her vaskes maskiner, og der sker påfyldning og rensning af marksprøjte. Rummet har støbt gulv med afløb til gyllebeholder.

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	2 dieseltanke på hhv. 1200 liter og 5900 liter. Begge tanke er produceret i 2003.

Affald og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spild - og smøreolie	Smøre- og spildolie opbevares i vaskehallen, hvor der er afløb til gyllebeholder.
Andet affald	Der er opstillet en stor container til blandet brændbart affald. Husholdningsaffald samt pap-affald afhentes af RenoDjurs.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affaldsbortskaffelse	Containeren afhentes og tømmes af H. H. Jørgensen.
Opbevaring af døde dyr	Opbevares under kadaverkappe og afhentes af DAKA.
Opbevaring af bekæmpelsesmidler	I aflåst rum i en staldbygning. Rummet har betongulv, og et afløb i gulvet er afblændet.

Skadedyr

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer i gyllesystemet og snyltehvepse i dybstrøelsen.
Rottebekæmpelse	Rotter bekæmpes af Nomus.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger	Ejendommen fremstår pæn og ryddelig.
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn
Jordforurening på ejendommen	Der blev ikke observeret jordforurening på ejendommen.
Indberetning af egenkontrol	Der er ikke vilkår om indberetning af egenkontrol.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering: 16-05-2018				
Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (40 %)	Regelefterlevelse (60 %)	Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning (33 %)	Husdyrbrugets størrelse (33 %)	Sårbarhed (34 %)
5	1	3	5	5
Sandsynlighed (50 %)		Konsekvens (50 %)		
2,60		4,34		
Samlet score				
3,47				

De 5 delparametre i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

Tilsyn udført af: Annette Jessen
miljøsagsbehandler

Tel: 89594001
E-mail: anje@norddjurs.dk