

**Aarhus Kommune – Center for Miljø og Energi
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	23.11.2017
CVR-nummer	14854738
P-nummer	1019762226
e-Doc journal nr.	13/027693
Virksomhed	Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S
Adresse	Ravnsøvej 3
Postnummer og by	8240 Risskov
Telefonnummer	86175500
e-mail	morten.holst.nielsen@autohus.dk
Kontaktperson	Morten Holst Nielsen
Branchekode	Autobranche virksomhed
Opstartsdato	Værkstedet er opført i 1978
Udvidelser/ændringer	Overtaget 1. oktober 2014
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Morten Holst Nielsen og Sten Kristensen
Aarhus Kommune	Jens Tikær Andersen

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Center for Miljø og Energi har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen). Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen. Virksomheden har ikke krav om indsendelse af egenkontrol. Egenkontrolloplysninger jf. § 14 om bl.a. indkøb af farve, lak og opløsningsmidler samt bortskaffelse af farligt affald, skal blot kunne fremvises ved tilsyn.

BELIGGENHED

I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område 150803ER, der er udlagt til erhvervsformål. Området er desuden omfattet af byplanvedtægt V-R 3. Der kan etableres en bolig i tilknytning til den enkelte virksomhed. Nærmeste boliger ligger i en afstand af ca. 40 meter syd for virksomheden på den modsatte side af Grenåvej.



Luftfoto af virksomheden med matrikelskel

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Ravnsøvej 2 og 3 drives som en samlet virksomhed. Ravnsøvej 3 er indrettet med salgsafdeling, personbilværksted, maleafdeling og vaskehal.

STØJ

Virksomhedens væsentligste støjklager er ventilationsanlæg, kompressor samt kørsel til og fra virksomheden. Der foreligger naboklager over støj fra virksomheden.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Nr.	Placering	Aktivitet/proces	Filter	Afkasthøjde
1	Personbilværksted	Rumudsug	Nej	Ca. 2 meter over tag
2	Personbilværksted	Udstødningsgas	Nej	Ca. 2 meter over tag
3	Personbilværksted	Svejsesøg	Nej	Ca. 2 meter over tag
4	Malekabine	Lakering af biler	Tørfilter	Ca. 4 meter over tag
5	Klargøring	Slibning	Partikelfilter	Ca. 2 meter over tag
6	Klargøring	Rumudsug	Filtervæg	Ca. 2 meter over tag
7	Klargøring	Blandebord	Nej	Ca. 2 meter over tag
8	Ved malekabine	Oliefyf	Nej	Skorsten over tag

Lugt og stov

Virksomheden foretager lakering af ca. 35 skader pr. uge samt enkelte hellakeringer. Der anvendes primært vandbaseret lak. Der var ved tilsynet ikke tegn på støv- eller lugtgener fra virksomheden udenfor virksomhedens areal, og der foreligger ikke klager over gener fra virksomheden.

Opvarmning

Malekabinen opvarmes med oliefyf. Resten af virksomheden opvarmes med fjernvarme.

SPILDEVAND

Virksomheden ligger i et separatkloakeret område, hvor spildevand afledes til renseanlæg tilhørende Aarhus Vand A/S, og overfladevand afledes direkte til recipient. Virksomheden er meddelt spildevandstilladelse den 29. oktober 2014. Spildevandet afledes via olieudskillere, der er med i den kommunale tømningssordning. Seneste tømning er foretaget den 24. maj 2017. Virksomheden opsamler olieholdigt kondensvand fra kompressor i en plastdunk placeret uden dørs uden opsamlingsbakke. Da virksomheden ligger i et separatkloakeret område, hvor uden dørs afløb ledes til vandløb, skal denne som aftalt flyttes indendørs på betonbelagt område ved kompressoren eller placeres på overdækket spildbakke. Dette er udført.

AFFALD

Oversigt over affald (fælles for Ravnsøvej 2 og 3)

Affald	Mængde i 2016	Affaldsbehandler
Oliefiltre	997 kg	Stena Recycling A/S
Spildolie	13.774 liter	Ditto
Kølvæske	441 kg	Ditto
Bremsevæske	153 kg	Ditto
Bremsevaskervand	308 kg	Ditto
Autobatterier	1840 kg	Ditto
Lysstofrør	75 kg	Ditto
Blandet brændbart	38900 kg	Ditto
Pap	6405 kg	Ditto
Limaffald	51 kg.	Ditto
Spraydåser	107 kg	Ditto
Autoruder	3361 kg	Ditto
Kofanger	2660 kg	Ditto
Hård plast	320 kg	Ditto
Bremse- og koblingsdele	150 kg	Ditto

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDEVAND

Opbevaring af flydende farligt affald

Spildolie opbevares i en dobbeltvægget tank på 1.000 liter med flyderalarm for utæthed. Andet farligt affald opbevares i mindre beholdere på spildbakker på overdækket udendørs plads.

Opbevaring af flydende råvarer

Motorolie opbevares i to nye tanke. Sprinklervæske opbevares i 1.000 liter palletank på overdækket befæstet areal. Mindre beholdere til diverse autokemikalier og malerprodukter står indendørs på befæstet areal. Virksomheden anvender hovedsageligt vandbaserede produkter i malekabinen. Fortynder opbevares i ståltromle placeret på udendørs opsamlingsbassin. Bassinet var delvist fyldt med vand, og skulle derfor tømmes. Dette er udført.

Oversigt over olietanke

Indhold	Placering	Størrelse	År	Bemærkninger
Fyringsolie	Nedgravet	10.000 liter	1979	Inspiceres igen inden 7. oktober 2021
Spildolie	Udendørs	1.000 liter	2011	Dobbeltvægget med alarm for utæthed
Motorolie	Udendørs	1.000 liter	2015	Dobbeltvægget med alarm for utæthed
Motorolie	Udendørs	1.000 liter	2015	Dobbeltvægget med alarm for utæthed

Inspektionsrapport

A.A. Service har udført inspektion af fyringsolietanken på 10.000 liter den 7. oktober 2011. Det fremgår af rapporten, at tanken skal inspiceres igen senest den 7. oktober 2021.

Nedgravede rørføringer til olietanke

Det fremgår af inspektionsrapporten fra A.A. Service, at fyringsolietanken er etableret med kobberrør. De øvrige tanke er uden nedgravede rør.

Påfyldningsplads for benzin

Virksomheden har fjernet den tidligere tank til benzin. Tankning af biler foregår nu på servicestationer.

Jordforurening


Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Virksomheden har særdeles godt styr på miljøforholdene, og foretager detaljeret affaldssortering, der medvirker til forøget genbrug. Tilsynet gav anledning til to mindre bemærkninger, der efterfølgende allerede er bragt i orden.

Sig til hvis der er spørgsmål eller kommentarer til denne rapport.

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, den 27. november 2017



Jens Tikær Andersen
Biolog