



Mellemd Depot jord/slam v/Horsens
Renseanlæg
Alrøvej 11
8700 Horsens

CVR: 32560156

Teknik og Miljø
Byg, Erhverv og BBR

CHR M Østergaards Vej 4
8700 Horsens
Telefon: 76292929

horsens.kommune@horsens.dk
www.horsenskommune.dk

Sagsnr.: 09.02.16-K08-9-09

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Vi har den 28.08.2024 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens¹ § 65 på Mellemd Depot jord/slam v/Horsens Renseanlæg.

Denne tilsynsrapport viser de registreringer som tilsynsmyndigheden skal offentliggøre jf. tilsynsbekendtgørelsens² § 14, stk.1.

Virksomhedens listepunkt: K212, Midlertidig oplagring mv Ikke-farligt, ikke bilag1

Baggrund for tilsynet	Tilsynet er udført som led i kommunens almindelige miljøtilsyn. Der er udført et basistilsyn - dvs. en samlet vurdering af virksomhedens miljøtilstand.
Blev der konstateret jordforurening?	Der blev ikke fundet tegn på jordforurening.
Konklusion på egenkontrol	Der har ikke været bemærkninger til virksomhedens egenkontrol.

Tilsynet er udført af: Anne Lucia Jansen Skjødt

Såfremt der er spørgsmål eller kommentarer til tilsynsrapporten, kan der rettes henvendelse til den tilsynsansvarlige.

¹ Miljøministeriets [lbk nr. 928](#) af 26. juni 2024 af lov om miljøbeskyttelse.

² Miljøministeriets [bek. nr. 1536](#) af 9. december 2019 om miljøtilsyn.