



## Tilsynsskema

Navn	OK Benzin
Adresse	Ole Rømers Vej 1, 6760 Ribe
CVR nummer	45757919
Dato for tilsyn	25. april 2019
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Virksomhedens karakter	Vaskehal (autoværksted) Q01
Hvad der er ført tilsyn med	Basistilsyn. Tilsynet er gennemført som et samlet tilsyn, dvs. en gennemgang af virksomhedens samlede miljøforhold.
Er der konstateret jordforurening	Der blev ikke ved tilsynet konstateret jordforurening. Der blev ikke gennemført egentlige jordforureningsundersøgelser
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden	Nej
Konklusion på eventuelle egenkontrolindberetninger	Virksomheden har ikke krav til indberetning om egenkontrol