

AutoHus Nord - AHN 9900 ApS  
Gærumvej 54A  
9900 Frederikshavn  
Att.: Uffe Jensen

E-mail: [gvau@mail.dk](mailto:gvau@mail.dk)

**Frederikshavn Kommune**  
Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00  
[post@frederikshavn.dk](mailto:post@frederikshavn.dk)  
[www.frederikshavn.dk](http://www.frederikshavn.dk)  
CVR-nr. 29189498

**26. november 2019**

## **Rapport efter miljøtilsyn hos AutoHus Nord - AHN 9900 ApS beliggende Gærumvej 52 - 54A, 9900 Frederikshavn**

Sagsnummer: GEO-2018-03846

Frederikshavn Kommune har den 26. november 2019 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler: Maria Klitgaard  
Direkte telefon.: +45 98 45 62 79  
Mail: [maki@frederikshavn.dk](mailto:maki@frederikshavn.dk)

Fra virksomheden deltog Uffe Jensen og Robert Jensen og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup> bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

### **Opfølgning**

Tilsynet gav anledning til følgende indskærpelse:

- **Tilkobling af udsug fra udstødningsgasser til afkast**

Der er etableret udsugningsslanger til udstødningsgas på Gærumvej 54A, 9900 Frederikshavn – udsugningsslangerne er ikke tilkoblet et afkast, da afkastet endnu ikke er ført gennem taget, efter værkstedet har gennemgået en større renovering, se bemærkning under "Luftforurening" i vedhæftet bilag.

I henhold til § 11, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (autoværkstedsbekendtgørelsen), skal udstødningsgas udsuges fra indendørs lokaliteter og afkast skal føres mindst en meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret.

Det **indskærpes** over for virksomheden, at udsug fra udstødningsgasserne på lokaliteten Gærumvej 54A, 9900 Frederikshavn tilkobles et afkast, som er ført

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 117 af 28. januar 2019.

mindst en meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret jf. ovennævnte inden den **1. april 2020**.

Frederikshavn Kommune anmoder inden den 1. april 2020 om dokumentation på, at udsugningsslangerne er tilkoblet et afkast, som overholder bestemmelserne i autoværkstedsbekendtgørelsen.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

### **Miljøriskovurdering**

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljøreriskovurdering. I miljøreriskovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

### **Offentliggørelse**

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

### **Gebyr**

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen

Maria Klitgaard  
*Miljøingeniør*

### Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98427678	CVR nr.	38946196
Fax		P. nr.	1022853364



Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

#### Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Autoværksted, hvor der sker salg og reparation af biler.</p> <p>Værkstedet er opdelt i to mindre værksteder beliggende på hhv. Gærumvej 54A og 52.</p> <p>Gærumvej 54B er en privat ejendom, som ikke indgår i virksomheden.</p> <p>Der er ingen vaskehal tilknyttet autoværkstedet og der foretages ikke autolakering eller undervognsbehandling på lokaliteten.</p> <p>Virksomheden har i slutningen af 2018 etableret en overdækket vaskeplads med tilhørende sandfang og olieudskiller.</p> <p>Autoværkstedet har åbent fra kl. 8.00 til 16.00.</p> <p>Antal ansatte: 6 stk., hvoraf 3 personer ejer virksomheden.</p>
Egenkontrol (journal)	<p>Der er jf. autoværkstedsbekendtgørelsen krav om, at virksomheden skal føre egenkontrol og dokumentations med:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indkøb af lak, undervognsbehandlingsprodukter, fortynder, m.m. Denne er ikke aktuel, da aktiviteten ikke finder sted på virksomheden.</li> <li>- Mængde og afflevering af farligt affald Gennemgået og står under kontrolpunktet "affald".</li> <li>- Kontrol og vedligeholdelse af filtre på afkast (fx rumventilation, slibning, svejsning). Virksomheden oplyser, at der er etableret udsugningsslanger til udstødningsgas på Gærumvej 54A - afkastet er ikke ført gennem taget endnu. Der er desuden udsug på udstødningsgas og udsug på den begrænset slibning + svejsning på Gærumvej 52. Der er alarm og filter på udsuget fra slibning og svejsning. Filteret tilses, renses og vedligeholdes 1 gang om året eller hvis alarmen går af virksomheden selv.</li> </ul>
Miljøgodkendelse	Virksomheden har ikke krav om miljøgodkendelse.

Forurenet jord	<p>Gærumvej 54A, 9900 Frederikshavn er V2 kortlagt - forureningen kendes.</p> <p>Gærumvej 52 og 54B er V1 kortlagt - forureningen kendes altså ikke specifikt. Nr. 54B er kommet med i en pulje for oprydning, hvor boligen får tilskud til prøvetagning.</p> <p>Der er ikke konstateret yderligere forurening af jord ved tilsynet.</p>
I øvrigt	Ejendommene er opvarmet med oliefy.

### Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	<p>Der er etableret afkast til udsugning af udstødningsgasser på nr. 52. Der er ingen filter på afkastet. Afkastet er ca. 1.5 meter. Der er desuden afkast fra rumventilation og den begrænset slibning + svejsning på Gærumvej 52. Det er kun på sidstnævnte afkast, se billeder nedenfor, at der forekommer alarm og filter. Dette tilses og renses 1 gang årligt eller ved en alarm af virksomheden selv.</p>  <p>Virksomheden oplyste på tilsynet i 2018, at der er etableret udsugningsslanger til udstødningsgas på Gærumvej 54A, se nedenstående billede - afkastet er dog ikke ført gennem taget endnu, efter værkstedet er blevet renoveret.</p> 

	<p>Det blev i 2018 aftalt, at afkastet etableres inden vinteren 2018. Det blev efterfølgende i marts 2019 oplyst af virksomheden, at tilkoblingen ville ske inden sommer 2019.</p> <p>Tilkoblingen af udstødningsgas på nr. 54A er endnu ikke lavet. Virksomheden oplyser, at tilkoblingen skal laves, men det fremtidige ejerskab skal først bestemmes. Det indskræpes denne gang med virksomheden, at tilkoblingen til afkastet sker, hvilket begge deltager af indforstået med, da det er et krav jf. autoværkstedsbekendtgørelsen. Tilkoblingen skal ske inden den 01-04-2020.</p>
--	--

### Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Alle aktiviteter foregår indendørs bag lukkede porte.</p> <p>Kompressor står udendørs i et lukket skur på nr. 54A, se nedenstående billede, og indendørs i lukket rum på nr. 52. Virksomheden oplyser, at kompressorerne slukkes kl 16 efter endt arbejdsdag.</p>  <p>Det er kun i yderst sjældne tilfælde, at der slibes og svejses på lokaliteten.</p> <p>Frederikshavn Kommune har ikke modtaget støjklager over virksomheden.</p>

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	<p>Der er ingen afløb fra de to værksteder og der er derfor ingen olieudskiller tilknyttet de to værksteder.</p> <p>Revisionsgrav er nedlagt og der er etableret lift i stedet. På arealet uden om værkstedet er der afløb til off. kloak.</p> <p>Virksomheden oplyser, at der i slutningen af 2018 er etableret en vaskeplads, se nedenstående billeder:</p>

	 <p>Virksomheden blev ved seneste tilsyn orienteret om, at der skal meddeles en tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven hertil. Kommunen undersøger om der er meddelt tilladelse hertil.</p> <p>Vaskepladsen er ca. 4 x 8 m<sup>2</sup> (under 50 m<sup>2</sup>) og overdækket for at fremtidssikre stedet til en fremtidig separatkloakering - hele grundens er separatkloakeret. Vaskepladsen benyttes til vask af salgsbilerne.</p> <p>Virksomheden har i forbindelse med etableringen af vaskepladsen snakket med Forsyningen mhp., hvor meget der må udledes til kloakken. Stæten har lavet kloakarbejdet på pladsen.</p>
--	--

**Udskillere**



Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskiller	<p>Der er etableret sandfang og olieudskiller i forbindelse med virksomhedens vaskeplads.</p> <p>Udskilleren tømmes 1 gang årligt af Stæten.</p> <p>Sidste tømning og tilsyn var den i marts 2019.</p>

**Olie- og kemikalietanke**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Der er registreret 1 aktiv olietank i BBR på Gærumvej 52:                      Størrelse: 1200L                      Placering: Over terræn, udendørs                      Indhold: Fyringsolie                      År: 1996</p> <p>Der er registreret 1 aktiv olietank i BBR på Gærumvej 54A:                      Størrelse: 1225L                      Placering: Over terræn, udendørs</p>

	<p>Indhold: Fyringsolie          År: 2008</p> <p>Der er registreret 1 aktiv olietank i BBR på Gærumvej 54B:          Størrelse: 1200L          Placering: Over terræn, udendørs          Indhold: Fyringsolie          År: 1998</p> <p>Virksomheden fik ved tilsynet i 2018 en indskærpelse om, at olietankene fra før år 2000, som er over 30 år gamle, skal sløjfes og nye godkendte tanke skal i stedet etableres. Ovenstående tanke overholder alle aldersgrænsen.</p>
--	--

### Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oliefiltre, spraydåser: Modtagestation Vendsyssel</li> <li>- Kølervæske: Modtagestation Vendsyssel</li> <li>- Bremsevæske: Modtagestation Vendsyssel</li> <li>- Spildolie: Avista Oil</li> <li>- Miljøklude: Ingen</li> <li>- Batterier/akkumulatorer: Returordning med FTZ</li> <li>- Brugt kattegrus: begrænset mængde - virksomheden aflevere selv på kommunal genbrugsplads. Brugt kattegrus anses som farligt affald, hvorfor virksomheden skal have kvittering for afleveringen af det farlige affald på genbrugspladsen.</li> </ul> <p>Alt farligt affald opbevares indendørs i miljørum (der er rum både på nr. 54A og 52) med opkant og uden mulighed for afløb til kloak. To tønder med olie er placeret på godkendt spildbakke i værkstedet på nr. 54A. Det farlige affald opbevares i godkendte beholdere. Se nedenstående billeder:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>

	
<p>Affald, generelt</p>	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper:</p> <p>Dagrenovation: Peter Sørig Renovation A/S Dæk: Øksendal Dæk Plast kofanger: Begrænset mængde - Leveres på genbrugspladsen Bilruder: Begrænset mængde - Leveres på genbrugspladsen Jern/skrot: Stena Papir/pap: Peter Sørig Renovation A/S - opbevares i særskilt container, se billedet nedenfor:</p>  <p>Ovenstående virksomheder er alle registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister.</p>