



Rapport for miljøtilsyn hos Godthaab Autolakering Aps, Ridemandsmøllevej 60, 9230 Svenstrup J.

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	04.12.2017		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98381377	CVR nr.	25470907
E-mail	eb@godthaab-autolakering.dk	P. nr.	1007864244

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Kommentar

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Autolakereriet består af 2 malekabiner, slibe/afdækningsrum, blanderum og klargøringsrum. Kontor er i særskilt bygning. Der lakeres ca. 1.000 biler årligt. Der foretages sjældent hellakeringer.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	3	7.30-16		
Miljøledelse				

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc .(mg/m ³)	Rensning
1	Slibning	Slibestøv		Ukendt filter
2	Malekabine	Organiske opl.midler		Malestøvsfilter
3	Malekabine	Organiske opl.midler		Malestøvsfilter
4	Rumudsugning			
5	Blander	Organiske opl.midler		Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		0,2					
2		6,0					
3		9,5					
4		4,0					
5		2,0					

Rumopvarmning:
Olie – anvendes til opvarmning af den ene malekabine
Naturgas – anvendes til opvarmning af den anden malekabine
Fjernvarme – til rumopvarmning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er udsugning fra 2 malerkabiner samt fra punktudsugninger på de enkelte arbejdsstationer. Der er filtre på alle udsugninger, der gennemses regelmæssigt af ekstern leverandør. Seneste gennemgang af udsugningen var den 23/11-17. Desuden kontrolleres anlæggene en gang ugentligt. Der kvitteres dog ikke for kontrollen.
Luft, afkast	Skorstene og udsugningsanlæg blev vurderet at være passende i 2011. Der anvendes en mindre mængde opløsningsmidler i dag, og derfor er

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	det vurderet, at udsugningsanlægget samt afkast er af passende størrelse i forhold til at overholde gældende grænseværdier for VOC.
Lugt	Der kunne konstateres en svag lugt af maling i lokalerne. Der kunne ikke konstateres lugtgener udendørs.

Støj

Id	Støjklender	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Lyddæmpende kasse
2	Afkast		Ingen afskærmning/støjdæmpning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støjklender, indendørs	Der anvendes el-slibeværktøjer indendørs. Værktøjerne blev demonstreret under tilsynet. Det er vurderet, at de ikke støjer væsentligt. Slibning og anvendelse af andre værktøjer foregår indendørs bag lukkede døre og porte. Der er en kompressor, der er placeret i et lukket, isoleret skur udendørs. Kompressoren er synet af ekstern leverandør i maj 2017.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der forekommer ikke processpildevand fra virksomheden.

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
1	Fyringsolie	1.800	2003	Udendørs	NEJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er en olietank på ejendommen, der anvendes til opvarmning af den ene malekabine. Den anden malekabine opvarmes med gas.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Maling				Beholder - lukket		Indendørs	2017
Lak				Beholder - lukket		Indendørs	2017

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Råvarer består primært af malinger og lakker. De opbevares i lukkede beholdere indendørs i særskilt rum uden afløb og med luftudsugning.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Blandet brændbart			Container - lukket		Udendørs			
Slibestøv med malingsrester			Beholder - lukket		Indendørs			
Spildfortynder			Beholder - lukket		Indendørs			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Virksomhedens brændbare affald opbevares udendørs under halvtag i containere.
Affald, farligt	Farligt affald består primært af slibestøv, der opbevares i lukkede beholdere indendørs. Bortskaffes til Reno Nord. Derudover foretages der genvinding af fortynder i et destillationsapparat. Slammet herfra opsamles i en pose og bortskaffes til Reno Nord.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Virksomheden har en liste over ting/kontroller, der skal foretages ugentligt. Der kvitteres ikke, når tingene er udført, men punkterne er væsentlige for, at virksomheden fungerer optimalt. Det er f.eks. kontrol af udsugning, filtre, oprydning o.lign. Virksomheden er auditeret af Autobranchens Videnscenter, der auditerer virksomheden regelmæssigt. I denne auditering ligger bl.a. kontrol med registreringer, egenkontrol, miljø, orden/ryddelighed samt anvendelse/substitution af kemikalier. Auditeringen ender ud med en certificering inden for kvalitet. Seneste auditering er fra 2017 og gælder for et år ad gangen.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Region Nordjylland har konstateret forurening på matriklen, og matriklen er derfor V2 kortlagt. Den konstaterede forurening er F2 nuanceret. Forureningen kan have en sundhedsmæssig betydning for den aktuelle brug af hus og have eller er måske ikke tilstrækkelig undersøgt, og skal derfor undersøges nærmere. Der er konstateret benzen, olieprodukter og toluen på dele af ejendommen på baggrund af autolakeringsaktiviteter siden 1969.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bæredygtighed*	Virksomheden er en del af "Autobranschen Danmark" og auditeres regelmæssigt. Der er i auditeringen også fokus på kemikalier (indkøb og arbejdsmiljø), affald og genbrug. Der er derfor også et konstant fokus på energiforbrug, kemikalieforbrug samt affaldsgenerering.