



Elkjærgruppen Ballerup Skade ApS
Energivej 28
2750 Ballerup

Sendt via e-boks

BY, ERHVERV OG MILJØ

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
Tlf: 4477 2000
www.ballerup.dk

Dato: 19. september 2019

Tlf. dir.: 4175 0123
E-mail: mt-miljo@balk.dk
Kontakt: Heidi Uttenthal Bay

Sagsid: 09.20.02-G01-12-19

Miljøtilsynsrapport for tilsyn udført den 28. september 2019

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Virksomhedens navn | Elkjærgruppen Ballerup Skade ApS |
| Virksomhedens adresse | Energivej 28, 2750 Ballerup |
| CVR nummer | 38967320 |
| Matrikel | 18ar, Ballerup By, Ballerup |
| Telefonnummer | 44644540 |
| Virksomhedstype | Autoværksteder Q01 |
| Baggrund for tilsynet | Basistilsyn (frekvens hvert 4. år) |
| Deltagere på tilsynet | Heidi Uttenthal Bay, Lill Dueholm, Ballerup Kommune og Michael Elkjær, Elkjærgruppen Ballerup Skade ApS |
| Tilsynet omfattede | Hele virksomheden (aktivitet og affald) |

Oversigtskort for Energivej 28, 2750 Ballerup



Håndhævelser

I forbindelse med tilsynet blev der givet en indskærpelse om opbevaring af farligt affald. Se afsnit omkring farligt affald/indskærpelse.

Generelt vedrørende Elkjærgruppen Ballerup Skade ApS

Aktiviteter

Virksomheden udfører pladearbejde samt lakering af biler.

I bygningen er der værksteder til hhv. pladearbejde og forberedelse af malerproces med to malerkabiner, samt et blanderum for lak og maling. Derudover er der kontorfaciliteter.

Jordforurening

Ejendommen er ikke registreret forurenet på hverken vidensniveau 1 (V1) eller vidensniveau 2 (V2), se kort ovenfor.

Kloakering

Ejendommen er separatkloakeret. Tegninger kan findes på www.filarkiv.dk.

Opvarmning

Virksomheden opvarmes i dag udelukkende med naturgas. På ejendommen er der oplysninger om en 4000 l fyringsolietank. Ved tilsynet er det oplyst at tanken ikke længere anvendes til opvarmning. Virksomheden fremsender dokumentation for korrekt sløjfning.

Gennemgang af miljøforhold

Vand

Virksomheden er beliggende i område med særlige regionale drikkevandsinteresser.

Spildevand

Virksomheden producerer i dag alene processpildevand fra gulvvask. Spildevandstilladelse skønnes ikke nødvendig.

Luft

Aktiviteten vurderes ikke at være til risiko for miljøet.

Opbevaring/afhentning af affald

Virksomheden sorterer i bl.a. fraktionerne brændbart, metal, plast, glas og farligt affald. Farligt affald består af fortynder og malerrester.

Farligt affald/Indskærpelse

Ved tilsynet blev det konstateret, at der i miljøcontaineren stod en tank med ukendt indhold. Uden for containeren var placeret en spunstromle med ukendt indhold. Der ud over var der ved den nordlige gavl opstillet et spændelågsfad (200L) fyldt med fortynderaffald. Virksomheden har derfor den 30. august fået indskærpet at affaldet skal opbevares uden risiko for miljøet.

Indskærpelsen skal være efterkommet snarest og senest den 9. september 2019.

Miljørisikovurdering

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Dato for vurdering | 28-08-2019 |
| A. Miljøledelse | 3 |
| B. Regelefterlevelse | 3 |
| C. Håndtering og opbevaring | 5 |
| D. Emissioner | 3 |
| E. Sårbarhed | 5 |
| Vægtet sandsynlighed | 3,00 |
| Vægtet konsekvens | 4,34 |
| Vægtet score | 3,67 |

Virksomhederne kan kategoriseres med 1, 3 eller 5):

Hvor 1 ved fx regelefterlevelse betyder, at virksomhederne overholder alle gældende regler.

Hvor 3 ved fx håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.

Hvor 5 ved fx sårbarhed betyder, at virksomheden ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Se nærmere forklaring risikovurderingen <http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#tab2499>

Den vægtede score bruges når vi skal prioritere miljøtilsynene for de kommende år.

Næste basistilsyn forventes udført i 3. kvartal 2023.

Fra 2016 skal tilsyn offentliggøres (denne rapport) i Digital Miljø Administration (DMA) som tilgås via www.dma.mst.dk – her er det muligt, med tid, at se hvilke virksomheder der har fået miljøtilsyn hvornår og hvad der blev konstateret mv. på det enkelte tilsyn.

Med venlig hilsen

Heidi Uttenthal Bay

Kopi:

Sendt til Michael Elkjær via e-mail: ballerup@elkjaergruppen.dk