

Tilsynsrapport for prioriteret miljøtilsyn på:

Adresse:	Sandbækvej 6, 6971 Spjald
CVR:	39676273
Type:	H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Prioriteret tilsyn – d. 02-07-2026
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Beplantning:
 - Ifølge ejer er der lavet aftale med Sandbækvej 5: I stedet for beplantning langs med Sandbækvej er det aftalt, at der etableres beplantning tæt på staldanlæg - vest for køreareal ind til stalde.
- Udsprinklingsareal og sprinklersystem (vandingsmaskine) vurderes til at være ok.
- Opsamling af restvand: Det vurderes, at der på forplads kan stå mange m³ restvand. Dog skal det sikres,
 - at opsamlingsbeholderens top (højeste niveau) er højere end forpladsens kant, så restvand kan opstuves på forpladsen uden at flyde ud af opsamlingsbeholderen.
 - at flyder (start/stop) til sprinklerpumpe ikke må starte sprinkler ved tøbrud eller ved frossen eller vandmættet jord

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Prisen pr. time for miljøtilsyn reguleres årligt og er i 2026 på 698 kr./time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse

Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> - Gyllebeholder 2 (2.000 m³) samt den nye gyllebeholder (3.100 m³) skal have fast overdækning i form af telt. Umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel skal teltet lukkes. <u>Vurdering:</u> Der er ikke etableret teltoverdækning: Teltoverdækning skal etableres.
Beplantning	<u>Vilkår:</u> - Der skal senest et halvt år (eller alternativt det førstkomende efterår) efter opførelsen af den nye stald eller den nye gyllebeholder plantes slørende beplantning jf. bilag 4. Beplantningen skal foretages senest et halvt år efter det der opføres først af enten ny stald eller gyllebeholder. - Beplantningen skal bestå af egnskarakteristiske arter og skal vedligeholdes. Beplantningen skal være et 3-rækket læhegn. - Den eksisterende slørende beplantning omkring ejendommen skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes. <u>Ved tilsyn:</u> Der er ikke etableret beplantning langs med Sandbækvej. - Ifølge ejer er der lavet aftale med Sandbækvej 5: I stedet for beplantning langs med Sandbækvej er det aftalt, at der etableres beplantning tæt på staldanlæg - vest for køreareal ind til stalde. <u>Vurdering:</u> Der skal etableres beplantning.

Opbevaringsanlæg

Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Mod nord: Fald mod afløb til opsamlingsbeholder. Opsamlingsbeholders størrelse: Tidligere oplyst til at være 32 m². Eksisterende 4 ensilagesiloer + forplads er opmålt til ca. 5.700 m². - Ifølge byggeblad for udsprinkling (2023) skal der være 0,033 m³ bufferkapacitet pr. m² opsamlingsareal (5.700 x 0,033) = ca. 181 m³ bufferkapacitet. Forplads: Der er etableret en kant rundt om forpladsen, så restvand kan opstuves på pladsen. <u>Vurdering:</u> Det skal sikres - at opsamlingsbeholderens top (højeste niveau) er højere end forpladsens kant, så restvand kan opstuves på forpladsen uden at flyde ud af opsamlingsbeholderen. - at flyder (start/stop) til sprinklerpumpe ikke må starte sprinkler ved tøbrud eller ved frossen eller vandmættet jord.
--	--

Udsprinkling af restvand	Restvand udsprinkles på mark syd for ensilagesiloer via en mindre vandingsmaskine. Udsprinklingsarealet vurderes til at være ok.
--------------------------	---

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol-Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1987	14-10-2019	10	250	997	Flydelag	Beholderkontrolleret 14-10-2019
Gyllebeholder	01-01-1997	11-12-2024	5	490	1.980	Teltdug	Beholderkontrolleret 11-12-2024
Gyllebeholder	12-01-2023		10	745	3.100		Vilkår om teltoverdækning.
Opsamlingsbeholder, restvand	20-06-2022			8	32	Fast låg	

Beholdere	
Gyllebeholder på 1.980 m ³ .	- Beholderkontrol sidst udført i 2024. Kabler er ifølge ejer skiftet/strammet op. - Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder på 3.100 m ³ .	- Teltoverdækning: Ikke etableret. Teltoverdækning skal etableres. - Der skal etableres fyldestuds, når teltoverdækning etableres.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	02-07-2026
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	4,34
Vægtet score	3,07

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.