



# Rapport for miljøtilsyn hos Stribenvej 38-44, 9310 Vodskov

## Overordnede oplysninger

Ejer			
Jens Laurits Myhren	Stribenvej 40	9310 Vodskov	Vester Hassing
<b>Tilsynsdato</b>	22-09-2020		
<b>Baggrund for tilsyn</b>	Basistilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>		<b>CHR nr.</b>	63519
<b>Mobiltelefon</b>		<b>CVR nr.</b>	72216814
<b>E-mail</b>		<b>P. nr.</b>	1002364785
<b>Samkøring</b>	JENS MYHREN Aslundvej 126 Jens Laurits Myhren Sønderskovvej 236 JENS MYHREN Gammel Lyngdrupvej 9		

<b>Godkendelsestype</b>	Revurdering
<b>Godkendelsesdato</b>	15-09-2015
<b>Tilladte dyreenheder</b>	279,67 DE
<b>Registrerede dyreenheder</b>	130,53 DE

<b>Kategori</b>	1b
-----------------	----

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
05-04-2016	Aftale	Efterkommet	Etablering af opkant til opbevaring af spildolie
03-02-2017	Aftale	Efterkommet	Flydelaget ikke tilstrækkeligt på nordlige beholdere.
03-02-2017	Aftale	Andre forhold	BBR ikke opdateret
22-09-2020	Aftale	Meddelt	Olietankenes BBR oplysninger skal opdateres.
22-09-2020	Aftale	Efterkommet	Den sydligste gyllebeholder skal have etableret flydelag og gylle-spild på jorden skal fjernes.

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	1.075	27,56	11-03-2014	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	52.650	252,11	11-03-2014	

## Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	27.707	130,53	3.685,03	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Inden for det tilladte.
Dokumentation for dyreholdet	Gødningsregnskab 2018-19 og effektivitetsrapport.
Anvendelse af bygninger og stalde	Vurderes at være i overensstemmelse med godkendelse.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, øvrige	Ingen møddingsplads.
Ensilage, øvrige	Ingen ensilage.

### Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholdere	01-01-1997	18-09-2017	1.000	4.420		beholder kontrol ok
Gyllebeholdere	01-10-2000	18-09-2017	1.000	4.000		

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllekana ler	01-01-1997		0	125		
Gyllekana ler	01-10-2001		0	800		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Begge beholderes tilstand var ok, men der har for nyligt været et uheld med pumpen på den sydlige beholder, hvilket medførte et spild på jorden. Ejer er opmærksom på dette og graver spildet væk.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Flydelaget var ikke tilstrækkeligt tæt på beholderen længst mod syd, og de var ved at fylde halm på ved tilsynet. Logbog ok.
Gyllebeholder, dykket indløb	Ok
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Ok
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Sugetårn til gyllevogn
Gyllebeholder, tilledning	Tilledning via pumpe ved hver beholder.
Gyllebeholder - barriere/alar mm.	> 100 meter til nærmeste vandløb, ingen krav om alarm.
Opbevaringskapacitet til gylle	Vurderes at være ok.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Begge er kontrolleret i 2017.

## Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Kompost, øvrige	Ingen kompost i markstak.	

## Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	På vaskeplads med afløb til beholder, som tømmes via slamsuger og køres i gyllebeholderen.
Rengøring af udstyr	Sket på vaskeplads.
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Aflåst kemi-rum uden afløb.

## Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Spildolie opbevares i tønder stående i opsamlingsbeholdere. Spildolie afhentes af Avista Oil - kvittering fremvist.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Er tilmeldt obligatorisk kommunal ordning, afhentes 1 gang årligt. Der indsamles fra ejers øvrige ejendomme og det samles på Stribenvej.
Opbevaring af kadavere	Støbt plads ved gyllebeholder. Overdækkes med kadaverkappe, afhentes af DAKA.
Opbevaring af andet affald	Stor container til brændbart, kvittering for afhentning er fremvist. Jern afhentes også, kvittering fremvist.

## Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Det kan ikke betale sig forretningsmæssigt, da de nærmeste biogasanlæg ligger for langt væk. Ejer har overvejet selv at lave et biogasanlæg, men dette kan heller ikke betale sig.
Klima- og energitiltag	De har spændingsdæmpning og sparer derved strøm. De skifter løbende til LED i stalden og har nye kværn og møller.
Natur/sø*	Der er et regnvandsbassin og læhegn. De har observeret en del vildt i området.
Miljøledelse og IE-særregler	Miljøledelsessystem bliver et krav på IE brug i 2021. Ejer er ikke tilfreds med at det kommer til at kræve mere papirarbejde, men det vil mindske husdyrbrugets miljørisikoscore og kunne belyse besparelser og miljøforbedringer.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Vandforsyning	To vandboringer er registreret, det er dog kun den ene vandboring der stadig findes. Ved tilsynet blev der taget fotos af vandboringen og dens placering blev registreret på kort. Oplysningerne bruges til ajourføring af Aalborg Kommunes registreringer vedr. vandforsyningsanlæg på din ejendom og anvendes blandt andet ved sagsbehandling som kræver risikovurderinger i forhold til forurening af drikkevand/grundvand.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Rotter: aftale med firma. Fluer: Gyllefluer efter behov
Olietanke	3 olietanke på ejendommen 4.000 l dieselolietank fra 1993 i maskinhus 1.200 l diesel (bil) fra 1998 i maskinhus, der ikke er i brug. De har en ekstra olietank på ejendommen. Stemmer ikke helt overens med BBR, hvor der mangler oplysninger om alle tre tanke. Det er aftalt at ejer går ind og retter oplysningerne via <a href="https://bbr.dk/ret">https://bbr.dk/ret</a> .
Støjkluder	Ingen væsentlige støjkilder på tilsynet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fyringsanlæg	Stokerfyr.
Miljøgodkendelse, generelt	MGK efter husdyrloven er bortfaldet. § 33 miljøgodkendelse er revurderet 2015.
Øvrige bemærkninger	Ejer er træt af at størrelsen på husdyrbruget øger hans samlede risikoscore. Det virker demotiverende. Han har ikke noget imod at vi kommer forbi ofte, fordi det er store landbrug, men han vil bare gerne have en bedre risikoscore.