

Miljøtilsynsrapport

Sagsnr. 09.30.01-K08-1-20

Dato for tilsyn	27.11.2020
Tilsynstype	Samlet tilsyn (basis)

Virksomhedens navn	Dansk Stålspær A/S
Virksomhedens adresse	Vestre Allé 9 7323 Give
Virksomhedens CVR nummer	CVR-nr. 27078141 P-nr. 1009775281
Virksomhedstype	A53 Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m ²

Deltagere fra virksomheden	Steen Feierskov
Tilsynet blev udført af	Lotta Boe, Vejle Kommune

Hvad er der ført tilsyn med?	Hele virksomheden
Er der konstateret jordforurening?	Ingen synlige tegn
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Ingen krav om egenkontrol
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Nej

Ved tilsynet er virksomhedens miljømæssige forhold gennemgået med henblik på at kunne lave en miljøvurdering af virksomhedens aktiviteter.

Gældende afgørelser

Virksomheden har ikke nogen miljøgodkendelse eller afledningstilladelse.

Planforhold

Virksomheden ligger både i erhvervsområde 21.E.1 og boligområde 21.B.1 jvf. kommuneplanen

Område 21.E.1 er udlagt til miljøklasse 1-3. Områdets anvendelse er fastlagt til erhvervsformål med lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed samt engroshandel. Der må opføres én bolig i tilknytning til en erhvervsvirksomhed for ejer, bestyrer eller lignende.

Generelt

Arbejdsområde, maskiner m.m.	<p>Dansk Stålspær A/S leverer bærende CE mærkede stålkonstruktioner med primær fokus på landbrugs-, industri- samt boligbyggeri.</p> <p>Virksomheden modtager delvis fabrikerede stålspær fra Polen.</p> <p>Store emner til spær, køres direkte ud til byggepladser og monteres på stedet, mens mindre emner som bl.a. stålbjælker (profiler), forarbejdes hos virksomheden.</p> <p>I produktionen har virksomheden plasmaskærer, logmaskiner til huller og sav. Der er eksisterende svejsesteder fra tidligere virksomhed - men anvendes meget begrænset.</p> <p>Overfladebehandling foretages ikke på virksomheden, idet emner køres til galvanisering hos anden virksomhed.</p> <p>Virksomheden har 1 lastbil, som anvendes ca. 3. gange ugentlig til levering af mindre spær, bjælker, profiler o.lign. hos kunder.</p> <p>Lastning af lastbil foregår indendørs, med lukket port.</p> <p>Råvarer leveres ca. 2 gange ugentlig - og foregår indendørs med lukket port.</p>
Produktionsareal (m ²)	Det skønnes at der anvendes ca. 600 m ² til produktion.

Antal ansatte	3
Driftstid	Hverdage: 07.00 - 16.0 Weekend: meget få dage om året

Støj

Vejle Kommune har i oktober 2020 modtaget henvendelse om generende støj fra virksomheden – især fra aktiviteter, som foregår tidlig morgen og arbejde for åben port.

Virksomheden (v./ Steen Feierskov) blev gjort opmærksom på henvendelsen på tilsynet, og er indstillet på at lastbilkørsel foregår i virksomhedens driftstid, som er hverdage fra kl. 07-16 og vil fremadrettet være meget mere opmærksom på, at porten holdes lukket, når der er aktiviteter indendørs. Vi drøftede muligheden for at påmontere automatisk portåbner og -lukke.

Sammen med plan er det vurderet, at virksomheden har et meget lavt antal lastbilkørsler (ca. 3 pr. uge). Under forudsætning af, at aftalen om bl.a. lastbilkørsel kun foregår i driftstiden og porten lukkes når der foregår aktiviteter indendørs, vurderes det at virksomheden på nuværende tidspunkt vil kunne overholde støjgrænserne.

Affald

Der er ingen farlig affald.

Afskårne stykker af jern og stål opbevares indendørs.

Spildevand

Ingen afledning af spildevand.

Olietanke

I BBR er registret følgende olietanke:

- Nedgravet olietank fra 1998 – i drift
- Nedgravet olietank fra 2003 – i drift
- Overjordisk olietank fra 1966 – i drift

Efterfølgende er oplyst, at overjordisk tank ikke var på ejendommen, da Dansk Stålspær overtog i 2013.

Oplysningerne er videregivet til BBR-sagsbehandler og tanken er sløjftet.

Fotos fra tilsynet



Foto 1



Foto 2



Foto 3




Foto 4

Miljørisikovurdering

I henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn¹ skal Vejle Kommune foretage en miljørisikovurdering af de virksomheder, som kommunen har ført tilsyn med. Miljørisikovurderingen tager udgangspunkt i virksomhedens indretning, drift og placering i forhold til omgivelserne.

Parameter	Miljøledelse	Regelefterlevelse	Oplag	Emissioner til luft (inkl. støj), jord og/eller vandmiljø	Sårbarhed			
Score	1	3	5	1	0			
Forklaring til score	EMAS, ISO 14001 eller lignende systematik i et ledelsessystem som ikke er certificeret.	Maksimalt 1 overtrædelse inden for minimumsfrekvensen for tilsyn. Miljømyndigheden har håndhævet mindst med en indskærpelse.	Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker med risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.	Virksomheder uden emissionsvilkår eller ingen emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser. Ingen behov for regulering af emissioner.	FALSK			

Miljørisikovurderingen giver en score på 2,81.

Resultatet af miljørisikovurderingen anvendes til at fastsætte tidspunktet for næste tilsyn.

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2020 om miljøtilsyn