



Bakkelunden jorddepot
Bjerrevej 20
8700 Horsens

CVR: 29189889

Teknik og Miljø
Byg, Erhverv og BBR

CHR M Østergaards Vej 4
8700 Horsens
Telefon: 76292929

horsens.kommune@horsens.dk
www.horsenskommune.dk

Sagsnr.: 09-02-16-K08-1-18

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Vi har den 14.04.2023 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens¹ § 65 på Bakkelunden jorddepot.

Denne tilsynsrapport viser de registreringer som tilsynsmyndigheden skal offentliggøre jf. tilsynsbekendtgørelsens² § 14, stk.1.

Virksomhedens listepunkt: K206, Nyttiggørelse af ikke-farligt affald, ikke bilag 1

Baggrund for tilsynet	Basistilsynet er et regelmæssigt tilsyn. Tilsynet føres i overensstemmelse med tilsynsfrekvensen, jf. bek. om miljøtilsyn nr. 1441 af 2. december 2015 tilsynsbekendtgørelsens bilag 2.
Blev der konstateret jordforurening?	Visuelt vurderet. Der blev ikke konstateret jordforurening.
Konklusion på egenkontrol	Alle egenkontrollvilkår relaterer sig til anlægsfasen og er således ikke længere relevante.

Tilsynet er udført af: Rikke Cochran

Såfremt der er spørgsmål eller kommentarer til tilsynsrapporten, kan der rettes henvendelse til den tilsynsansvarlige.

¹ Miljøministeriets [lbk nr. 5](#) af 3. januar 2023 af lov om miljøbeskyttelse.

² Miljøministeriets [bek. nr. 1536](#) af 9. december 2019 om miljøtilsyn.