

Tilsynsrapport

Tilsyn udført 21. september 2023

Park og Vejs Materialeplads

**Kirkenoret 2
4970 Rødby, 4970 Rødby**

CVR-nr: 29188572

P-nr.:

SagsID: 946155

Sagsnummer: 09.30.09-K08-4-23

**Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndighed
Team Natur og Miljø
"Virksomhed og Spildevand" – virksomhedogaffald@lolland.dk
Telefon: 5467 6767
Fruegade 7, 4970 Rødby**

Bilag 1

Virksomhedstype

Garageanlæg og pladser til kørende materiel, Redningsstationer mv.

Baggrund for tilsynet

Varslet basistilsyn

Håndhævelser medført af tilsynet

Ingen

Punkter, der er ført tilsyn med

Drift og indretning

Jordforurening konstateret på tilsynet

Ingen

Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol og evt. håndhævelser

Ikke relevant

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger i sagen, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.