

## Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Skavenvej 24, 6880 Tarm
CVR:	32025307
Type:	H16a: H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basistilsyn – d. 07-03-2023
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Mælketank er utæt. Mælk er endt i vejgrøft, hvorefter der er sket forurening af grøft/vandløb (der har udløb i Styg Bæk). Lammehaler og forurenede vand ses ved i grøft ved Skavenvej 13.
- Ved foderlade/råvarehus:
  - Der er et afløb, men restvand løber ved siden af og ud på terræn.
    - **Der skal ved afløbet laves en kant/vulst, så restvand ledes korrekt til opsamling.**
- Ensilagesiloer mod syd: Ingen fri randbelægning med afløb og ingen murafræsning.
  - Der skal enten etableres murafræsning eller 2 meter fri randbelægning med afløb til opsamling.
- Ved skruepresse til fiberstrøelse til sengebåse:
  - **Området har fast bund, men der mangler afgræsning/vulst og korrekt afløbsforhold.**

### Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Forurening med mælk skal stoppes hurtigst muligt. Afløb fra vejgrøft skal stoppes, så mælk ikke ender i vandløb.**
  - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. nr. 2243 af 29. november 2021) § 8

## Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2023 er den 451,36 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

### Opsummering af håndhævelser

07-03-2023	Indskærpelse, Miljø	Forurening af vandløb skal stoppes hurtigst muligt.
------------	---------------------	---

### Tilsynskommentarer

#### Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1
Godkendelsesdato	17-08-2020
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>§16a miljøgodkendelse af Skavenvej 22-24 fra 2020 er delvist udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Miljøgodkendelsen er udnyttet i eksisterende bygninger</li><li>- Tilbygning (skånehold) ved malkestald: Er etableret.</li><li>- Forlængelse af kostald: Er ikke forlænget.</li><li>- Ny gyllebeholder: Er ikke etableret.</li><li>- Ny plansilo er ikke etableret - der er etableret mur ved eksisterende silo.</li></ul> <p>Godkendelsen skal være udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt. Hvis godkendelsen kun bliver delvist udnyttet bortfalder den del der ikke er udnyttet.</p>
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sengestalde med spalter.</li><li>- Dybstrøelsesarealer.</li><li>- Forlængelse af kostald skal etableres med fast, drænet gulv med ajleafløb.</li></ul>
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skræbeanlæg - gulv	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav. Der er etableret teltoverdækning af 2 stk. gyllebeholdere.

Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Dybstrøelse afhentes løbende af biogasanlæg.
Vilkår om beplantning	<u>Vilkår:</u> - Den eksisterende slørende beplantning på østsiden af Skavenvej skal bevares og vedligeholdes.
Vilkår - andet	<u>Vilkår:</u> - I forbindelse med udvidelsen skal der foretages et energitjek af en energirådgiver.
Miljøteknologi - frivilligt	Der er etableret teltoverdækning af 2 stk. gyllebeholdere.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet						
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m <sup>2</sup> )	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Reg. dato
3	Hytter	Ja	221	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	07-03-2023
4	Gl. bygn., nr. 24	Ja	787	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	07-03-2023

4	Gl. bygn., nr. 24	Ja	114	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	07-03-2023
4	Gl. bygn., nr. 24	Ja	580	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	07-03-2023
6	Kostald forlænges	Nej	2.050	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	07-03-2023
6	Kostald m. karrusel	Ja	1.366	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	07-03-2023
6	Kostald m. karrusel	Ja	43	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	07-03-2023
6	Tilbygning, skåne	Ja	320	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	07-03-2023

#### Dyrehold/produktionsareal

Mælketank	<p>Mælketank er utæt. Mælk er endt i vejgrøft, hvorefter der er sket forurening af Grøft/vandløb (der har udløb i Styg Bæk). Lammehaler og forerent vand ses ved Skavenvej 13.</p> <p>Ifølge ejer er der foretaget løbende vedligehold af mælketank, men dette er ikke længere muligt. En ny mælketank er bestilt og eksisterende tank vil blive fjernet hurtigst muligt.</p> <p><u>Vurdering:</u> <b>Forureningen skal stoppes hurtigst muligt. Afløb fra vejgrøft skal stoppes, så mælk ikke ender i vandløb.</b></p>
Produktionsareal	<p>Skånehold er etableret med dybstrøelsesareal. Forlængelse af kostald skal etableres med fast, drænet gulv med skraber og ajleafløb.</p>
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 07-03-2023:</u> Samdrift med Skavenvej 24:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hobbygedehold: 2 voksne hundyr, 4 geder i alt.</li> <li>- Malkekvægsbesætning: 374 køer, 370 kvier og 40 handyr.</li> </ul> <p><u>Dyrehold ifølge ejer:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Køer: 25 goldkøer på Skavenvej 22, resten på Skavenvej 24.</li> <li>- Kvier: 170 kvier og 20 tyrekalve på Skavenvej 22, resten på Skavenvej 24.</li> </ul> <p><u>Ifølge seneste gødningsregnskab (2021/2022):</u></p>

	<p>- 352 årskøer, 82 kvier (0-6 mdr.), 247 kvier (6 mdr.-kælvning), 120 tyrekalve (40-138 kg.), og 47 slagtekalve (241-475 kg.), 1 avlstyr.</p> <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p>
Støj - landbrug	<p>Gaskanon mod fugle: Regulativ for anvendelse af gaskanon kan findes på kommunens hjemmeside i den fulde version. § 1: Anvendelse skal ske under hensyn til omgivelserne. § 4: Skudintervallet skal være mindst 10 minutter. Der tillades ikke dobbeltskud.</p> <p>Ejer er opmærksom på brugen af gaskanoner (4 stk ved tilsynet).</p>

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p>Ensilagesiloer mod syd: Mod nord: Ifølge ejer: Afløb til gylle. Mod Syd: Ingen fri randbelægning med afløb og ingen murafræsning.</p> <p><u>Vurdering:</u> <b>Ensilagesiloer skal enten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>have etableret murafræsning.</b></li> <li>- <b>Eller have etableret 2 meter fri randbelægning med korrekt afløb fra laveste punkt (3 % fald mod afløb)</b></li> </ul> <p>Ensilagesiloer mod nord:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mod nord: Der er etableret murafræsning.</li> <li>- Mod Syd: Ifølge ejer: Afløb til gylle.</li> </ul> <p><u>Ved foderlade/råvarehus:</u> Der er et afløb, men restvand løber ved siden af og ud på terræn. <b>Der skal ved afløbet laves en kant/vulst, så restvand ledes korrekt til opsamling.</b></p>
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	<p>Ingen møddingsplads på ejendommen. Dybstrøelse afhentes løbende af biogasanlæg fra område ved ensilagesiloer.</p> <p>Ved skruepresse til fiberstrøelse til sengebåse: <b>Området har fast bund, men der mangler afgræsning og korrekt afløbsforhold.</b></p>
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	<p>Kalveplads har ifølge ejer afløb til gylle.</p>
Drivgang til malkestald	<p>Der er etableret afløb til gylle.</p>

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-2013	1.008	2.016	0	
Ensilageplansilo	01-01-2000	900	1.800	0	
Ensilageplansilo	01-01-2007	900	1.800	0	
Ensilageplads	01-01-2009	550	1.000	0	
Kalvehytter	01-01-2016	400	0		
Ensilageplads	17-08-2020	780	1.560		

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.	

Beholderoversigt							
Type	Byggedato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01-1988	12-12-2018	10	200	850	Flydelag	Beholder kontrolleret 12-12-2018.
Gyllebeholder	01-01-2006	12-12-2018	10	728	3.006	Teltdug	Beholder kontrolleret 12-12-2018.
Gyllebeholder	17-05-2013	09-12-2021	10	720	3.006	Teltdug	Beholder kontrolleret 09-12-2021.

Beholdere	
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3006 m <sup>3</sup> ., bygget i 2013. Beholderkontrol sidst udført i 2021. Der er etableret teltoverdækning af gyllebeholderen. Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.006 m <sup>3</sup> . Beholderkontrol sidst udført i 2018. Der er etableret teltoverdækning af gyllebeholderen. Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 850 m <sup>3</sup> . Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Fyldes med lastbil/gyllevogn. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 4	4.000 m <sup>3</sup> gyllebeholder er ikke etableret.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle nedfældes i græsmarker.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Returgylle fra biogasanlæg.

Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
------------------------	---

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til opbevaring	Skavenvej 22		1.500

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1987	Mineralske olieprodukter		Nedgravet		30-12-2027
1997	76227-01	Tank	SB 6008 1	1997	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		28-12-2027
2008	10MM1 4915	Tank	55-5820	2008	Fyringsgasolie	2.500	Over terræn, udendørs		28-12-2038
2020	030137 52	Tank	51-5023	2020	Mineralske olieprodukter	5.900	Over terræn, udendørs		30-12-2060

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Nedgravet olietank fra 1987 ligger ved beboelse. Olietanke fra hhv. 1997 og 2020 står på fast bund. 2.500 liters flytbar tank er ikke registreret i BBR.  I forbindelse med tilsynet blev 2.500 liters tank fra 2008 fjernet fra BBR-register.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund i værksted.
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier opbevares på Skavenvej 22 i aflåst rum uden afløb.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder vand på plads ved kalvehytter. Afløb til gylle.

Håndtering af vand	
Udsprinkling af restvand	Udsprinklingsanlæg er ikke etableret.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Skavenvej 22 og 24: Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 5 boringer (med DGU nr. 102.305, 102.328, 102.981, 102.982 og 102.326: i alt 241.400 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2033. - Zone rundt om boringer: Ok. <b>Boring med DGU nr. 102.328 (ved Skavenvej 22) og 102.326 skal have etableret korrekt overdækning.</b>

	Boring med DGU nr. 102.703 øst for Tarmvej er ifølge ejer sløjftet af brøndborer.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning. Tidligere drikkevandsboring med DGU nr. 102.145 har fået ændret tilladelse til vask af stald og nedkøling af mælk: 5.000 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2035. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zone rundt om boring: Ok.</li> <li>- Boring overdækket: Ok.</li> <li>- Ved tilsynet anvendes boringen endnu ikke til køling af mælk.</li> </ul>
Vaskeplads - læsseplads	På betonplads, afløb til til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	I forbindelse med byggeri af ny(e) stalde: <b>Vær opmærksom på, at de nye tilbygninger medfører et øget areal med tagflader. Der skal derfor søges om en nedsivning/udledningstilladelse hos Ringkøbing-Skjern Kommune.</b>
Forsinkelsesbassin, regnvand	Der er ikke etableret forsinkelsesbassin.

#### Affald

Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Container til erhvervsaffald.
Affaldssortering	Se mere om plastsortering på <a href="https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsfraktioner/informationsmateriale-til-plastsortering-i-landbrug-og-gartneri/">https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsfraktioner/informationsmateriale-til-plastsortering-i-landbrug-og-gartneri/</a>
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

#### Generelle bemærkninger

Fluebekæmpelse	Der foretages hyppig udmugning i sommerperioden.
Beredskabsplan	Er udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelse.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

#### Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	07-03-2023
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	4,34
Vægtet score	3,67



Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*