

**Aarhus Kommune – Center for Miljø og Energi
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	07.03.2017
CVR-nummer	27339506
P-nummer	1003149672
e-Doc journal nr.	13/027116
Virksomhed	Berendsen Textil Service A/S
Adresse	True Møllevej 3
Postnummer og by	8381 Tilst
Telefonnummer	87454343 / 23739154
e-mail	jni@berendsen.dk
Kontaktperson	John Nielsen
Branchekode	E60 Erhvervsmæssigt drevne vaskerier
Opstartsdato	1999
Udvidelser/ændringer	2016, udvidelse med 1250 m ² lager
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	John Nielsen og Henrik Nielsen
Aarhus Kommune	Jens Tikær Andersen

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, oplag af olie og kemikalier gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Center for Miljø og Energi har registreret.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring af kemikalier og farligt affald

Opbevaringsforhold	Forhold ok	Ikke ok	Ikke aktuelt	Evt. bemærkninger
Farligt affald indendørs	X			Intet oplag af flydende farligt affald udover evt. olieaffald i olieudskillere, der er med i den kommunale tømningsordning. Brugte batterier og lysstofrør opbevares indendørs.
Farligt affald udendørs			X	
Olie og kemikalier indendørs	X			Intet oplag af giftige stoffer eller rensningsmidler med indhold af klorerede organiske opløsningsmidler. Der er oplag af enkelte dunke med 24 kg natriumhypoklorit, der er mærket med "miljøfare". Oplag er placeret på betongulv uden afløb til kloak eller over opsamlingsbassin.
Olie og kemikalier udendørs	X			

Olietanke og fyringsanlæg

Der er ikke olietanke på virksomheden. Produktion af varmt vand og damp sker med gaskedel, med en indfyret effekt på op til 3080 kW. Virksomhedens køretøjer tankes på servicestationer.

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift. Det tidligere rodzoneanlæg er taget ud af drift og nedlagt.


Egenkontrol

I virksomhedens spildevandstilladelse af 8. august 2014 er krav om udtagelse af 4 årlige spildevandsprøver. Spildevandsprøverne udtages af Eurofins, men resultatet af prøverne er ikke modtaget ved Virksomheder og Jord, Center for Miljø og Energi.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Virksomheden er miljøcertificeret og har særdeles godt styr på miljøforholdene. Men da Virksomheder og Jord ikke har modtaget de seneste spildevandsanalyseresultater fra Eurofins, anmodes virksomheden om at oplyse laboratoriet om, at resultaterne ønskes tilsendt: virksomheder@mtm.aarhus.dk. Sig til hvis der er kommentarer til denne rapport.

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, den 8. marts 2017



Jens Tikær Andersen
Biolog