

# Tilsynsrapport

## **Abildtorpe Karosseri**

Løjtoftevej 278, 4900 Nakskov

CVR-nr.: 33935706

P-nr.: 1017143987

Tilsynsdato: 12. september 2018

Brevid: 4232921  
Sagsnr.: 368609

## Bilag 1

- **Virksomhedstype:**

Virksomheden er et autoværksted og er blandt andet omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen (BEK nr. 1312 af 8/11-2016).

- **Baggrund for tilsynet:**

Tilsynet var et varslet basistilsyn. Seneste tilsyn var i 2012.

- **Håndhævelser medført af tilsynet:**

I håndhævelsesbrev, som sendes samtidig med denne tilsynsrapport, indskræpes følgende:

- Der skal være spildbakke under eller opkant omkring nye produkter, kemikalier og olier
- Der skal være spildbakke under eller opkant omkring olie-/kemikalieaffald
- Der må ikke ske sammenblanding af væsker, og affald skal afhændes til godkendte modtagere

- **Punkter der er ført tilsyn med:**

- Drift
- Støj
- Affald
- Olietanke
- Uindregistrerede biler
- Spildevand
- Tilsynskampagne 2018

- **Jordforurening konstateret ved tilsynet:**

Der blev ikke konstateret jordforurening på tilsynstidspunktet. Det skal dog bemærkes, at der står en del skrotbiler på bar jord.

- **Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol og evt. håndhævelser:**

Ingen.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger i sagen, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.