



Rapport for miljøtilsyn hos Anvendelse af slagge til ensilageplads, Munkbækvej 27, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	16.09.2025		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - uvarslet		
Telefon		CVR nr.	32054374
E-mail	jakob.fa@hotmail.com	P. nr.	1015250719

Virksomhedstype	K206, Nyttiggørelse af ikke-farligt affald, ikke bilag 1
Godkendelsesdato	19-09-2025
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
16-09-2025	Bemærkning	Meddelt	Skal føre driftsjournal vedrørende inspektion af gruber og belægnings, således pladsen forbliver tæt jf. vilkår 20 i miljøgodkendelsen.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Anvendelse af slagge til bundsikring af ensilageplads. Slaggen er udlagt med et areal på ca. 3600 m ² , svarende til cirka 10.600 tons. Pladsen er etableret medio 2024.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
3.600	3			
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Virksomheden har ingen luftemissioner relateret til anvendelse af slagge som bundsikring.
Luft, støv	Der blev ikke konstateret støvgener ved tilsynet. Slagge er nedgravet.
Lugt	Der blev ikke konstateret lugtgener på tilsynet.
Luft, vilkår i miljøgodkendelse	Vilkår 12 og 13 i miljøgodkendelse. Intet at bemærke.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der blev ikke konstateret støjgener på tilsynet. Ensilageplads er etableret.
Støj, vilkår i miljøgodkendelse	Vilkår 34 i miljøgodkendelse. Ingen kommentarer.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Regnvand der falder på pladsen samles og udsprinkles på mark vest om ejendommen. Der er riste på hver side af ensilagepladsen, således overfladevand opsamles i eget udsprinklingssystem.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskillere, vilkår i tilladelse	Ingen vilkår om udskillere i tilladelse.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er ingen olietanke på ensilagepladsen.
Olietanke, vilkår i miljøgodkendelse	Ingen vilkår i miljøgodkendelsen.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Ensilageplads er etableret, og der opbevares ikke råvarer relateret til anvendelse af slagge som bundsikring.
Råvarer, vilkår i miljøgodkendelse	Vilkår 14 i miljøgodkendelse. Ingen kommentarer.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Affald indgår ikke længere i miljøtilsyn. Der henvises til tilsynsbrev for aftaler og bemærkninger vedrørende affaldshåndtering.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden har ikke egen boring.
Generelle bemærkninger	Pladsen er blevet etableret medio 2024. Der var ingen synlige revner ved gruber eller belægning ved tilsynet. Ifølge ejer af virksomheden, er der anvendt mindre slagge end beskrevet i miljøgodkendelsen. I miljøgodkendelsen er der givet lov til at hæve fra kote +5 m til +8 m. Det vurderes at der cirka er hævet fra kote + 5 m til + 6,5 m.
Planforhold	Virksomheden ligger i landzone på eksisterende landbrug.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Der skal føres egenkontrol af belægning på ensilagepladsen jf. vilkår 20 i miljøgodkendelsen. Dette skal gøres 1 gang årligt, og resultatet skal nedskrives i driftsjournal. Virksomheden har ikke gjort dette indtil videre, men godkendelse er først givet i 2025.
Jordforurening	Der blev ikke konstateret synlig jordforurening ved tilsynet. Ensilagepladsen forventes at blive kortlagt på vidensniveau 2 efter reglerne i Jordforureningsloven.
Miljøforbedringer, miljømål	Ingen konkrete miljømål.
Bæredygtighed*	Anvendelse af slagge anses som være bæredygtig, da der anvendes materialer der ikke har andre genanvendelsesmuligheder, og der spares på nye byggematerialer.