



Offentliggørelsesrapport for Basistilsyn udført den 19.12.2024

Navn	Van Mossel Automotive Group Denmark A/S (tidl. Mercedes-Benz CPH A/S)
Adresse	Dynamovej 7, 2860 Søborg
CVR-nummer	20560010
P-nummer	1002963071
Virksomhedstype	Autoværksteder er anlæg og aktiviteter for service, reparation, vask og overfladebehandling og autolakering af motorkøretøjer, der er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.
Miljøriskoscore / Dato	3,67 / 06.09.2023
Baggrund for tilsynet	Miljøtilsynsbekendtgørelsen
Hvad er der ført tilsyn med	Hele virksomheden
Konstateret jordforurening	Ikke relevant
Er der meddelt håndhævelser	Ja
Konklusion	Van Mossel har registreret mange miljødata i et digitalt system, som gør det nemt for kommunen at gå på tilsyn. Desuden har de siden sidst mærket alle dæksler, som er sandfang og olieudskillere, så det er alle kan se, hvad der er hvad, samt det er de rigtige brønde, som bliver tømt af slamsugerfirmaet. Miljø fandt et afløb tæt på opbevaring af kemi. Derfor har vi meddelt en henstilling om, at virksomheden skal sikre mod, at spild kan løbe i kloakken.

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.