



Til: Egeskov Bilværksted ApS

MILJØ OG TEKNIK

Sagsid: 09.20.02-K08-5-18

Dato: 23. november 2018

Tlf. dir.: 41750124

E-mail: Mt-miljo@balk.dk

Kontakt: Iben Nøhr Bertelsen

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomhedens navn	Egeskov Bilværksted ApS
Virksomhedens adresse	Måløv Værkstedby 53
CVR nummer	21375292
P- nummer	1004891904
Matrikel	
Etableringsår	1 januar 1999
Telefonnummer	44641564
E-mail	egeskov@email.dk
Hjemmeside	http://egeskovbil.dk/
Virksomhedstype	Q01
Deltagere på tilsynet	Jesper Engstrup, Egeskov Bilværksted ApS Lars Klitgaard Nielsen, Egeskov Bilværksted ApS Iben Nøhr Bertelsen, Ballerup Kommune
Tilsynet omfattende	Total tilsyn
Materiale udleveret	-



Generelle oplysninger

Planforhold

Virksomheden er beliggende i byzone udlagt til erhvervsområde. Området er omfattet af lokalplan Nyt Erhvervsområde Måløv Vest nr. 31 delområde B, udlagt til større og mellemstore erhvervsvirksomheder.

Opvarmning

Naturgas.


Vand

Virksomheden er beliggende i område med særlige, regionale drikkevandsinteresser, men ikke i nærheden af BNBO eller drikkevandsboring.

Vandforsynes ved Forsyning Ballerup.

Jordforurening

Ejendommen er delvist kortlagt på V2. Kommunen skal derfor kontaktes, hvis der ønskes bygningsudvidelse eller placering af anlæg mv. på ejendommen.




Kloaksystemer

Virksomheden er separatkloakeret, og indgår i spildevandsområde M32.4S, og regnvandsområde M62R, med karakter 2, dvs. området lever næst bedst op til serviceniveau. Området afleder til Sørup Rende.


Området er mindre egnet til nedsivning jf. kommunens Mulighedskort pga. der ikke er terrænnært sandlag.

Ejendommen er ikke beliggende i område, som viser opstuvninger fra hovedkloak v. 5 års hændelse.

Der ses ingen oversvømmelser af ejendommen ved nogle af de undersøgte regnhypotheder i forbindelse med skybrudsplangrundlaget, se nedenstående figur. Dette stemmer overens med analyse i Scalgo, som viser, at skybrudsvand på ejendommen afleder til hhv. Måløv Byevej og Måløv Værkstedby (se kort nedenfor).



Figur over forskellige regnhypotheder



Figur over skybrud på ejendommen jf. Scalgo

Gennemgang af miljøforhold Virksomhedens produktion

Egeskov Bilværksted har eksisteret siden 1997.

Virksomheden er medlem af værkstedskæden Hella Servicepartner og Dansk Bilbrancheråd, og moderniserer virksomheden løbende ifht. redskaber/ diagnose- & værkstedsudstyr samt efteruddannelse af personale.

På virksomheden arbejder pt virksomhedens 2 ejer.

Virksomheden foretager udfører alle former for reparationer, opretning, forsikringskader og klargøring til syn, montering af dæk og fælg, skiftning af bilruder, A/C service/reparation, El-fejlfinding samt service og vedligeholdelse af alle bilmærker, såvel mekanisk som karosseri arbejde.

Har virksomheden miljøledelse - nej



Ved denne gennemgang blev oplyst, at virksomheden:

Arbejdstider er:

Man - Tor: kl. 08.00 – 16.00

Fredag: kl. 08.00 – 15.00

Weekend: Lukket

Haves uindregistrerede biler? ja,

- virksomheden har pt 1 forsikringskade- bil, som er solgt til autoophugger men mangler afhentning.
- virksomheden har pt. 4 salgsvogne.

Alle køretøjer står på befæstet areal.

Autoophugning? Der foretages ikke autoophugning. Biler til autoophug sendes til autoophugger.

Tanke

Nedgravede/overjordiske tanke – ingen benzin- eller dieselanlæg

Luft/ Lugt

Er der udsugning fra virksomheden – ja, der er tre punktudsuger på værksted, der er ført 2 meter over tag.

Foretages service af anlæg? foretages 1x årligt

Svejsning? begrænset med CO2-svejsning. Svejsaktiviteten er begrænset som regel ca. 2 udstødninger hver 2. uge.

Maling? Kun pletter eller små- reparationer

Rensemiddeldampe/affedtning? Virksomheden har et rensekar, som aldrig er taget i anvendelse.

Fortages maskinel slibning eller andre støvfrembringende aktiviteter på virksomheden? Kun i forbindelse med små reparationer

Lugt- der kunne ikke konstateres lugt fra virksomheden under tilsynet

Støj

Kompressor? virksomheden har kompressor, som er placeret udenfor og er inddækket

Ventilator?

Foretages pladearbejde? Nej, foretages eksternt.

Konstatering af støjende aktivitet under tilsynet? Der blev under tilsynet ikke bemærket støjende aktiviteter.

Råvare

Råvarer	Mængde	Opbevaring
Farve og Lak	Kasse med spraydåser	
Sprinklervæske og kølervæske	60 l original emballage	spildbakke
Motorolie	200 l tromle	spildbakke
Diverse smøreolier	Originaldunke	På spildolietank

Afløb i rum - ja, afløb til olie- og benzinudskilleranlæg

Spild? ja, begrænset, og samles op med Stardust

Affald

se bilag fra ADS

Affaldsfraktion	Opbevaring	Vognmand/Modtager
Metaller inkl. spåner	Overdækkes container	Stena





Indberetter				Affaldsproducent		Modtageanlæg		EAK-kode	Vægt (t)	Type	Status		
<input type="checkbox"/>	Dato	Opdateret	Navn	P-nummer	Navn	P-nummer	Navn						P-nummer
<input type="checkbox"/>	13-03-2018	13-03-2018	Stena Recycling A/S Banemarksvej 40	1017154679	EGESKOV BILVÆRKSTED APS Måløv Værkstedby 53	1004891904			16 01 13	0,02100000	Indsamler- og modtager	Indsendt	Vis/rediger
<input type="checkbox"/>	13-03-2018	13-03-2018	Stena Recycling A/S Banemarksvej 40	1017154679	EGESKOV BILVÆRKSTED APS Måløv Værkstedby 53	1004891904			16 01 14	0,12000000	Indsamler- og modtager	Indsendt	Vis/rediger
<input type="checkbox"/>	13-03-2018	13-03-2018	Stena Recycling A/S Banemarksvej 40	1017154679	EGESKOV BILVÆRKSTED APS Måløv Værkstedby 53	1004891904			16 01 07	0,06000000	Indsamler- og modtager	Indsendt	Vis/rediger
<input type="checkbox"/>	23-01-2018	23-01-2018	Danbrit Akkumulator A/S Nyager 9	1008110618	EGESKOV BILVÆRKSTED APS Måløv Værkstedby 53	1004891904			16 06 01	0,27000000	Indsamler	Indsendt	Vis/rediger
<input type="checkbox"/>	19-01-2018	19-01-2018	AVISTA OIL Danmark A/S Juelsmindevej 6	1002887699	EGESKOV BILVÆRKSTED APS Måløv Værkstedby 53	1004891904			13 02 05	0,54000000	Indsamler- og modtager	Indsendt	Vis/rediger

I alt: 5 indberetninger med 5 affaldstyper

[Til toppen](#)

[Gem i Excel](#)
[Vælg alle](#)
[Fravælg alle](#)
[Slet alle valgte indberetninger](#)

16 01 13 bremsevæsker

16 01 14 Frostvæsker

16 01 07 Oliefiltre

16 06 01 Blyakkumulatorer

13 02 05 Mineralsk olie