

Miljøtilsynsrapport

Sag nr. 09/26156

Billund Kommune har den 13.11.2025 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på VOGNSMEDEN THORSVEJ APS på Thorsvej 6, 7200 Grindsted.

Miljøtilsyn, varslet (1).

Tilsynet er udført af Jan Hansen (JHA).

Fra virksomheden deltog: Søren Nielsen

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt:

- A53 Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m². (Kategori: 2)

Miljøtilsyn faktureres med 487,25 kr. pr. time i 2025. Brugerbetaling opkræves årligt i november måned.

Ejendommens Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavsnavn
5av	1360253	DAL BY, GRINDSTED

Ejeroplysninger

Ejersnavn	Ejeradresse	Postnr
VOGNSMEDEN THORSVEJ ApS		

Virksomheds- og miljøoplysninger

Betalersadresse	VOGNSMEDEN THORSVEJ APS, Thorsvej 6, 7200 Grindsted Attention: Søren Nielsen CVR nr: 20206802
Tlf. / mobil	75323744 /
e-mail	vognsmeden@autohuset-vestergaard.dk
CVR- / P-nummer	20206802 / 1001045751
Etableringsdato	01.01.1992
Godkendelsesdato §33	Ingen
Spildevandstilladelse	Ingen
Kommentar til miljøgodkendelse og tilladelser	Ingen
Kort beskrivelse	Opbygning af lastbiler
Antal ansatte:	2
Produktionsareal (m ²):	800 m ²
Driftstider (kl.):	Ma – To: 6 - 15 Fre: 6 – 11:30
Afstand til boliger	Beboelse på Odinsvej – ca. 200 m

Tilsynsoplysninger

	Kommentar
Formål og omfang	Formål: Bedømmelse af overensstemmelse med lovmæssige krav Omfang: Virksomhedens anlægsområde, processer og aktiviteter

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	20-08-2019
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
Vægtet sandsynlighed	2,60
C. Håndtering og	3
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet konsekvens	3,67
Vægtet score	3,10
Bemærkning til score	Ingen

Konklusion

Bemærkninger

Det blev aftalt, at olietank udskiftes og at fraktionen "Træaffald" afhentes og behandles af godkendt(e) affaldsleverandører (frasorteret pap).

Håndhævelser

Bemærkninger

Ingen

Indretning og drift

Bemærkninger

Aktiviteter omfatter:

1. Maskinværksted
2. Opbygning af lastbiler
3. Skæring, slibning, boring, nitning - i sort stål og aluminium.

Jord- og grundvand

Bemærkninger
<ol style="list-style-type: none">1. Der er ikke konstateret jordforurening under tilsynsbesøget2. Virksomheden er beliggende på anlægsområde som er områdeklassificeret, men som hverken er V1- eller V2-kortlagt

V1: Der er kendskab til faktiske aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.

V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.

Områdeklassificering: Det antages at jorden kan være lettere forurenede. Flytning af jord væk fra ejendommen skal anmeldes til kommunen efter reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen.

Affald

Bemærkninger
Typer: <ol style="list-style-type: none">1. Spildolie - tønde 200 l - Afhentes ca. 100 l pr. år - i skur med betongulv (afleveres hos koncernpartner – Volvo – Autohuset Vestergaard - Grindsted2. Restaffald - Grøn lukket Container - Ude - Brians Renovation3. Metal - Container - ca. 1 tons pr. år - Ude - Stakroge Jern & Metal4. Spraydåser - Kassecontainer - Inde - ABAS5. Hydraulikslanger - Lille container - Ude – Stakroge Jern & Metal6. Træ – Hans Christensen7. Pap & papir – fraktion som bør frasorteres restaffald
Bemærkninger
Det blev aftalt, at pap og papir frasorteres fraktionen træaffald – så pap & papir håndteres som særskilt fraktion

Luftemissioner

Bemærkninger
Kilder: <ol style="list-style-type: none">1. Rumudsug - 3 stk. afkast - ca. 2 m. over tagryg2. Svejseafkast - 2 systemer med 3 og 4 svejsestande på hvert system - anvendes i begrænset omfang
Der er installeret varmegenvinding på udsug.
Svejsning omfatter primært CO2-svejsning. Svejsning i aluminium og TIG-svejsning er begrænset.

Lugt

Bemærkninger

Der er ikke modtaget klager over lugt siden seneste tilsynsbesøg

Råvarer

Bemærkninger

Typer:

1. Stålblader
2. Alublader
3. Hydraulikolie
4. Svejsetråd

Spildevand

Bemærkninger

Typer:

1. Sanitært spildevand afledes til offentlig kloak
2. Tag- og overfladevand til regnvandsledning
3. Der afledes ikke processpildevand fra værksted eller lager - ingen afløb

Støj

Bemærkninger

Kilder:

1. Kompressor - Inde
2. Ventilation - Ude
3. Svejseafkast
4. Truck

Det vurderes, at aktiviteterne ikke giver anledning til væsentlig støjpåvirkning af støjfølsomme områder.

Virksomheden har ikke modtaget klager over støj siden seneste tilsynsbesøg.

Olietanke – registreret på BBR

Matr. BBR	Fabr. år	Fabr. nr	Klasse	Type nr	Etabl. år	Indhold	Vol.	Placering	Frist Sløjfning	Sløjfet år	Sløjfet
5av TEK-1	1979	344	Tank	12000	1979	Mineralske olieprodukter	2.500	Nedgravet	30-12-2019	2019	Tanken er tømt og afblændet
5av TEK-2	1992	7474	Tank		1992	Mineralske olieprodukter Hydraulikolie	1.200	Indendørs	30-12-2022		
5av TEK-3	2019	72032	Tank	50-5323	2019	Mineralske olieprodukter Dieselolie	1.800	Indendørs	30-12-2059		

Bemærkninger

NB: Frist for sløjfning er overskredet for TEK-2 hydraulikolietank fra 1992. Det er aftalt, at virksomheden snarest meddeler kommunen, at TEK-2tanken er sløjfet – og hvis der er behov for fortsat oplag af hydraulikolietank, at ny (brugt), godkendt tank er etableret. For ny tank fremsendes snarest tankattest til kommunen.

Varmeforsyning

Bemærkninger

1. Elvarme – Kontorer og velfærdsfaciliteter
2. Gas/strålevarme - Værksteder

Tilsynskommentar: For skift af hydraulikolietank (TEK-2) – se afsnit om olietanke på rapportens side 5.

Udført af: Jan Hansen (JHA)
 Miljømedarbejder

T: 79727089
 E: jha@billund.dk