



Virksomheder
J.nr. 2021 - 12006
Ref. BEVCH
Den 4. juni 2021

Tilsyn med opgravning af mink i Nr. Felding

Miljøstyrelsen har den 2. juni 2021 ført tilsyn med opgravning af minkmateriale og forurenede jord under minklaget i minkgravene ved Nr. Felding.

Deltagere: Kasper Klintø m.fl., Fødevarestyrelsen
Christian Bruhn Rieper, Jan Reisz, Majbrit Miara og Benedikte
Vandsø Christensen, Miljøstyrelsen
Freddy Petersen, DMR

Tidspunkt for tilsynet: 12.15 – 14.30

Vejrforhold på tidspunktet: Først overskyet med regn som skiftede til solskin. Let vind fra øst. Temperatur mellem 13° og 15°

Besigtigelse af omlasteplads

Miljøstyrelsen noterede sig, at der ikke var lugt i området omkring omlastepladsen på trods af at det er blevet varmere i vejret.

Omlastepladsen blev besigtiget. En lastbil var ved at blive læsset. Der blev ikke spildt under lastning. Såfremt der sker spild, fjernes det straks, når lastbilen har forladt pladsen.

På omlastepladsen lå fortsat en bunke forurenede jord, der er gravet af under minklaget. Bunken var større end ved sidste tilsyn. Jordbunken afgav lugt i en afstand af ca. 20 meter. Hele pladsen fremstod meget ryddelig.

Jorden afventer at blive sendt til jordbehandlingsanlæg. Der er nu fundet en aftager af jorden og Fødevarestyrelsen forventer, at de kan begynde at fraføre jord fra pladsen i løbet af de nærmeste dage. Indtil fraføring af jorden påbegyndes, bliver der ikke gravet mere forurenede jord af under minklaget.



Billedet viser bunken af forurenet jord gravet af under minklaget.

Ifølge miljøgodkendelsens vilkår B7 skal forurenet jord omgående placeres i de dertil beregnede containere eller beholdere. Containere og beholdere skal derefter straks tildækkes eller tillukkes og bortkøres. Fyldte beholdere, containere eller lastbiler med minkmateriale på lad, må ikke tage ophold på området.

Jf. godkendelsens vilkår B12 må omlastepladsen kun bruges til omlastning. Den må ikke bruges til opbevaring eller lager.

Begge vilkår er stillet for at begrænse lugt.

Jf. Miljøbeskyttelseslovens § 68 skal tilsynsmyndigheden foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. På baggrund af dagens tilsyn vurderer Miljøstyrelsen, at forholdet er af underordnet betydning, idet den opgravede jord ikke lugter væsentligt. Miljøstyrelsen har derfor valgt ikke at håndhæve vilkårene.


Fødevarerstyrelsen afventer fortsat at resultatet af analysen af det første hold spildevand fra vaskepladsen. Holstebro Kommune har i sin tilslutningstilladelse til omlastepladsen krævet, at der skal udtages en analyse af det første hold spildevand fra vaskepladsen, inden det sendes til kommunens rensningsanlæg. Indtil analysen foreligger, bliver spildevandet opbevaret i lukkede tanke på pladsen. Der er endnu ikke fraført spildevand fra pladsen, bortset fra

overfladevand fra regnvandslagunen. Det er resultatet af nedbrydningen af Virkon S i spildevandet, der tager tid. Der blev ikke observeret lugt fra spildevandet.

Besigtigelse af opgravning

Opgravning af minklaget og forurenede jord blev besigtiget. Det lugtede lidt mere ved selve opgravningsstedet end ved Miljøstyrelsens tidligere tilsyn. Dette skyldes formodentlig, at det var varmere ved dagens tilsyn end ved Miljøstyrelsens to foregående tilsyn.

Alle render i graveområde 1 er tømt for minkmateriale (rende 1, 2, 4, 5, 6 og 7). Rende 10 i graveområde 2 og rende 20 i graveområde 3 er ligeledes tømt for minkmateriale. Opgravning af mink i rende 18 og 19 var i gang. Dvs. at alle render indenfor 300 meter fra Boutrup sø vil være tømt for minkmateriale inden for ganske kort tid. Der blev ikke observeret dyr/fugle eller insekter ved opgravningen som eventuelt kunne være tiltrukket af lugt. Tilsynsførende oplyser, at der ikke har været dyr, fugle eller insekter i forbindelse med arbejdet.



Billedet viser med gul markering, hvilke render der er gravet op. Den oprindelige rende 2 er gravet helt op, selv om der kun var fyldt mink i en del af den.

Afgravning af den underliggende jord afventer som nævnt ovenfor, at man kan begynde at fraføre den jord, der ligger på omlastepladsen.

Opfyldning med renderne med rent jord går i gang, når afgravning af den forurenede jord under minklaget kommer ordentlig i gang. Det blev oplyst, at man, ved genopfyldning af renderne, er opmærksom på, at den jord, der kommer til at udgøre den øverst liggende jord i renderen, skal bestå af den jord, der lå oven på

gravene, hvilket er jord fra selve området. Dette skal medvirke til at plantevæksten oven på de genopfyldte render, ikke vil blive væsentlig forskellig i forhold til uden for renderne.



Billedet viser gravemaskinen, der er ved at grave minkmateriale op i rende 19. Bemærk personen til højre i billedet, der opsamler spildt minkmateriale mens opgravningen foregår.

I øvrigt

Såfremt forbrændingsanlæggene kan aftage minkmaterialet med samme hastighed som nu, forventer Fødearestyrelsen at være færdige med opgravning af minkmaterialet i slutningen næste uge (uge 23).

Fødearestyrelsen har den 8. juni oplyst, at opgravningen forventes færdig midt i juni, hvilket er i overensstemmelse med Fødearestyrelsens eksterne udmelding som ser ud til at holde.

Det blev aftalt med Fødearestyrelsen, at Miljøstyrelsen får en tilbagemelding når jorden fra omlastepladsen begynder at blive fraført. Ligeledes skal Miljøstyrelsen have en tilbagemelding, når spildvandet begynder at blive fraført anlægget.

Fødearestyrelsen har den 8 juni oplyst Miljøstyrelsen om, at jordbunken med forurenede jord fra under minklaget er blevet fjernet, og at der nu løbende fraføres opgravet jord fra renderne til jordbehandlingsanlæg som planlagt.