

Dalmoose Auto v/Niels Christensen

Hovedgaden 7  
4261 Dalmoose

Sendt pr. digitalpost til CVR nr. 34321507

Center for Miljø, Plan og  
Teknik  
Virksomheder og Landbrug  
Dahlsvej 3  
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00  
[teknik@slagelse.dk](mailto:teknik@slagelse.dk)  
[www.slagelse.dk](http://www.slagelse.dk)

### Opfølgning på miljøtilsyn

Slagelse Kommune har den 15.09.2022 foretaget et varslet miljøtilsyn (basis) hos Dalmoose Auto v/Niels Christensen på adressen Hovedgaden 7, 4261 Dalmoose, jf. § 65 i miljøbeskyttelsesloven<sup>1</sup>.

De oplyste og konstaterede forhold er beskrevet i nedenstående tilsynsrapport.

25. januar 2023  
Sagsnr.: 22-016932

Kontaktperson:  
Nynne Eisensøe  
Direkte tlf. 30 33 72 96  
Mail: [nweis@slagelse.dk](mailto:nweis@slagelse.dk)

EAN nr. 5798007389727

### **Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:**

1. Jf. Autoværkstedsbekendtgørelsen skal afkast fra udstødningsgas, rensmiddel og svejserøg føres mindst én meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret. Eksisterende afkast er <1m. **Ændres autoværkstedet fra de eksisterende forhold, skal afkastets højde ændres til >1m fra tagryg. Foretages der ændring i de eksisterende forhold skal dette indmeldes til Slagelse Kommune, [teknik@slagelse.dk](mailto:teknik@slagelse.dk).**
2. Slagelse Kommune har modtaget dokumentation via tømningssattest fra Alfa specialaffald på tømning af olieudskiller d. 19. december 2022 og sandfang d. 22. december 2022.

### Opfordring

Virksomheden anvender Förch R599 til gulvvask. Produktet er jf. sikkerhedsdatablad (SDB) kategoriseret som H412 – Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. **Slagelse Kommune opfordrer til, at virksomheden be-**

---

<sup>1</sup> LBK nr. 100 af 19/01/2022: Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.

**nytter et miljøvenligt vaskeprodukt**, eksempelvis miljømærket med Svanemærket eller EU-blomsten.

### **Inden tilsynet offentliggøres**

Inden tilsynet offentliggøres får I det til gennemsyn. Såfremt I har bemærkninger til tilsynsnotatet, skal disse være modtaget hos Slagelse Kommune senest 14 dage efter brevets datering. Evt. bemærkninger sendes til: [teknik@slagelse.dk](mailto:teknik@slagelse.dk) , Att. Nynne Eisensøe.

### **Offentliggørelse af tilsynet**

Oplysningerne i tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på Miljø- og Fødevareministeriets portal Digital MiljøAdministration jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>2</sup>. Der gøres opmærksom på, at enhver har ret til at få aktindsigt i sagen om tilsynet, herunder den samlede tilsynsrapport samt eventuelle øvrige oplysninger i sagen.

### **Orientering om brugerbetaling**

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling jf. Brugerbetalingsbekendtgørelsen<sup>3</sup>. I **2022 opkræves 440,78 kr.** pr. time og i **2023 opkræves 451,36 kr.** for tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden.

### **Kontakt**

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon eller mail.

Med venlig hilsen  
Nynne Eisensøe

---

<sup>2</sup> BEK nr. 1536 af 09/12/2019: Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

<sup>3</sup> BEK nr. 1519 af 29/06/2021: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

# Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Tilsynet er udført af: Martin Poulsen og Nynne Eisensøe.

Fra virksomheden deltog: Niels Christensen.

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 punkt 6.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt: 'Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) Ingen': (Kategori: 2)

## Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavnavn
2ac	230554	Vemmeløse By, Gimlinge



## Ejeroplysninger (BBR)

Ejernavn	Ejeradresse	Postnr	Adr.beskyttet
Niels Erik Christensen	Hovedgaden 7	4261 Dalmose	Nej

Betalers adresse	Dalmose Auto v/Niels Christensen, Hovedgaden 7, 4261 Dalmose CVR-nr.: 34321507
Tlf. / mobil / fax	58188788
E-mail	<a href="mailto:info@dalmoseauto.dk">info@dalmoseauto.dk</a>
Hjemmeside	<a href="http://www.dalmoseauto.dk">www.dalmoseauto.dk</a>
CVR- / P-nummer	34321507 / 1018039075
Etableringsdato	03.12.2012
Spildevandstilladelse	Virksomheden har ingen spildevandstilladelse.
Kort beskrivelse	Autoreparationsværksted. Bi-branche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser.

Antal ansatte:	3 ansatte inkl. lærlinge.		
Driftstider (kl.):	Mandag - torsdag: 8:00 – 16:00 Fredag: 8:00 – 15:00 Lørdage: Lukket. Søn- og helligdage: Bilsalg 11:00 – 15:00		
Kommune- /lokalplanlægning	Kommuneplan 2021		
Afstand til boliger	<input type="checkbox"/> > 100 m	<input type="checkbox"/> 20 - 100 m	<input checked="" type="checkbox"/> < 20 m

### Indretning og drift


Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Værksted	<p>Værkstedet er indrettet med støbt gulv og afløb samt nedenstående:</p> <p><b>Smøregrav:</b></p>  <p><b>Punktudsug:</b></p> 

## Affald og bortskaffelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
<p>Farligt affald</p>	<p><b>Bremseklodser</b> samles i metalbeholder indenfor i værksted og afleveres på genbrugsplads efter behov.</p>  <p><b>Kølevæske, bremsevæske og oliefiltre</b> opbevares indenfor i værksted. Afhentes af ABAS. Kvittering for 2021/2022 fremvist ved tilsynet.</p>  <p>Det er oplyst ved tilsynet, at <b>gulvvaskevand</b> fra gulvvaskemaskinerne tømmes i afløb i værksted efter endt gulvvask.</p>  

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
<p>Andet erhvervsaffald</p>	<p><b>Småt brandbart, pap og andet affald</b> opbevares udendørs i containere med låg beskyttet mod vejrlig. Kvittering for tømning af pap og brandbart 2021/2022 er fremvist ved tilsynet.</p>  <p><b>Dæk</b> opbevares indenfor i værksted og i et skur ude bagved værksted. Dæk bortskaffes via afhentning af Øksenberg/ABAS. Kvittering for 2021/2022 fremvist ved tilsynet.</p> 

### Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
<p>Afkast</p>	<p>Eksisterende afkast &lt;1m. Ændres de eksisterende forhold i værkstedet, skal afkastets højde ændres til &gt;1m fra tagryg.</p> 

## Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Råvarer på sort stativ (venstre på billede) opbevares med spildbakke. 

## Udskillere


Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskiller	Der er etableret en <b>olieudskiller</b> i værkstedet, tæt på smøregraven. Det blev oplyst ved tilsynet, at olieudskilleren tømmes via den kommunale tømningssordning. 

## Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	Sandfangets beliggenhed sås ikke på tilsynet, men ifølge tømningsattest fra Alfa specialaffald, er sandfanget placeret bagerst i værksted.

## Tanke (BBR)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietank	<b>Dobbeltvægget olietank (600L)</b> står udendørs op ad væg ind mod værkstedet. Spildolie afhentes af DOG.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	

### Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kompressorer	<p><b>1.</b> En mindre kompressor står indendørs i værksted.</p>  <p><b>2.</b> En større kompressor står ude bagved værkstedet i et skur. Lydniveauet blev testet ved tilsynet. Lydniveau OK.</p>

### VOC

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC	Virksomheden er ikke omfattet af VOC.

### Håndhævelser

Dato	Håndhævelsestype	Bemærkning
23-12-2016	Indskærpelse	Det indskærpes at farligt affald placeres på oplagsplads med tæt belægning.