

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Vesterby 6, 6950 Ringkøbing
CVR:	31162572
Type:	H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 29-10-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er ikke længere søer på ejendommen.
 - Ændring af dyreholdet i stalde, der tidligere er godkendt til søer, skal lovliggøres via miljømæssig tilladelse.

Vurdering:

Der er indsendt miljøansøgning om ændret anvendelse i eksisterende drægtighedsstalde (to stalde), samt godkendelse til omplacering af 2 eksisterende klimacontainere.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.



Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1
Godkendelsesdato	23-03-2020
Sidste tilladelse	
Tilladte dyreenheder	
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16a miljøgodkendelse fra 2020 er tidligere udnyttet i eksisterende bygninger. - 3 stk. Klimacontainere anvendes ikke ved tilsynet. - Drægtighedsstald anvendes til karantænestald til polte/gylte. - Drægtighedsstald 2 forventes fremadrettet at blive anvendt til karantænestald til polte/gylte. Der er indsendt miljøansøgning om ændret anvendelse i eksisterende drægtighedsstalde (to bygninger), samt godkendelse til omplacering af 2 eksisterende klimacontainere.
Staldtype	Beskrevet i miljøgodkendelse.
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> - Teltoverdækning af 2.000 m³ gyllebeholder. - Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. <u>Vurdering:</u> Luger lukket: Ok.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.
Beplantning	<u>Vilkår:</u> - Den eksisterende afskærmende beplantning omkring ejendommens anlæg skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Ikke et IE-husdyrbrug. Der er udarbejdet miljøledelse for Krogsgaard Sohold ApS.
Miljø - Hyppig gylleudslusning	<u>Ved polte/slagtesvin, generelt krav:</u> - I alle staldafsnit til slagtesvin skal gylle udsluses, når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. Udslusningen skal

	sikre, at gyllen tømmes ud af staldafsnittet til et udendørs opsamlings- eller opbevaringsanlæg. - Den ansvarlige for driften skal føre logbog over udslusning. Den ansvarlige for driften skal opbevare logbogen i 5 år og kunne forevise den på forlangende i forbindelse med kontrol. <u>Vurdering:</u> Ved polte/gylte skal gylle udsluses ved en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag.
--	--

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem
1	Klimastald	Ja	1.080	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
2	Farestald	Nej	384	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv
2	Farestald	Nej	281	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv
3	Drægtighedsstald 1	Ja	558	Alle svin	Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)
4	Drægtighedsstald 2	Nej	508	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, fuldspaltegulv

5	Løbe/kontrol afd.	Nej	586	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv
6	Lille klimastald	Nej	57	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
7	Klimacontainer 1	Nej	29	Smågrise	Drænet gulv + spalter (50/50 %)
8	Klimacontainer 2	Nej	29	Smågrise	Drænet gulv + spalter (50/50 %)
9	Klimacontainer 3	Nej	29	Smågrise	Drænet gulv + spalter (50/50 %)

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 13-10-2025:</u> 0 søer, 350 svin over 30 kg. og 3.100 smågrise. <u>Ifølge gødningsregnskab:</u> 2023/2024: 503 årssøer, 15.197 smågrise (6,5-8 kg.) og 28.468 smågrise (8-25,8 kg). <u>Ved tilsynet:</u> Der er ikke længere søer på ejendommen. Ændring i dyreholdet i stalde, der tidligere er godkendt til søer, skal lovliggøres via miljømæssig tilladelse. <u>Vurdering:</u> Der er indsendt miljøansøgning om ændret anvendelse i eksisterende drægtighedsstalde (to bygninger/stalde), samt godkendelse til omplacering af 2 eksisterende klimacontainere.
Produktionsareal	- Løbe/kontrol afdeling, lille klimastald, farestald og klimacontainere anvendes ikke ved tilsynet. - Drægtighedsstald anvendes til karantænestald til polte/gylte. - Drægtighedsstald 2 forventes fremadrettet at blive anvendt til karantænestald til polte/gylte. <u>Vurdering:</u> Der er søgt om miljømæssig tilladelse til ændret anvendelse af stalde. Vær opmærksom på, at opstilling af klimacontainere kræver byggetilladelse.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1984	03-10-2019	10	206	900	Flydelag	Beholder kontrolleret 03-10-2019
Gyllebeholder	01-01-1989	03-10-2019	10	289	1.100	Flydelag	Beholder kontrolleret 03-10-2019
Gyllebeholder	02-01-1997	03-10-2019	10	491	2.000	Teltdug	Beholder kontrolleret 03-10-2019
Gyllekanaler	02-01-1989			0	630		
Gyllekanaler	01-01-1997			221	133		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 900 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 1.100 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 2.000 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Gyllebeholder har teltoverdækning: Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 4	Gyllebeholder ved Ølstrupvej 8 anvendes ikke længere.

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifi- kation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Større lse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2012	0809 711	Tank	51- 5313	2012	Mineralske olieprodukter	1.200	Indendørs		30- 12- 2052
		Tank		2000	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		30- 12- 2030
		Tank		1970	Mineralske olieprodukter	1.500	Nedgravet	Tanken er tømt og afblændet	

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Olietanke ikke set ved tilsynet. - Olietank fra ca. år 2000 står i smågrisestald. - Ifølge ejer står olietank fra 2012 i den gamle sostald.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier til markdrift opbevares på Søndervig Landevej 9.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes på Søndervig Landevej 9.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring til markvanding.
Vaskeplads - læsseplads	Der er vaskeplads på Søndervig Landevej 9 og Sandalvej 3.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvandet fra bygningerne ledes til dræn/faste rør og videre til afvandingskanal syd for ejendommen.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Smågrise opbevares i kølercontainer, resten ligges under kappe, ved gyllebeholder.
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Der er ifølge ejer opstillet affaldsbeholdere med tydelig afmærkning (piktogrammer), så ansatte tydeligt kan affaldssortere korrekt. Affaldet sorteres og håndteres via Søndervig Landevej 9, hvorfra det enten køres på genbrugsplads eller afsættes via erhvervscontainere.

Generelle bemærkninger	
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	29-10-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	2,74

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.