

Basis miljøtilsyn på landbrugsejendomme

Identifikation			
Navn og adresse:	Jørgen Mikkelsen Tisetvej 76, 8320 Mårslet		
Ejer:		Tlf. nr.:	8693 1745
Adresse:		Mob. nr.:	52380212
		E-mail:	
Bruger/forpagter:		Tlf. nr.:	
Adresse:			
CVR- nr.:	25285948	P-nr.:	1007509525
Godkendelsestype:		Godkendelsesdato:	
Bedriftstype:	L01: Kvæghold uden miljøgodkendelse		

Udspretningsarealer	
Udspretningsareal	159,00 Ha

Tilsynet har omfattet følgende forhold:			
1. Dyreholdets størrelse		5. Spildevand	
2. Opbevaring af husdyrgødning		6. Olietanke	
3. Affald		7. Evt. konstatering af jordforurening	
4. Sprøjteadfærd		8. Miljørisikovurdering	
Konklusion på tilsynet: Der er i forbindelse med tilsynet meddelt indskærpelse om, at der ikke er ført logbog over de to gyllebeholdere siden sommeren 2017, som det fremgår af vedlagte brev. Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (https://dma.mst.dk/) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.			
Tilstede under tilsynet: Jørgen Mikkelsen			
Tilsynsdato:	15. maj 2018	Tilsynsførende:	Lisette Søgaard

1. Dyreholdets størrelse	
Dokumentation	Fra gødningsregnskab august 2016 – juli 2017
Bemærkninger	

Tilladt dyrehold					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	107	125,88	01-06-2000	
Slagtesvin	Fuldspaltegulv	2.400	67,37	01-06-2000	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	35	7,14	01-06-2000	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	80	30,77	01-06-2000	
Tilladte dyreenheder i alt:		231,17 DE			

Registreret produktion					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	93	124,00	2.701,93	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	23	6,22	0,00	73,90
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	58	27,62	422,24	0,00
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	1.431	39,39	777,66	0,00
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	2	0,51	6,00	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	21	2,47	0,00	34,99
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	23	10,95	0,00	215,83
Dyreenheder i alt:		211,16 DE			

2. Opbevaring af husdyrgødning	
Gylletank	
Flydelag	Ok, tømt for 5 dage siden, der var allerede etableret flydelag igen
Logbog	Mangler, sidst udfyldt i sommeren 2017

Beholdere						
Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkninger og afstand til vandløb
Gyllebeholder	01-06-1984	30-05-2017	200	1.032	Flydelag	Revner repareret på gylletank jf. henstilling fra 13/6-2017
Gyllebeholder	01-06-1993	30-05-2017	300	1.200	Flydelag	
Gyllekælder	01-06-1984		1	480	Fast låg	

Fortanksniveau i forhold til staldgulv	
Pumper og rør på gyllebeholdere	
Alarm:	

Pladser					
Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning (m ²)	Bemærkning

Opbevaringskapacitet	
Flydende gødning:	7,58 mdr.
Fast gødning:	mdr.

3. Affald		
Erhvervsaffald	Opbevaring/mængde	Opbevares i laden
	Bortskaffelse	Køres på Genbrugsstationen
Olie/kemikalieaffald	Opbevaring/mængde	Spildolie opbevares i olietønder på fast bund i maskinrum
	Bortskaffelse	Afhentes af oliefirma
Medicin/kanyler	Opbevaring/mængde	Opbevares i små skabe og kanyler i kanylespand
	Bortskaffelse	Afleveres som farligt affald
Døde dyr	Opbevaring/mængde	Overdækkes foran bygningen under sort plastik
	Bortskaffelse	DAKA
Andet	Opbevaring/mængde	
	Bortskaffelse	
Bemærkninger		

4. Sprøjteadfærd	
Påfyldning af sprøjte	Vand påfyldes på gårdspladsen og sprøjtemidlerne blandes i tanken i marken
Vaskeplads	Vask foretages i marken
Udvendig vask af sprøjte	Vask foretages i marken
Opbevaring af sprøjtemidler	I fryser der aflåses.
Bemærkninger	

5. Spildevand	
Mælkerum	Spildevand afledes til gyllesystem
Afløbsforhold til dræn	
Udleveringsrampe	Udleveringsrum til slagtesvin

Læsseplads	
Bemærkninger	

6. Olietanke:

Bemærkninger	Overjordisk olietank på 2500 l fra 1995
--------------	---

7. Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening

Bemærkninger	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.
--------------	--

8. Miljøriskovurdering

Baggrund	<p>Kommunen har foretaget en miljøriskovurdering af husdyrbruget i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen¹.</p> <p>En miljøriskovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende • Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år • Hvordan husdyrgødning oplagres • Dyreholdets størrelse • Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. <p>For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.</p>
Tilsynsfrekvens	<p>Kommunen foretager et basis miljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljøriskovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basis tilsyn. Kommunen foretaget typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80.</p> <p>Resultatet af miljøriskovurderingen ses herunder.</p>

Resultat af miljøriskovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	3
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	3
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	5
Resultat (vægtet score)		3,68

¹ Bekendtgørelse nr. 518 af 27. maj 2016 om miljøtilsyn, med senere ændringer.