



## Rapport for miljøtilsyn hos Maskinfabrikken Fuglsangs Eftf. A/S, Nørremarksvej 32, 50 og 52, 9270 Klarup

### Overordnede oplysninger

|                              |                        |                |            |
|------------------------------|------------------------|----------------|------------|
| <b>Tilsynsdato</b>           | 17.10.2019             |                |            |
| <b>Baggrund for tilsynet</b> | Basistilsyn - uvarslet |                |            |
| <b>Telefon</b>               | 98326066               | <b>CVR nr.</b> | 33163665   |
| <b>E-mail</b>                | info@fuglsang-as.dk    | <b>P. nr.</b>  | 1016339284 |

|                                              |                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Virksomhedstype</b>                       | MVB, Maskinværksteder >1000 m2 |
| <b>Godkendelsesdato</b>                      | 10.03.2001                     |
| <b>Tilslutningstilladelse<br/>Spildevand</b> | -                              |

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

| Dato       | Type         | Status       | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11-06-2013 | Henstilling  | Efter-kommet | Ved tilsynet blev det aftalt, at virksomheden skulle indsende data på det nye svejserøgfilteranlæg på Nørremarksvej 12 - 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10-05-2016 | Indskærpelse | Efter-kommet | Virksomheden skal mindst en gang om måneden efterse alle filteranlæg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10-05-2016 | Henstilling  | Efter-kommet | <p>Virksomheden bedes fremsende foto af alle maskiner med dråbeudskillere i hallen på Nørremarksvej 50 samt kopi af data på de enkelte dråbeudskillere. Virksomheden bedes endvidere senest 15. august 2016 fremsende data på det svejserøgfilter, som drejemaskiner er tilkoblet.</p> <p>Aalborg Kommune, Miljø har i øvrigt gennemset arkivet. Vi kan ikke umiddelbart se, at vi har modtaget data på filteranlægget i tilknytning til laserskæring. Virksomheden bedes fremsende kopi af data på skærefilteret senest den 15. august 2016.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17-10-2019 | Indskærpelse | Meddelt      | <p>Det indskræpes, at containere der skal indeholde farligt affald og metalspåner med køle-smøremiddel, skal have tæt bund. Hvis containerne står udendørs, skal der være låg på, eller tag over.</p> <p>Udendørs, på SF-sten, stod en container til metalspåner ved affaldscontainere. Containeren var tom ved tilsynet, men der var boret et hul i bunden. Aalborg Kommune indskræper, at der ikke opbevares spåner, der indeholder køle/smøremiddel eller andre olie/kemikalier i sådanne containere</p> <p>Ved tilsynet var der en anden container, som kun delvist var placeret på fast underlag. Der var sat en spildevand op i den ene ende til at opsamle det spildevand, som dryppede fra containeren, og som indeholdt køle/smøremiddel. Det indskræpes, at dette forhold straks bringes i orden, og at der indsendes fotodokumentation <b>senest 1. december 2019</b>.</p> |
| 17-10-2019 | Henstilling  | Meddelt      | Olieholdige klude er farligt affald, og må ikke sammenblandes med andet affald eller farligt affald. Det henstilles, at olieholdige klude opbevares og afleveres iht. reglerne for farligt affald. Virksomheden kan eventuelt aflevere kludene til rensning og genanvendelse hos et firma, som er godkendt til at måtte modtage og rense kludene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17-10-2019 | Henstilling  | Meddelt      | Der findes flere indendørs affaldscontainere til kemifald. Disse containere indeholder primært spraydåser. Det henstilles, at containerne mærkes bedre, så der ikke sker en sammenblanding af forskellige affaldsfraktioner. Spraydåser er farligt affald og skal have sin egen fraktion. Opmærkning af containere skal ske snarest muligt, og der skal indsendes fotodokumentation <b>senest 1. december 2019</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17-10-2019 | Indskærpelse | Meddelt      | Der stod 2 tønder med spildolie udendørs. Tønderne stod ikke på spildevand. Belægningen, hvor tønderne stod, er SF sten, som Aalborg Kommune ikke anser som en tæt belægning. Aalborg Kommune indskræper, at dette forhold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Dato       | Type         | Status  | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |         | skal bringes i orden med det samme, og at der skal indsendes fotodokumentation for korrekt opbevaring <b>senest 1. december 2019.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17-10-2019 | Indskærpelse | Meddelt | Ved tilsynet blev det konstateret, at opbevaring af kemikalier og olieholdige produkter ikke lever op til virksomhedens miljøgodkendelse vilkår 30-33. Aalborg Kommune indskærper, at kemikalier og olieholdige produkter bliver stillet på spildbakker eller dertil indrettet opbevaringsplads <b>senest den 1. december 2019.</b>                                                                                                                                                                         |
| 17-10-2019 | Henstilling  | Meddelt | Det henstilles, at der foretages en oprydning med henblik på korrekt bortskaffelse. Kopi af kvitteringer for korrekt aflevering af det farlige affald indsendes <b>senest den 1. december 2019.</b><br>Efter oprydningen, og når virksomheden har fraflyttet adressen, ønsker Aalborg Kommune at få tilsendt kopi af kvitteringer for, at det resterende farlige affald er blevet bortskaffet korrekt. Disse informationer indsendes <b>senest den 1. maj 2020.</b>                                         |
| 17-10-2019 | Aftale       | Meddelt | Virksomheden undersøger, om der er et sandfang ved vandskæreren, og om der løber processpildevand til sandfanget. Virksomheden indsender resultaterne til Aalborg Kommune, eventuelt i form af en kloaktegning. Såfremt der fremkommer spildevand fra vandskæreren, vil vi gerne have oplysninger om spildevandsmængden i m <sup>3</sup> /år og m <sup>3</sup> /døgn, <b>senest den 1. december 2019.</b> Det er for virksomhedens nye adresse anmeldt, at der ikke fremkommer spildevand fra vandskæreren. |
| 17-10-2019 | Henstilling  | Meddelt | Aalborg Kommune henstiller, at virksomheden undersøger, om der kan bruges spraydåser, som ikke er mærket "Miljøfarlig" i den daglige produktion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Virksomhedsoplysninger

| Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Maskinfabrikken Fuglsangs Eftf. A/S er en ordreproducerende underleverandørvirksomhed, der beskæftiger sig med spåntagende bearbejdning, smede- og konstruktionsarbejde, skærearbejde, montage samt udlejning af montører.</p> <p>Virksomheden blev etableret i 1982, og virksomheden råder over 3500 m<sup>2</sup> produktionsareal. Der er ca. 90 medarbejdere. Virksomheden består af 1 maskinafdeling, 1 smedeafdeling, 1 skæreafdeling samt 1 montageafdeling.</p> <p>Virksomheden tog i maj 2013 en ny afdeling i brug på Nørremarksvej 12 – 14. Der transporteres affald fra Nørremarksvej 12-14 til adressen Nørremarksvej 32, 50 og 52.</p> <p>Virksomheden havde oprindeligt et produktionsareal på under 1000 m<sup>2</sup> og var derfor omfattet af A53. I 2001 oversteg virksomhedens produktionsareal 1.000 m<sup>2</sup>, og virksomheden blev miljøgodkendt efter listepunkt A11. Denne godkendelse er fortsat gældende, men efter udflytning til østhavnen vil virksomheden være omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen.</p> <p>Der er etableret svejsefilteranlæg med 15 svejsesteder. Lagerbygning var oprindeligt en uopvarmet stålhal. Bygningen er blevet isoleret, og der er installeret varme i bygningen.</p> |

| Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse                   |                              |                   |         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------|--------------------|
| Maskinafdelingen på Nørremarksvej 52 starter nogle gange driften kl. 5 om morgenen. |                              |                   |         |                    |
| Produktionsareal (m <sup>2</sup> )                                                  | Antal ansatte i produktionen | Driftstider (kl.) |         |                    |
|                                                                                     |                              | Hverdage          | Lørdage | Søn- og helligdage |
| 3500                                                                                | 90                           | 07-22             | 07-14   | -                  |
| Miljøledelse                                                                        |                              |                   |         |                    |
| Nej                                                                                 |                              |                   |         |                    |

## Luftemissioner

| Kilde Id | Aktivitet/proces           | Stof | Emi.konc. (mg/m <sup>3</sup> ) | Rensning |
|----------|----------------------------|------|--------------------------------|----------|
| 1        | Svejsning og slibning      |      |                                |          |
| 2        | Flammeskæring              |      |                                |          |
| 3        | Svejsning og slibning      |      |                                |          |
| 4        | Skæring i metal (olietåge) |      |                                |          |
| 5        | Flammeskæring              |      |                                |          |

| Kilde Id | Afkasthøjde over |         | Afkastdiameter (m) |          | Volumenstrøm (Nm <sup>3</sup> /sek) | Lufthastighed (m/sek.) | Røggastemp. (°C) |
|----------|------------------|---------|--------------------|----------|-------------------------------------|------------------------|------------------|
|          | Terræn (m)       | Tag (m) | Indvendig          | Udvendig |                                     |                        |                  |
| 1        |                  | 1,0     |                    |          |                                     |                        |                  |
| 2        |                  | 1,0     |                    |          |                                     |                        |                  |
| 3        |                  | 1,0     |                    |          |                                     |                        |                  |
| 4        |                  |         |                    |          |                                     |                        |                  |
| 5        |                  |         |                    |          |                                     |                        |                  |

|                |
|----------------|
| Rumopvarmning: |
| Fjernvarme     |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luft         | Virksomheden har 3 haller på Nørremarksvej 32, 50 og 52, og der foretages slibning, boring og skæring af metaller.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Luft, afkast | Der er punktudsugninger i alle hallerne. For hver hal er afkastet samlet i ét, og der er filtre på afkastene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Luft, filtre | Der er blevet ført tilsyn med luftfiltrene hver 14. dag. Driftsjournal for 2019 blev fremvist ved tilsynet. De tidligere års driftsjournaler findes ikke længere, da de er blevet smidt ud. Virksomheden vil lave en elektronisk driftsjournal for tilsyn med filtre, når de flytter til deres nye adresse på Rørdalsvej. Ifølge § 34 i maskinværkstedsbekendtgørelsen skal filtrene tilses 1 gang om måneden, og driftsjournalerne skal gemmes i 5 år. Aalborg Kommune anbefaler, at der laves en årlig service på filtre og udsugningsanlæg, ud fra filterleverandørens anvisninger, og § 34 i maskinværkstedsbekendtgørelsen, på den nye adresse. |

## Støj

| Id | Støjkilder                                    | Kildestyrke dB(A) | Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.) |
|----|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| 01 | Kørsel (til- og frakørsel samt intern kørsel) |                   | Udendørs                                         |
| 02 | Kompressor                                    |                   | Udendørs                                         |
| 03 | Maskiner                                      |                   | Indendørs                                        |
| 04 | Ventilation                                   |                   | Udendørs                                         |

| Kontrolpunkt          | Tilsynskommentar                                                                                                                                                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Støj                  | Der er ikke konstateret væsentlige støjkilder under tilsynet. Virksomheden flytter fra adressen inden udgangen af 2019.                                          |
| Støjkilder, indendørs | Virksomheden har flere el-trucks, som er meget støjsvage, når de er i drift.                                                                                     |
| Støjkilder, udendørs  | Der foregår kørsel på ejendommen med materialer, der skal bringes til virksomheden og afhentes fra virksomheden.<br>Der bliver afhentet affald fra virksomheden. |

## Spildevand

| Kontrolpunkt              | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spildevand                | <p>Ved vandskæringsmaskinen fremkommer processpildevand, som virksomheden mente løb til et sandfang, det kunne dog ikke bekræftes. Virksomheden ville undersøge, om der er et sandfang, og i så fald, hvor vandet afledes til. Hvis spildevandet afledes via kloak tilkoblet regnvandssystemet, vil det blive ledt direkte og urensset til Romdrup Å. Dette vil ikke være i overensstemmelse med gældende regler for afledning af processpildevand. Aalborg Kommune vil gerne have oplyst, hvortil vandet afledes eventuelt i form af en kloaktegning. Informationerne skal indsendes <b>senest 1. december 2019</b>.</p> <p>I anmeldelsen på den nye adresse fremgår det, at virksomheden ikke mener, at der kommer processpildevand fra vandskæreren. Såfremt der fremkommer spildevand fra vandskæreren, vil vi gerne have oplysninger om spildevandsmængden angivet i m<sup>3</sup>/døgn og m<sup>3</sup>/år. Disse informationer indsendes <b>senest 1. december 2019</b>.</p> |
| Spildevand, overfladevand | Der er separatkloakeret på adresserne Nørremarksvej 32, 50 og 52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Tankoplysninger i BBR

| Matr.nr. | Fab. år | Fab.nr. | Etab. år | Indhold        | Størrelse | Placering              | Sløjfet år | Sløjfet             |
|----------|---------|---------|----------|----------------|-----------|------------------------|------------|---------------------|
| 19aq     | 1972    | 159761  | 1973     | Fyringsgasolie | 2.500     | Nedgravet/underjordisk | 2013       | Tanken er afblændet |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Olietanke    | Der er ingen olietanke i funktion på ejendommen.<br>Der er en gastank på ejendommen, som tidligere blev brugt til trucks, men som nu kun bruges til håndskæring. Der bruges kun lidt gas. |

## Råvarer

| Kontrolpunkt                    | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Råvarer                         | I henhold til miljøgodkendelsens vilkår 30-33 skal olieprodukter og kemikalier være placeret på spildbakker, eller på et sted med tæt bund og opkant uden tilløb til kloak. Oplagspladsen skal være under tag. Det indskræpes, at opbevaringen bringes i overensstemmelse med reglerne <b>senest den 1. december 2019</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Råvarer, opbevaring             | Virksomheden har spildbakker under nogle af deres olieprodukter, men der står mange olieprodukter, som ikke er på spildbakker. Virksomheden har mange råvarer/affald stående i spande og dunke på steder, som er lidt gemt væk. Det henstilles, at der foretages en oprydning med henblik på korrekt bortskaffelse. Kopi af kvitteringer for korrekt aflevering af det farlige affald indsendes <b>senest den 1. december 2019</b> .<br>Efter oprydningen, og når virksomheden har fraflyttet adressen, ønsker Aalborg Kommune at få tilsendt kopi af kvitteringer for, at det resterende farlige affald er blevet bortskaffet korrekt. Disse informationer indsendes <b>senest den 1. maj 2020</b> . |
| Råvarer/Kemikalier, belægninger | Virksomheden bruger spraydåser, der er mærket "Miljøfarlig" (dødt træ og død fisk). Aalborg Kommune henstiller, at virksomheden undersøger hos leverandøren, om disse produkter kan udskiftes til nogle tilsvarende produkter, der ikke er mærket "Miljøfarlig". Disse informationer skal indsendes <b>senest 1. december 2019</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Affald

| Kontrolpunkt    | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Affald          | Virksomheden genererer mange engangstræpaller, som bortskaffes via småt brændbart. Medarbejderne bruger mange plastikkrus i dagligdagen. Virksomheden håber at kunne nedbringe forbruget af plastikkrus betragteligt, når de er flyttet til ny adresse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Affald, farligt | Der er et stort forbrug af engangsklude, som er fedtet ind i olie. Kludene bortskaffes via småt brændbart. Olieholdige klude er farligt affald og må ikke sammenblandes med andet affald eller farligt affald. Det henstilles, at olieholdige klude opbevares og afleveres iht. reglerne for farligt affald. Virksomheden kan eventuelt aflevere kludene til rensning og genanvendelse hos et firma, som er godkendt til at måtte modtage og rense kludene.<br><br>Det indskræpes, at containere der skal indeholde farligt affald og metal-spåner med køle-smøremiddel, skal have tæt bund. Hvis containerne står udendørs, skal der være låg på, eller tag over.<br>Udendørs, på SF-sten, stod en container til metal-spåner ved affaldscontainere. Containeren var tom ved tilsynet, men der var boret et hul i bunden. Aalborg Kommune indskræper, at der ikke opbevares småspåner, der indeholder køle/smøremiddel eller andre olie/kemikalier i sådanne containere<br><br>Ved tilsynet var der en anden container, som kun delvist var placeret på fast underlag. Der var sat en spildbakke op i den ene ende til at opsamle det spildevand, som dryppede fra containeren, og som indeholdt køle/smøremiddel. Det indskræpes, at dette forhold straks bringes i orden, og at der indsendes fotodokumentation <b>senest 1. december 2019</b><br><br>Der findes flere indendørs affaldscontainere til kemifaffald. Disse containere indeholder primært spraydåser. Det henstilles, at containerne mær- |

| Kontrolpunkt          | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | <p>kes bedre, så der ikke sker en sammenblanding af forskellige affaldsfraktioner. Spraydåser er farligt affald og skal have sin egen fraktion. Opmærkning af containere skal ske snarest muligt, og der skal indsendes fotodokumentation <b>senest 1. december 2019</b>.</p> <p>Der stod 2 tønder med spildolie udendørs. Tønderne stod ikke på spildbakker. Belægningen, hvor tromlerne stod, er SF sten, som Aalborg Kommune ikke anser som en tæt belægning. Aalborg Kommune indskærper, at dette forhold skal bringes i orden med det samme, og at der skal indsendes fotodokumentation for korrekt opbevaring <b>senest 1. december 2019</b>.</p> |
| Affald, sortering     | Der er ikke kildesortering af plastik, pap og papir, da mængderne vurderes at være begrænsede.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Affald, opbevaring    | Der er et større område, hvor belægningen er SF sten, her bliver virksomhedens affald samlet i containere. Der var flere af containerne, som ikke havde et låg på eller tag over. Hvis containerne ikke indeholder farligt affald er dette fint. Hvis der er tale om farligt affald (fx køle-smøremiddel eller andre olier), så skal der være en tæt og fast bund i containerne og låg på containeren eller tag over.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Affald, bortskaffelse | Sand fra vandskæreren opbevares i bigbags og bortskaffes via Aalborg Recycling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt                            | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle bemærkninger                  | Virksomheden blev ved tilsynet indbudt til et arrangement om ISO 14001, som afholdes d. 7. november 2019 på Stigsborg Brygge.                                                                                                        |
| Planforhold                             | Virksomheden ligger indenfor lokalplan 04-009, som udlægger området til bolig og erhvervsområde.                                                                                                                                     |
| Konklusion på egenkontrol/driftsjournal | Der blev forevist driftsjournaler for tilsyn af luftfiltre. Driftsjournalen for 2019 var fyldestgørende. Driftsjournaler skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og forevises ved tilsyn eller på forlangende.                  |
| Jordforurening                          | Ejendommen har status som uafklaret i Region Nordjyllands database over muligt forurenede industrigrunde. Region Nordjylland har endnu ikke taget stilling til, om ejendommen skal kortlægges efter reglerne i Jordforureningsloven. |
| Konstateret jordforurening ved tilsyn   | Der blev ikke observeret synlig jordforurening under tilsynet.                                                                                                                                                                       |
| Bæredygtighed                           | Virksomheden udfører aflæsning af vand, varme og el en gang om ugen.                                                                                                                                                                 |