

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø  
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

<b>Tilsynsdato</b>	2. oktober 2018
<b>CVR-nummer</b>	34562806
<b>P-nummer</b>	1017682500
<b>Journal nr.</b>	MIL-003373, MIL/03/00165
<b>Virksomhed</b>	Kvikman Auto Service v/Maroun Boutros Bou-Zeid
<b>Adresse</b>	Revelhøjvej 2
<b>Postnummer og by</b>	8200 Århus N
<b>Telefonnummer</b>	53343673
<b>e-mail</b>	mbzauto1@gmail.com
<b>Kontaktperson</b>	Maroun Boutros Bou-Zeid
<b>Branchekode</b>	Br. Autobranche virksomhed
<b>Opstartsdato</b>	Maj 2012
<b>Udvidelser/ændringer</b>	Ingen
<b>Tilstede ved tilsynet:</b>	
<b>Virksomheden</b>	Maroun Boutros Bou-Zeid
<b>Aarhus Kommune</b>	Lene Brink

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger, som Teknik og Miljø har registreret.

## **REGULERINGSGRUNDLAG**

### **Autobranchevirksomhed**

- Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen)

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

### **Gebyrpligtig virksomhed**

Virksomheden er omfattet af § 2 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

### **BELIGGENHED**

I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område Landsby/landbrugsområde. Omfattet af lokalplan 295. Virksomheden er beliggende i et OSD område.

### **INDRETNING OG DRIFT**

Værkstedet har service og reparation af ca. 400 personbiler pr. år.

### **Virksomhedens maskinpark og -anlæg**

2 stk. lifte  
1 stk. kompressor  
1 stk. afbalanceringsmaskiner  
1 stk. svejseapparater og diverse håndværktøj

### **Antal ansatte**

Ingen ud over ejeren.

### **Driftstid**

Normal arbejdstid.

### **Råvarer**

Lidt olie, sprinklervæske og kølervæske.

### **Opfølgning fra sidste tilsyn**

Der har ikke været modtaget klager over virksomheden. Olieudskiller er undersøgt i 2012. Ingen bemærkninger. Kvitteringer fra aflevering af affald er fremvist ved tilsynet.

### **STØJ**

Virksomheden er placeret i et område der i kommuneplanen er udlagt til åbent land. Afstanden fra værkstedet til nærmeste bolig er få meter.

Virksomhedens væsentligste støjkloder er

- Til- og frakørsel
- Kompressor er placeret indendørs
- Ventilation

Der arbejdes for lukkede porte.

## LUFT

Der er etableret udsug 2 m over tagryg.

## Opvarmning

Virksomheden har ingen tanke, der fyres med varmepumpe.

## SPIILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Egå
Renseanlægget afleder til følgende recipient	
Fælleskloakeret eller seperatkloakeret	Separatkloakeret
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af:	Ingen

Virksomheden har afledning fra smøregrav til olieudskiller. Anvender ikke denne og overvejer at sløjfe udløb fra smøregrav. Olieudskilleren er tilmeldt den kommunale tømningssordning og er sidst tømt 18.04.2018.

## AFFALD

### Oversigt over farligt affald

Spildolie opbevares indendørs og afhentes af Avista Oil Danmark A/S. Der er hentet ca. 600 l i 2013. Andet affald opbevares ligeledes indendørs og afleveres til Genbrugspladsen. Skrot afleveres til Horsens Jern og Metal ApS.

## BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDEVAND

Virksomheden er beliggende i et område for sårbart drikkevandsområde.

### Belægninger på øvrige pladser og arealer

Indendørs belægninger er tætte belagt med beton. Udendørs ingen belægninger.

## Tanke

Ingen på tilsynstidspunktet. Ved etablering af fyringsolietank skal kopi af tankattest fremsendes til Byggesagsafdelingen, Aarhus Kommune af ejeren.

Tilsynet er udført af;

Lene Brink  
miljøtekniker

tlf: 8940 4022  
e-mail: lbri@aarhus.dk