

Rika Plast A/S
Saunte Bygade 12A
Saunte
3100 Hornbæk

Att. Claus Jensen

Center for By Land og Vand

Natur og Miljø
Prøvestensvej 52
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18
Dato 07.09.2020
Sagsnr. 20/32186

Sagsbehandler
Christina Moltke
Miljøsagsbehandler
Tlf. 49 28 25 10
mobil: 41 86 91 94
chrmo@helsingor.dk
www.helsingor.dk

Referat af miljøtilsyn med Rika Plast A/S, Saunte Bygade 12A, Hornbæk

Virksomhedens navn	Rika Plast
Virksomhedens adresse	Saunte Bygade 12A, 3100 Hornbæk
CVR	15113030
Listepunkt	D59
Virksomhedstype	Sprøjttestøbning af plast
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn
Dato for tilsynet	2020 –udført som digitalt tilsyn
Der er ført tilsyn med:	Hele virksomheden
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Nej
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Ikke aktuel
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Ikke aktuel

Helsingør kommune har ført tilsyn med din virksomhed Rika Plast, på Saunte Bygade 12A, Hornbæk. På grund af Corona-situationen i 2020-2021 er miljøtilsynet med din virksomhed udført uden fysisk besøg. Tilsynet er udført i et samarbejde mellem dig og mig, samt med Annette Vedel, da hun jo kender din virksomhed så godt og gennem mange år.

Tilsynet er udført ved at jeg har sendt dig adskillige spørgsmål på mail, som du har svaret på per mail og i telefonsamtaler.

Nærværende referat er et resumé af spørgsmål og svar.

- **Sort skrift er vores spørgsmål**
- **Grøn skrift er dit svar**
- **Blå skrift er vores kommentar**

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Generelt

Fra vores sidste besøg i din virksomhed i 2018, har vi oplysning om, at din virksomhed udfører sprøjtetøbning i plast, samt at forbrug af plast er under 5 t per dag.

Spørgsmål: Svarer jeres produktionsniveau stadig til dette?

Dit svar: Ja, det er på samme niveau

Vores kommentar: ok

Har I foretaget nogle ændringer i produktionsform, nye typer råvarer og lignende siden sidste tilsyn ?

Dit svar: Nej

Vores kommentar: ok

Vi vil bede dig fremsende oplysninger om forbrug af råvarer (typer og mængder).

Dit svar: Vores forbrug ligger et sted mellem 50 og 100 tons om året. Det vil være meget omfattende at skulle angive alle typer, alt materiale kommer hjem som granulater.

Vores kommentar: du har givet oplysningerne i 2018 og har ikke haft ændringer siden, så det er ok

Luftemission

Vi har ikke modtaget klager over luftforurening fra din virksomhed.

Spørgsmål: Har du selv modtaget nogle klager over dette ?

Dit svar: Nej vi har ikke modtaget klager.

Vores kommentar: Ok

Støj

Vi har ikke modtaget klager over støj fra din virksomhed.

Spørgsmål: Har du selv modtaget nogle klager over dette ?

Dit svar: nej vi har ikke modtaget klager over støj

Vores kommentar: ok

Oplag af olie og kemikalier, herunder olietanke

Vi har tidligere konstateret, at du opbevarede ny olie i en tønde indendørs.

Spørgsmål: Opbevarer du anden olie eller kemikalier (her menes ikke affald) i virksomheden ?

Vi vil bede dig sende fotos af hvad du opbevarer.

Dit svar: Ja vi har et skab med kemikalier se vedhæftede billeder.

Vores kommentar: ok



Jeg kan se i BBR, at der findes 3 afblændede tanke på ejendommen.

Spørgsmål: Ligger tankene stadig i jorden ? (vi er klar over, at du desuden har opgravet en fjerde tank i 2003)

Dit svar: Ja de ligger stadig i jorden

Vores kommentar: ok

Har du derudover overjordiske eller nedgravede tanke, der er i brug ?

Dit svar: Nej

Vores kommentar: ok

Affald

Olie- og kemikalieaffald

Vi har ved tilsyn i 2018 set, at du opbevarer olieaffald i tønder i et spildkar indendørs samt i et lukket rum udendørs. Vi har også fået oplyst, at der ikke flyttes på tønderne.


Spørgsmål: Opbevarer du stadig olieaffald i tønderne på spildkar og placeret de samme steder? – du må gerne fremsende fotos

Opbevarer du olie- og kemikalieaffald andre steder ?

Hvis du opbevarer det andre steder, må du meget gerne sende os fotos af de forskellige steder samt skitsere det på det vedlagte kort.

Dit svar: opbevaring er den samme som hidtil. Du har indsendt nedenstående to fotos af opbevaring.

Vores kommentar: Dine fotos viser, at du opbevarer dit olieaffald i tromler på spildbakker. Ud fra fotos ser det ud til at blive opbevaret korrekt, så længe bakkerne er tætte og der ikke ligger gammelt spild i spildbakken. Spildbakken skal holdes ren.



Andet affald

Ved tilsyn i 2018 har vi set, at du sorterer dit affald og har containere til henholdsvis pap, papir og plast, samt at dette bortskaffes til genbrug.


I affaldsdatasystemet kan jeg desuden se, at du har jernaffald og der er afhentet spildolie i 2018.

Spørgsmål: Hvis du har fået afhentet spildolie i nyere tid, må du meget gerne sende os kvitteringen for det.

Dit svar: Du har fremsendt kvittering, der viser, at der er afhentet 800 l spildolie i 2020 – se nedenfor

Vores kommentar: ok

ma 16-11-2020 09:59

 Avista-Oil - Info <info@avista-oil.dk>
Kvittering for afhentede/leverede mængder - 130110 - Mineralske, ikke-chlorerede hydraulikolie AvistaOil:0001046301

Til Claus Jensen

Vejeseddel ID:

Work Order no.: WO235287
Work Order Type: Bestilling
Deres ref.:
Supplier no.:

Kundenummer (Task site no.): 202248

Vi har d. 16-11-2020 09:58 afhentet 800 liter/720 kg af

130110 - Mineralske, ikke-chlorerede hydraulikolie

Service Account:
Rika Plast A/S
Saunte Bygade 12A
3100

Er der ændringer i dine affaldsforhold siden tilsynet i 2018 ?

Dit svar: Nej alt er som det plejer

Vores kommentar: ok

Spildevand

Ved tilsyn i 2018 har du oplyst, at der udledes kondensvand fra et trykluftssystem via en olieudskiller.

Spørgsmål: Bliver din olieudskiller tømt og eftersat jævnligt ?

Er den tilmeldt den kommunale tømningsskema eller lignende ?

Ved du hvor gammel udskilleren er ?

Jeg vil bede dig tegne placeringen af den ind på vedlagte kort.

Dit svar: ja du har en aftale med Granzow

Du har angivet placering olieudskiller på luftfoto nedenfor

Vores kommentar: Jeg har kontaktet Granzow for at få lidt mere info om, hvad det er for en slags udskiller. De oplyser, at det er en slags kar, der står på gulvet og slanger fører vandet fra køleanlægget til og fra karret. I karret løber vandet igennem en kulsæk, der opsamler olien.

Du har desuden oplyst telefonisk til mig, at vandet fra udskilleren ledes til kloak, samt at der er tale om meget små mængder i størrelsesordenen ½ l dagligt.

Da der ikke er tale om en olieudskiller i normal forstand og da mængden af vand, der udledes til kloak er meget lille, vil jeg ikke stille de krav, vi ellers stiller til olieudskillere.

I byggesagen er der oplysninger, der tyder på en ældre olieudskiller fra 1969. Du har oplyst telefonisk, at du ikke har nogen erindring om en ældre olieudskiller.

**Offentliggørelse**

Helsingør Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport digitalt på www.dma.mst.dk. Hvis I har nogen bemærkninger til dette brev, så bedes I venligst sende dem til mig inden den 22. september 2021.

Med venlig hilsen

Christina Moltke

På www.helsingor.dk/databeskyttelse finder du oplysninger om, hvordan kommunen behandler personoplysninger samt kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver.