



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 1673
Ref. BEVCH
Dato: 17-03-2026

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Måde Deponi - Deponi Syd I/S
Virksomhedens adresse	Mådevej 93, 6705 Esbjerg Ø
CVR nummer	33343795
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	24. februar 2026
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn Kampagnetilsyn: Visuel modtagekontrol Jordoplæg
Varsling af tilsynet	Varslet den 5. februar 2026
Deltagere fra virksomheden	Winnie Schaar og Michael Juul Jensen
Tilsynet udført af	Benedikte Vandsø Christensen
Tilsynet omfattede	Besigtigelse af depot, PFAS -rensningsanlæg og ny perkolattank på Esbjerg Affaldshåndtering. Kampagnetilsyn: Visuel modtagekontrol Kampagnetilsyn: Oplæg af jord Styrket affaldstilsyn



Måde Deponi – Deponi Syd I/S. Til højre midt i billedet ligger Enhed 3A og 4A hvor der deponeres blandet affald og asbestaffald i særskilt celle i kilen mellem de to enheder. Midt i billedet øverst ligger ren jord indkøbt til slutafdækning samt mindre bunker af jord til afdækning af affald i depoterne.

Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn. Nærværende tilsyn gav ikke anledning til håndhævelse.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
07-06-2023	Påbud efter MBL, un §41 a eller b	PFAS analyser grundvand og perkolat. Afgørelse om ændring af egenkontrolprogram som er i hverksat.
22-04-2024	Indskærpelse	Manglende oplysninger i årsrapporter vedr. sikkerhedsstillelse Er efterkommet.

Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
Årsrapport for 2022 2023 og 2024	Egenkontrollen viser, at vilkår er overholdt, bortset fra indberetning af sikkerhedsstillelse med årsrapporten for 2023, som blev indskærpet og efterfølgende indsendt til Miljøstyrelsen.

Jordforurening

På tilsynet blev der ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf idet virksomheden består af to åbne deponeringsenheder uden oplag af kemikalier og olie.

Liste over gældende afgørelser:

- Revurdering af miljøgodkendelse for Måde Deponi – Deponi Syd I/S af 4. december 2012
- Påbud om ændret positivliste af 25. maj 2016
- Miljøgodkendelse til etablering af ny enhed 4A til bladet affald af 28. februar 2020
- Påbud om etablering af en ny monitoringsboring på Måde Deponi af 31. august 2020
- Påbud om supplerende vilkår for egenkontrol – Tilføjelse af PFAS-forbindelser ved kontrol med perkolat og grundvand af 7. juni 2023
- Påbud om ændret egenkontrollvilkår for PFAS i perkolat af 8. december 2025
- Miljøgodkendelse til etablering og drift af Enhed 5A af 6. februar 2026
- Miljøgodkendelse til etablering og drift af Enhed M1 af 6. februar 2026

Gennemgang af miljøforhold

Styrket affaldstilsyn

Måde Deponi er udpeget til fysisk affaldstilsyn, som Miljøstyrelsen Virksomheder skal udføre på de virksomheder, vi skal føre et basistilsyn med. Måde Deponi består alene af 2 deponeringsenheder ejet af Deponi Syd I/S. Al anden aktivitet f.eks. placering af mobil olietank, indvejning osv. sker hos Esbjerg Affaldshåndtering. Der var derfor ingen affald at føre tilsyn med på Måde Deponi.

Der blev gennemført 2 kampagnetilsyn sammen med det fysiske basistilsyn. Se under punkterne Indretning og drift og Jord og grundvand.

Indretning og drift

Deponering af asbest.

Deponering af asbest sker i kilen mellem Enhed 3A og Enhed 4A. Jf. årsrapporten modtages der så meget asbest, at der også deponeres asbest ud over kilen og ind på den øvige del af Enhed 4A. Miljøstyrelsen gjorde opmærksom på, at det skal afmærkes, hvor der er asbest, så den kan lokaliseres. Måde Deponi oplyste, at det løbende registreres, hvor der er deponeret asbest. Asbestaffaldet afdækkes dagligt med såkaldt pizzahak, som er neddelt mineralisk affald fra RGS Nordic i Kolding. Miljøstyrelsen har den 8. maj 2024 accepteret, at hakket glasuld og mineraluld anvendes til afdækning af asbest.

Der modtages stort set ikke uindpakket asbest på Måde Deponi. Kun fra brandtomter, hvor affaldet ikke kan skilles ad, bortset fra større affaldsfraktioner, der ikke er deponeringsegnet og kan sorteres fra. Hvis asbestaffaldet er støvende, bliver det gennemfugtet ved affaldsproducenten eller hos transportøren. Der befugtes ikke affald på Måde Deponi.

Modtagekontrol (kampagnetilsyn)

Modtagekontrol for affald blev demonstreret i vejeboden. Inden affald kan modtages på anlægget, skal affaldsproducenten have udfyldt en deklaration.

Via kamera sker der visuel kontrol ved indvejning og transportøren registreres.

På tippen bliver der igen udført visuel kontrol og der bliver taget et billede af det aflæssede affald, som registret sammen med oplysninger om affald, mængde og affaldsproducent. Såfremt den visuelle kontrol viser, at affaldet ikke er deponeringsegnet, bliver det afvist enten ved indvejningen eller ude på tippen. Miljøstyrelsen bliver informeret, når der afvises et læs. Der sorteres ikke affaldslæs på Måde Deponi.

De personer, der udfører visuel kontrol ved indvejning og ude på tippen, har A-bevis.

Der bliver en gang om måneden lavet stikprøvekontrol af affaldslæs tilkørt deponiet.

Spildevand

Perkolat fra Enhed 3A og Enhed 4A ledes via PFAS rensningsanlæg til kommunalt rensningsanlæg. PFAS rensningsanlægget er etableret i en hal på Esbjerg Affaldshåndtering og er ejet af Esbjerg Kommune. Rensningsanlægget kan rense ca. 93 % af PFAS forbindelserne ud af det afledte perkolat.

Det er Esbjerg Kommune der er tilsynsmyndighed for PFAS rensningsanlæg og tilslutningstilladelse.

Der er i 2025 blevet etableret en 2500 m³ stor perkolattank på Esbjerg Affaldshåndterings arealer hvori perkolat fra de gamle nedlukkede deponeringsenheder på Esbjerg Affaldshåndtering – Måde Deponeringsanlæg, Enhed 3A og Enhed 4A tilledes, inden det ledes til PFAS rensningsanlægget. Perkolat fra de nye enheder M1 og 5A vil ligeledes blive tilledt tanken. Det blev oplyst, at tanken er forsynet med to pumper i tilfælde af pumpevigt. Tanken er 5 m høj. Ved normal drift står perkolat 2 m op i tanken, dvs. at der er en uudnyttet bufferkapacitet på 3 m i tilfælde af pumpevigt på begge pumper eller strømsvigt.

Overjordiske olietanke

Kompaktoren, der anvendes på deponiet bliver tanket fra mobil olietank, der køres ud på anlægget, når der skal tankes. Tanken opbevares i en hal på Esbjerg Affaldshåndtering.

Jordoplag (kampagnetilsyn)

Måde Deponi har oplag af jord liggende til daglig afdækning af affald (asbest) og til endelig slutaftdækning, når depoterne er færdigopfyldt.

I forbindelse med et byggeri på jomfruelig jord i udkanten af Esbjerg, fik Måde deponi i 2022 leveret 40.000 tons ren muldjord til slutaftdækning. Jorden kommer fra et område, der ikke er områdeklassificeret. Hvis man regner med, at uharpet muldjord vejer 1,4 ton/m³, svarer det til 28.500 m³ jord.

Jf. sikkerhedsstillelsesberegningen for Måde Deponi for enhed 3A, 4A, 5A og M1 skal et totalt areal på 53.000 m² slutaftdækkes med 1 m jord hvilket svarer til, at der skal bruges 53.000 m³ jord til slutaftdækning.

Anlægget påpegede, at jorden er ren jord og ikke affald.

Der udover har Måde deponi mindre jordbunker liggende til daglig afdækning. De bruger ca. 1500 – 2000 tons jord/år, som de modtager i form af kategori 1 jord fra genbrugspladserne. Jorden er analyseret.

Jord til slutaftdækning og daglig afdækning ligger udenfor membranbelagt område. Miljøstyrelsen oplyste anlægget om, at såfremt der modtages kategori 2 jord (lettere forurenede jord) til den nederste 1/2 m jord til slutaftdækning, skal jorden ligge på membranbelagt område eller på fast belægning med kontrolleret afledning af overfladevand.

Sikkerhedsstillelse

Deponi Syd I/S sparer løbende sikkerhedsstillelse op i forbindelse med deponering af affald på Enhed 3A og 4A på Måde Deponi. Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at der opspares tilstrækkelig sikkerhedsstillelse.

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.