

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

| | |
|-------------------------------|--|
| Tilsynsdato | 06.08.2020 |
| CVR-nummer | 40173420 |
| P-nummer | 1024306697 |
| e-Doc journal nr. | 13/031620 |
| Virksomhed | Sidelmann 8220 ApS |
| Adresse | Edwin Rahrs Vej 84 |
| Postnummer og by | 8220 Brabrand |
| Telefonnummer | 86154183 |
| e-mail | info@sidelmann.dk |
| Kontaktperson | Jesper Sidelmann Sønderby |
| Branchekode | Autobranche virksomhed |
| Etablering | 2009 |
| Udvidelser/ændringer | Overtaget 15.01.2019 |
| Tilstede ved tilsynet: | |
| Virksomheden | Jesper Sidelmann Sønderby |
| Aarhus Kommune | Christian Westergaard og Jens Tikær Andersen |

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til bekendtgørelse nr. nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen), der blev udleveret ved tilsynet. Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen. Virksomheden har ikke krav om regelmæssig indsendelse af egenkontrol.

BELIGGENHED

I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område 240201ER, der er udlagt til erhverv. Der er enkelte boliger i området, og nærmeste bolig ligger i en afstand af ca. 50 meter.



Luftfoto af virksomheden med matrikelskel, anno 2019

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Virksomheden beskæftiger sig med autoreparation og salg af biler. Der foretages ikke under-vognsbehandling eller autolakering udover evt. brug af enkelte spraydåser. Virksomheden er indrettet med et værksted på ca. 300 m² og en klargøringshal på ca. 70 m². Der er i alt beskæftiget 3 personer på værkstedet foruden indehaveren.

STØJ

Virksomhedens kompressor er placeret i en tilbygning af træ. Udover ventilationsanlæg er der ingen væsentlige eksterne støjkluder. Virksomheden er normalt kun i drift i dagtimerne på hverdage. Der foreligger ingen klager over støj fra virksomheden.

LUFT

Oversigt over virksomhedens luftafkast

| Aktivitet/proces | Filter | Afkasthøjde |
|------------------|--------|-------------|
| Svejserøg | Ingen | Over tag |
| Udstødningsgas | Ingen | Over tag |
| Rumudsug | Ingen | Over tag |

Tabel 1

Opvarmning

Virksomheden opvarmes med fjernvarme.

AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

| Affaldstyper | Mængde pr. år | Affaldsmottager |
|--------------|-----------------|---|
| Spildolie | Ca. 1.000 liter | Marius Pedersen A/S |
| Oliefiltre | Ikke opgjort | Marius Pedersen A/S eller Genbrugspladsen |
| Spraydåser | Ikke opgjort | Genbrugspladsen |
| Pap | Ikke opgjort | Genbrugspladsen |
| Metalaffald | Ikke opgjort | Produkthandler |
| Dæk | Ikke opgjort | Helstrup Dæk |
| Restaffald | Ikke opgjort | Renovationsordning ved Johs. Sørensen og Sønner |

Tabel 2

Bortskaffelse af affald

Virksomheden er tilmeldt genbrugsstationerne og bortskaffer jævnligt affald til den nærliggende genbrugsstation.

SPILDEVAND

Virksomheden ligger i et separatkloakeret område, hvor spildevand afledes til Åby Renseanlæg og regnvand afledes direkte til recipient. Virksomhedens afleder ud over sanitært spildevand også gulvafløb på værkstedet samt vask af biler på indendørs vaskeplads i klargøringshal. Der vaskes kun biler i meget begrænset omfang. Både værksted og klargøringshal er etableret med betongulv. Spildevandet afledes til kloaksystemet via sandfang og olieudskiller, der er tilmeldt den kommunale tømningsskema. Gulvvaskemaskiner tømmer i indendørs gulvafløb. Der foreligger ikke nogen egentlig spildevandstilladelse, men det vurderes ikke at være nødvendigt som følge af den begrænsede afledning af spildevand.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDEVAND

Opbevaring af flydende råvarer og farligt affald

Motorolie opbevares i tromler på indendørs opsamlingsbassin i stål. Spildolie opbevares i 200 liters tromler, der opbevares i indendørs opsamlingsbassin i plast, der kan rumme indholdet af mindst 1 tromle. Brugte oliefilter opbevares indendørs i en ABAS-beholder af metal. Diverse autokemikalier opbevares i mindre beholdere på betongulv indendørs.

Olietanke

Virksomheden har ikke olietanke, som er i brug.

Skrotbiler

Virksomheden har ingen skrotbiler holdende på ejendommen.


Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Virksomheden har godt styr på miljøforholdene, og tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærper.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 10. august 2020.



Jens Tikær Andersen
Biolog