



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's vej 39.
6100 Haderslev

post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. Xx xx xx xx
xxxx@haderslev.dk

Tilsynsrapport

Øsby Entreprenør og Kloakservice
Flovtvej 42
6100 Haderslev

Dato for miljøtilsyn:	20.12.2022
Til stede ved tilsyn:	Timm Jäger, Haderslev Kommune

Lovgrundlag
H51 Garageanlæg > 3 stk.

Telefon	74584658	Hjemme- side	www.osbyek.dk
E-mail	mogens@osbyek.dk	CVR nr.	30697103
Fax		P. nr.	1013400721

Matrikler
203 Flovt, Øsby

Acadre sagsnr.:	17/12210
-----------------	----------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er omfattet af Miljø- og fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, bilag 1, punkt H51 "Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed, herunder endestationer (for mere end een linie), terminaler og remiser for busser. Redningsstationer".
Godkendelse/tilladelse	
Kontaktperson ved tilsyn	Virksomheden blev gennemgået sammen med Mogens Anker og Tanja Anker.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Der var tale om et basistilsyn hvor hele virksomheden blev gennemgået.
Produktionsforhold	Der er tale om en virksomhed som foretager almindelig entreprenør- og kloakarbejde. På selve lokaliteten er der oplag af materialer til brug i forbindelse med anlægsarbejder. Virksomheden råder over 18 varebiler, 1 lastbil og 25 maskiner herunder gravemaskiner, rendegravere, minilæssere, minigravere og traktorer. Virksomheden hjemtager som udgangspunkt ikke bygge- og anlægsaffald, alt køres til Torben Clausen med det samme. Dog kan der være mindre mængder på pladsen som hjemtages hvis der foretages arbejde udenfor TC's åbningstider. Dette leveres hurtigst muligt til TC. Virksomheden foretager ikke reparation eller service af maskiner, dette foretages af eksternt firma.
Miljøledelse/grønt regnskab	
Risikobekendtgørelsen	
Driftstider	Virksomhedens administrative driftstider er 7-16. Det meste af arbejdet foregår ude i marken.
Antal ansatte	Der er i alt 37 ansatte i virksomheden.
Ressourcer	
Andet	

--	--

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Virksomheden foretager egenkontrol i form af samling af kvitteringer/fakturaer for afhentet affald og tømning af olieudskillere.

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	Virksomheden opbevarer hydraulisk olie i tromler, som står på spildbakker i en hal uden afløb. På en reol opbevarer virksomheden sprinklervæske og kølervæske i dunke. Reolen står i et aflukket rum uden afløb.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	Ingen.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der forekommer kun støj fra transport af materiel herunder almindelig bilkørsel til og fra virksomheden.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Spildevand	Spildevand fra vaskepladsen og tankplads ledes over sandfang og olieudskiller. Der vaskes med vand og sæbe, og med uregelmæssige intervaller. Derudover forekommer der kun sanitært spildevand.
Vandforsyning	

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Der er sandfang og olieudskiller i forbindelse med vaskepladsen som er udendørs. Olieudskilleren og sandfanget tømmes og efterses 1 gang om året af Haderslev SlamsugerService A/S. Ved tilsynet blev der fremvist kvittering for sidste tømning april 2023.

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
1002	Diesel			Over jord	JA

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Da virksomheden har skiftet leverandør af diesel er den tidligere tank på 5.900 liters i stål til dieselolie fra 2005 og som var ejet af OK blevet erstattet af en ny tank på 5.900 liter. Tanken er opstillet samme sted inde i hovedhallen men er ejet af statoil. Tanken har GN- nr.: 51-5023, og tank id 05010905. Ovenstående oplysninger er rettet i BBR, dog skal virksomheden indsende tankattest på den nye tank. Virksomheden har desuden 200 liter tromler stående til benzin påfyldning, samt en 1000 liters palletank tik AdBlue. Disse står også i hovedhallen. I hallen er der betongulv uden afløb til kloak.

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Affald (prod. og oplag)	Der er en vippecontainer til brandbart affald som tømmes af Marius Pedersen A/S efter behov. Derudover henter Marius Pedersen blød plast og pap. Jern- og metaffald opbevares i åben bundfast container udendørs indtil det afhentes af Jels produktforretning v/Villy Schmidt, Jels eller CV Skrot, Maugstrup. Beton modtages af Claus Deneken. Der stod en container til hård PVC, som virksomheden selv køre til Torben Clausen. Træpaller leveres tilbage til Davidsen. Virksomheden benytter ikke genbrugspladserne. Virksomheden sorterer deres husholdningslignende affald i de rigtige affaldstyper i administrationsbygningen.

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	Når der er 400 l spildolie tager Statiol olien retur. Der bruges kattegrus til opsamling af spild, hvilket sker sjældent. Kattegruset bliver smidt i containeren til brændbart affald. Kattegrus til at opsamle spild af farlige væsker, såsom spildolie, klassificeres som farligt affald. Virksomheden skal derfor finde en ordning til at bortskaffe brugt kattegrus korrekt.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Region Syddanmark har ingen oplysninger om forurening på adressen.

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Virksomheden bedes anskaffe tankattest på indendørs tanken til diesel på 5.900 L. Virksomheden skal anskaffe en beholder til opsamling af brugt kattegrus, og bortskaffe det som farligt affald. Disse håndhævelser bedes bragt i orden senest 20. juni 2023.

--	--

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Håndhævelserne om tankattest og korrekt bortskaffelse af brugt kattegrus bedes bragt i orden senest 20. juni 2023. Virksomhedens forhold er overordnet fundet miljømæssigt tilfredsstillende.