



Wicotec

Mail: such@wk.dk, moja@wk.dk

**Center for Plan og Miljø
Team Klima, Miljø og Affald**

Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

www.naestved.dk

Dato
4-4-2024

Opfølgning efter miljøtilsyn på Gardehusarvej 999 i Næstved

Næstved Kommune var på miljøtilsyn hos jer den 3. april 2024 på den midlertidige plads til jordoplæg på Gardehusarvej 999 i Næstved i forbindelse med etablering af fjernvarme i nærområdet.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

Opbygning af plads

Du oplyste, at ejer har udlagt sand/sten på pladsen inden opstart. I har efterfølgende udlagt fibertextdug og jernplader hvor jordmiler er placeret. Tankcontainer er placeret på jernplader.

Du oplyste, at ejer har orienteret om, at der er 3 mindre arealer på og ved pladsen som er forurenede og hvor der er taget jordprøver inden opstart. Du bedes fremsende prøveresultater og kortmateriale for disse 3 delområder.

Jf. godkendelsen skulle der på hele pladsen udlægges en gruspude samt fibertextdug og jernplader.

Du/I bedes redegøre for hvordan pladsen er opbygget og forklare evt. afvigelser i forhold til meddelt godkendelse.

Jordforurening ved gravearbejde

Du oplyste, at der har været en hændelse hvor der kunne konstateres forurening af kulbrinter på grave stedet. Her blev arbejdet indstillet og der blev taget prøver. Den opgravede jord blev opbevaret i miljøcontainer inden bortskaffelse. Jordforureningsgruppen er orienteret om dette forhold og vil rette kontakt til dig desangående.

Andre affaldsfraktioner

Du bedes fremsende dokumentation for bortskaffelse af affaldsfraktionerne asfalt, beton, småt brændbart samt stumper af calpex.

I skal eftervise at pladsen efterlades ren

Jf. pkt. 6.1 i miljøgodkendelsen:

Ved nedlukning skal der udtages prøver pr. 30 tons gruspude, som analyseres efter vejjordspakken.

I skal indsende analyseresultater **senest den 1. oktober 2024** på mail jedic@naestved.dk

Sagsbehandler
Jesper Dickow
jedic@naestved.dk
Tlf: +4555886155



Resultatet af miljøtilsynet bliver offentliggjort

Vi har pligt til at offentliggøre oplysningerne fra vores miljøtilsyn senest 4 måneder efter tilsynet, jf. tilsynsbekendtgørelsen¹. I kan se, hvilke oplysninger, der offentliggøres i vedlagte skema.

Orientering om brugerbetaling

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling. For tilsyn udført i 2024 opkræver vi pr påbegyndt ½ time for tilsynsarbejd udført på og uden for virksomheden, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen². Timeprisen i 2024 fastsat til 468,96 kr.

Har I bemærkninger eller spørgsmål?

Hvis I har bemærkninger, skal I sende dem på mail til jedic@naestved.dk inden 14 dage fra I har modtaget dette brev. Alle og enhver kan bede om at få aktindsigt i sagen om tilsynet.

Hvis I har spørgsmål, er I også velkommen til at ringe til mig +4555886155.

Venlig hilsen
Næstved Kommune

Jesper Dickow
Cand. Scient.

Bilag: Tilsynsrapport

¹ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

² Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling



TILSYNSRAPPORT

Baggrund for tilsynet	Tilsyn i forbindelse med af miljøgodkendelse til karteringsplads
Navn, adresse og CVR-nr.	Wicotec Kirkebjerg A/S Gardehusarvej 9994700 Næstved CVR: 73585511 P-nr: 1022651788
Virksomhedstype	K212: Anlæg for midlertidigt oplag af ikke farligt affald.
Tilsynsdato	3.4 2024
Hvad er der ført tilsyn med?	Tilsyn med oplag af jord.
Er der konstateret jordforurening?	Nej
Er der givet forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Opfølgning på forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Er det relevant med egenkontrol?	Ja

Oplysningerne i skemaet ovenfor bliver offentliggjort på <https://dma.mst.dk/>

Hvad gælder for virksomheden:

- Godkendelse fra december 2023

Ved tilsynet deltog:

Tilsynet blev udført af Jesper Dickow fra Næstved Kommune og Entrepriseseleder Mogens Jacobsen som repræsentant for virksomheden.

Ved tilsynet blev følgende /konstateret:

Indretning og drift:

- Virksomhedens aktiviteter på pladsen er midlertidig oplagring og kartering af jord i forbindelse med etablering af fjernvarmerør.
- På pladsen blev konstateret bunke med kajgrus og 3 miler med jord til bortskaffelse samt muldjord.
- Skurvogne og tanke er placeret på jernplader.
- Jordmiler er placeret på fibertextdug og jernplader.
- Ejer har fået udtaget prøver af delområder inden opstart.
- Oplag af diverse entreprenørmaskiner som gummiged gravemaskiner, dumpere og minilæssere.
- Entreprenørmaskiner kører på biodiæsel.



Prøver

- Du fremsendte under tilsynet en mail til undertegnede med graveplan, prøveresultater af mile 1,2 og 3 fra anvisning af trache.
- Du oplyste, at der er påvist nikkel over klasse 0-1 i flere prøver.
- Der har været en hændelse hvor der kunne konstateres forurening af kulbrinter på grave stedet. Her blev arbejdet indstillet og der blev taget prøver. Den opgravede jord blev opbevaret i miljøcontainer inden bortskaffelse.

Affald:

- Overskudsjorden på pladsen var på tilsynstidspunktet fordelt på 3 miler.
- De to miler var afsluttet og afventede prøveresultater inden bortkørsel. FAS forestår prøveudtagning og bortkørsel til godkendt modtager. Der køres til følgende modtagerpladser Fladså, Stege F bakker og Norrecco.
- Der genanvendes kun mindre partier jord pga. fugt.
- Andet affald som beton og asfalt afleveres til RGS Nordic i Herlufmagle.
- Fraktioner som småt brændbart og calpex opbevares i containerne og afhentes af FAS.

Tankcontainer

Blev ikke besigtiget, da nøgle ikke var medbragt.

Egenkontrol:

- Jorden skal klassificeres inden bortkørsel.
- Der skal foretages en renhedstest af grus/jord under hele pladsen ved lukning. Analyser skal dokumentere at jorden efterlades som inden opstart.

Jordforurening:

- Der blev ikke observeret jordforurening på virksomheden.

Fotos:





