



Rapport for miljøtilsyn hos Øster Vase 48, 9280 Storvorde

Overordnede oplysninger

Ejer				
Palle Siggaard	Øster Vase 48	9280 Storvorde	Kærsholm	
Tilsynsdato	16-12-2019			
Baggrund for tilsyn	§ 9 tilsyn - varslet			
Telefon		CHR nr.		
Mobiltelefon		CVR nr.	18381176	
E-mail		P. nr.	1014272158	
Samkøring				

Godkendelsestype	Uden godkendelse
Godkendelsesdato	27-03-2006
Tilladte dyreenheder	158,34 DE

Kategori	2
-----------------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
29-04-2014	Indskærpelse	Efterkommet	Manglende flydelag (måske pga omrøring i forbindelse med tilsyn)
28-05-2015	Aftale	Efterkommet	Der skal etableres flydelag inden 7 dage, og der skal indsendes redegørelse for årsager til manglende flydelag. Fremover skal logbogen føres efter gældende regler.
28-05-2015	Indskærpelse	Efterkommet	Der skal hurtigst muligt laves beholderkontrol på den ældste beholder. Træer op ad begge beholdere bør fjernes.
22-11-2017	Aftale	Efterkommet	Olietank skal registreres i BBR.
14-11-2018	Indskærpelse	Efterkommet	Der skal etableres flydelag på begge beholdere inden 7 dage
14-11-2018	Indskærpelse	Efterkommet	Olietank skal registreres i BBR.
04-06-2019	Indskærpelse	Andre forhold	Døde dyr opbevares ikke korrekt
04-06-2019	Aftale	Efterkommet	Manglende flydelag i forbindelse med udbringning/omrøring - frist på 14 dage
16-12-2019	Aftale	Meddelt	Der skal føres en logbog for hver gyllebeholder
16-12-2019	Aftale	Meddelt	Affald skal bortskaffes korrekt

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	6.650	158,34	27-03-2006	

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1992	200	320		Pladsen anvendes ikke længere som møddingsplads

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-03-2001		0	50		
Gyllebeholder	01-01-1994	14-10-2015	300	1.508	Flydelag	
Gyllebeholder	01-06-2006	14-10-2015	405	1.611	Flydelag	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Ved uvarslet tilsyn 6. december 2019 var der ikke flydelag på beholderne, og de var næsten fulde (fotos medsendt). Siden var der flyttet gylle til beholder med ledig kapacitet og tilført snittet halm til begge beholdere, og det lå på overfladen som flydelag.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Der blev fremvist en logbog, og det blev oplyst, at den omfattede begge beholdere. Der skal føres en logbog for hver beholder, og det er aftalt, at det sker fremover

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, øvrige	Ved tilsynet lå der affald i form af brædder med maling på og 2 gamle sofaer. Ejer er klar over, at han ikke må brænde det af i sit halmfyr, og det er aftalt, at det bortskaffet i godkendt modtager (f.eks. genbrugsplads)

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fyringsanlæg	Halmfyr