



Rapport for miljøtilsyn hos Vesterlund Autohandel v/ Lars Vesterlund, Nørholmsvej 217, 9000 Aalborg

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	23.04.2025		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	40899237	CVR nr.	26832799
E-mail	vesterlund-auto@gmail.com	P. nr.	1009391742

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
23-04-2025	Aftale	Meddelt	Virksomheden skal få afmelde tanken fra 1968 i BBR.
23-04-2025	Aftale	Meddelt	Virksomheden skal få registreret oliefyret og tilhørende olie-tank i BBR. Derudover skal virksomheden få flyttet olietanken så den står miljømæssigt forsvarligt. Den er ikke egnet til at stå udendørs. Dokumentation for dette fremsendes inden den 14-05-2025.
23-04-2025	Aftale	Meddelt	Virksomheden kører selv affald til genbrugspladsen. Hvis denne ordning skal fortsætte, er det vigtigt at virksomheden får en kvittering for de mængder der afleveres. Dette skal ske i samarbejde med de ansatte på genbrugsstationen.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden er et autoværksted, der foretager almindelige reparationsarbejder på biler. Virksomheden forhandler også brugte biler. Virksomheden er etableret i 2001, og har i 2013 fået etableret en tilbygning til værkstedet. Der er meddelt byggetilladelse til udvidelsen den 6. september 2011. Virksomhedens aktiviteter blev anmeldt, jf. autobranchebekendtgørelsens § 5, ved tilsynet. Det blev ved tilsynet oplyst, at der ikke foretages pladearbejde, slibning, lakering, undervognsbehandling eller vask af nogen art. Værkstedet beskæftiger 1 medarbejdere, og er i drift mandag - torsdag kl. 7.30 - 16.00 og fredag kl. 7.30 - 14.15.				
Produktionsareal (m²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	1	7.30-16.00		
	Miljøledelse			
	Nej			

Luftemissioner

Rumopvarmning:
Luft til luft

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er ingen afkast fra værkstedet.

Støj

Id	Støjklender	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Indendørs i bygning
2	Luftværktøj		Lukket port, døre og vinduer
3	Til- og frakørsel		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Virksomheden ligger relativt tæt på beboelse, hvorfor virksomheden skal være opmærksom på at alle støjende aktiviteter skal foregå indendørs for lukkede porte. Kompressoren står udenfor, men op af en naboes garageanlæg. Der har ikke været klager over støj.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der forekommer ikke processpildevand fra virksomheden - kun sanitært spildevand. I den nye tilbygning er der forberedt med en afløbsrende, hvis der bliver behov for afledning af eventuelt smeltevand/regnvand fra bilerne. Det oplyses, at der ikke foregår - eller planlægges at skulle foregå - bilvask på værkstedet. Afløbsrenden er ikke koblet til kloak. Hvis biler skal vaskes køres de i vaskehal.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er ikke noget udskilleranlæg på virksomheden.

Olie- og kemikalietanke

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
1b m			1968	Mineral-ske olie-produkter		Indendørs			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der står en olietank, der benyttes som oliefyr. Tanker er fra 2007 NR: 002479-06 G.nr: 01-55313 L: 1200 Opstilling: indendørs Tanker står placeret udenfor, hvilket den ikke er egnet til. Tanken skal derfor enten rykkes indenfor eller skiftes ud med en tank der kan stå udenfor.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Råvarer opbevares indendørs på spildbakker.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	Der er ingen bemærkninger. Det farlige affald sorteres fint og opbevares på 2 store spildbakker indendørs. Der foretages lækagekontrol af trafikskadede biler indendørs i værkstedet. Virksomheden benytter primært STENA til bortskaffelsen af farligt affald. En gang imellem køres noget på genbrugspladsen.
Affald, øvrige	Virksomheden har relativt få mængder af affald, og de bliver sorteret tilstrækkeligt.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Ved tilsynet var der ikke tydelige tegn på jordforurening.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Ejendommen er tilsluttet vandværk. Virksomheden er beliggende i et område uden drikkevandsinteresser.
Generelle bemærkninger	Generelt fremstod virksomheden ren og ryddelig ved tilsynet. Virksomheden kører en gang imellem selv affald på genbrugspladsen. Her registrerer virksomheden sig og får en regning, men ikke på hvad og hvor meget der bliver afleveret. Hvis denne ordning skal fortsætte er det vigtigt at virksomheden får en kvittering for de mængder der afleveres. Dette skal ske i samarbejde med de ansatte på genbrugsstationen.
Planforhold	Virksomheden er beliggende i kommuneplanområde 6.6.L2, "Restrup Enge". Der er ingen lokalplan for området.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Virksomheden førte egenkontrol/driftsjournal i forhold til mængden og afhærdningen af affald.
Jordforurening	Der foreligger ingen oplysninger om jordforurening på ejendommen.
Bæredygtighed*	Virksomheden bruger luft til luft varme. Alle lamper er blevet udskiftet med LED lys.