



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's vej 39
6100 Haderslev

post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. tlf. 2963 9143
cima@haderslev.dk

Tilsynsrapport

Damifo Vojens A/S Tingvejen 1 6500 Vojens

Dato for miljøtilsyn:	9. oktober 2024
Til stede ved tilsyn:	John Kaldahl, CEO, Damifo A/S Rasmus Krag, miljø og klimadirektør, Damifo A/S Jesper Vange Heinzl, salgs- og marketingschef, Damifo Vojens A/S Kim Østergaard, driftschef Sjælland, Damifo A/S Adrian Munteanu, driftsleder, Damifo Vojens A/S Cia Mattich, Haderslev Kommune

Lovgrundlag
K212 Midlertidig oplagring mv Ikke-farligt, ikke bilag1

Telefon	74204000	Hjemmeside	www.damifo.dk
E-mail	info@damifo.dk	CVR nr.	21840246
Fax		P. nr.	1005247406

Matrikler
1050 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup
785 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup

Acadre sagsnr.:	2017/17789
-----------------	------------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Kommunen kommer på tilsyn på virksomheden med baggrund i følgende lovgrundlag: • Lov om miljøbeskyttelse, bekendtgørelse nr. 928 af 28. juni 2024 • Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (miljøtilsynsbekendtgørelsen) • Bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen), bilag 2, punkt K212, K206 og K203 • Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse ... (brugerbetalingsbekendtgørelsen) • Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (olietankbekendtgørelsen)
Godkendelse/tilladelse	Miljøgodkendelse: Virksomheden er den 30. marts 2016 meddelt afgørelse om miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5, § 33 samt revurdering efter lovens § 41, som værende omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K 212, K 203 og K 206. Afgørelsen af 30. marts 2016 er en sammenskrivning af ny og tidligere afgørelser om godkendelsespligtige aktiviteter, idet afgørelsen beror på disse tidligere meddelte afgørelser. De tidligere meddelte afgørelser fremgår af del 3 i afgørelse af 30. marts 2016. Den 9. november 2017 er der meddelt ændringer af tidsfrister i miljøgodkendelsens vilkår 21, 65 og 77. Der er den 26. marts 2018 truffet afgørelse om ikke-godkendelsespligt for øget oplag af rent træ til genanvendelse. Virksomheden er efterfølgende blevet solgt til ny ejer. Virksomhedsoverdragelsen har ingen betydning i forhold til gældende miljøgodkendelse. Virksomheden er ikke meddelt en skriftlig spildevandstilladelse med vilkår. Det vurderes dog, at der foreligger en ikke skriftlig § 28 tilladelse uden vilkår i form af kommunens kendskab til og stiltiende accept af virksomhedens spildevandsforhold.
Kontaktperson ved tilsyn	John Kaldahl, Damifo A/S
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet er et basistilsyn i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen. Tilsynet omfattede besigtigelse af hele virksomheden.

Produktionsforhold	Virksomheden ejer ejendommen. Virksomhedens aktiviteter omfatter modtagelse, omlastning, sortering, neddeling og midlertidig oplagring af en række forskellige affaldsfraktioner. Sortering sker ved manuelle og maskinelle processer. Der håndteres følgende fraktionerne fra de kommunale indsamlingsordninger for husholdningsaffald: • MDK (mad- og drikkekartoner) • MG (metal og glas) • Plast Omlastning af pap/papir fra husstandsindsamling er helt ophørt pr. 31. december 2023. MG-sorteringen sker i MG-hallen. MGP-fraktionen har været under udfasning og ophører endeligt med udgangen af 2024. Indgående plast er primært løst. Udgående plast er balletteret. Plast opbevares primært udendørs. Sortering af plast sker i den østligste hal (P3-hallen) og den vestligste hal (MG-hallen). Der etableres ny sorteringsenhed på plastlinjen i MG-hallen i december. I P3-hallen er også der en sorteringslinje for PMD. I Hal 14, som ligger øst for MG-hallen, komprimeres folie. Sortering af MG/MGP sker på sorteringslinjer i den vestlige hal. Hvis der er efterspørgsel og afsætningsmuligheder, sker der desuden en finsortering på anlægget, som laver glassand. Anlægget er placeret i et telt nord for den østlige hal. Hver kommune/kommunesamarbejde har hvert sit afgrænsede oplagsområde. Oplagene holdes adskilt iht. kontraktlige forpligtelser på behandlingstider. Ved tilsynet blev der udleveret en belægningsplan, som er udarbejdet i forbindelse med ansøgning om godkendelse efter de brandtekniske regler. Planen viser, hvor der er oplag af plast, affaldstræ, glas/metal, glasskår samt brændbart affald. Glasskår og brændbart affald er "produkter" af behandling af det indkomne affald. Der modtages følgende fraktion i små mængder fra erhvervskunder og genbrugspladser: • sanitet, landbrugsfolie, hård plast, PVC hård, havemøbler, mineraluld og stort brændbart. • træ (A1 og A2) og metal. • deponi til omlastning fra Haderslev Kommunes genbrugspladser. Fraktionerne ligger primært i plansiloerne ud mod Tingvejen. Mineraluld ligger i en overdækket plansilo. Metallet ligger i et hjørne i omlastehallen. Der modtages ikke følgende fraktion længere • asbest (kommunal ordning)
--------------------	--

	• imprægneret træ • vinduer og døre, herunder PCB-holdige • gips • dæk • pap og papir Efter kommunerne har indført de nye sorteringskrav for husholdningsaffald i 2023-2024, er der kommet væsentligt mere affald end der kontraktligt er aftalt og forventet. Det oplyses, at den samlede oplagsmængde er den samme som tidligere, men mængderne er flyttet rundt på fraktionerne. Indtil mængderne er lovliggjort skal virksomheden indsende månedlige opgørelse over mængderne. Ved tilsynet blev opgørelsen pr. 30. september 2024 drøftet. Opgørelserne viser, at mængderne generelt er faldende. Virksomheden har planer om at udvide med følgende fraktioner: Asphalt, beton, mursten, tegl og jord. Det er planlagt at bruge det ubenyttede område øst for administrationsbygningen hertil. Virksomheden foretager ikke selv større service/reparationsarbejder på kørende materiel, idet der er indgået serviceaftaler på materiellet med eksterne leverandører. Der foretages dog selv evt. efterfyldning af væsker mellem service.
Miljøledelse/grønt regnskab	Virksomheden har ikke miljøledelsessystem.
Risikobekendtgørelsen	Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.
Driftstider	Virksomhedens arbejder i skiftehold og delvist 24-timers drift (indendørs anlæg) inden for de rammer, som fremgår af miljøgodkendelsen, jf. vilkår 48 – 51.
Antal ansatte	Der er ca. 40 ansatte i virksomheden i Vojens inkl. kontorphersonalet.
Ressourcer	Ifølge BBR sker bygningsopvarmning ved brug af naturgas.

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Miljøgodkendelse: Virksomheden har vilkår om egenkontrol i henhold til miljøgodkendelsens vilkår 82 – 87 samt i henhold til vilkår 52, hvor der er stillet krav om registrering af antallet af lastbiler til/fra virksomheden. Oplysningerne skal ikke indberettes løbende, men skal være tilgængelige for tilsynsmyndigheden via driftsjournal, som skal føres i henhold til vilkår 88 og 89. Olietankbekendtgørelsen: Endvidere er der krav i olietankbekendtgørelsen vedrørende kontrol med olietankanlæg på over 6.000 liter og dertil tilknyttede rørføringer. Egenkontrol blev drøftet, bl.a. hvordan der kan udarbejdes dokumentation for den udførte egenkontrol.

	Det oplyses: • at der normalt er 15-20 indvejninger pr. dag. • at pladsbelægningerne er gennemgået, og der er iværksat udbedringer, hvor der er huller. Typisk melder chaufførene ind, når de ser et hul. • at si i vejristene jævnligt kontrolleres. • at manometeret på olietanken kontrolleres hver 14. dag.
--	---

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	Til opvarmning af administrationsbygning og hal 7 anvendes naturgas. Herudover er der forbrug af el og vand. Virksomheden har ikke produktion, hvor der anvendes råvarer eller kemikalier. Det væsentligste ressourceforbrug udgøres af diesel og andre væsker til kørende materiel og til neddeleranlæg, samt af diverse produkter, der anvendes i tilknytning til reparationsværksted, og produkter, der anvendes til vaskeaktiviteter. Vaskemidler i form af autoshampoo opbevares i teknikhuset ved siden af vaskepladsen. Teknikhuset er en lukket container. Ved teknikhuset står der en 1.000 liters palletank indeholdende AdBlue. Tanken står på en opsamlingskar ved siden af vaskepladsen. Udlevering af AdBlue fra palletanken til køretøjer er oplyst til at foregå indenfor afgrænsningen af vaskepladsen. Ved tilsynet blev det drøftet, at opsamlingskarret skal tømmes for regnvand, og at der ved tømning skal sikres, at der ikke er sket spild af AdBlue i regnvandet. Der anvendes begrænsede mængder olie, smøremidler m.v. til almindelig vedligeholdelse af anlæg og materiel. Opbevaring heraf sker i særskilt rum i tilknytning til værkstedet. Oplagsrummet er uden afløb.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	I miljøgodkendelsen er det oplyst, at der er to fyringsanlæg på virksomheden. Et anlæg under 120 kW og et anlæg under 5 MW. Bestående fyringsanlæg over 1 MW skal anmeldes til kommunen i 2028 i henhold til bekendtgørelsen om miljøkrav til mellemstore fyringsanlæg (mcp-bekendtgørelsen). Virksomheden mener, at det omtalte anlæg på under 5 MW kan være et anlæg, som nu er fjernet. Ved rundgangen blev der observeret lugt, der dog ikke vurderes at være væsentlig uden for pladsen.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Kommunen har siden 2021 jævnlgt modtaget klager over støj fra naboer, senest i maj 2024. Klagerne går især på aktiviteter om aftenen og før kl. 7 om morgenen. Der er en løbende dialog med virksomheden om disse forhold. En del af klagerne er gået på nedknusning af glas. Knuseanlægget blev oprindeligt opstillet på den sydvestlige plads. Anlægget er på baggrund af klager flyttet over i et telt nord for P3-hallen. Der er ikke indgået klager over støjen fra nedknusning herefter. Der er en række forudsætninger i de støjberegninger, der er lagt til grund for miljøgodkendelsen. Flere af forudsætningerne er fastholdt i vilkår, herunder for aktiviteter før kl. 7 og efter kl. 18. Der må kun komme én lastbil ind mellem kl. 6-7, jf. vilkår 48. Porten ind til virksomheden er låst indtil kl. 7. For at kontrollere antallet af indkørsler før kl. 7, har virksomheden reduceret adgangskort til én chauffør. Virksomheden kan i logning i deres brovægtsystem se, hvornår der har været lastbiler inde. Virksomheden oplyser, at de tidligere har nedknust glas i den vestlige hal (MGP-hallen). Aktiviteten er således beskrevet i miljøgodkendelsen, men nedknusning udendørs og i telt er en ændring hertil. Virksomheden har i forbindelse med placeringen ved den østlige hal (P3-hallen) fået lavet en støjvurdering ved deres støjrådgiver COWI. COWI oplyser, at nedknusningsanlægget ikke giver et væsentligt bidrag til støjen, når det kører i tidsrummet 7-18 på hverdage. Virksomheden er i gang med at få opdateret støjredegørelsen for de samlede aktiviteter i henhold til de ændringer, de er igang med.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Kloakeringsstatus: Ejendommen ligger i et kloaksepareret området, jf. kommunens spildevandsplan. Det betyder, at rent overfladevand og spildevand, herunder processpildevand og forurenede overfladevand, ledes til hver sin ledning. Processpildevand: Gulv afløb i hal 6 er afblændet, jf. vilkår 11 i miljøgodkendelsen. Der er herefter ingen gulv afløb i produktions-/affaldsoplagsområder. Der er indrettet en udendørs og uoverdækket vaskeplads, anslået ca. 400 m², til udvendig vask af virksomhedens eget materiel og udstyr. Der benyttes hedvandshøjtryksrensere og almindelig autoshampoo hertil. Hedvandsrensere er placeret i det tilstødende teknikhus (lukket container), og benyttes i det fri. Det oplyses, at vaskeomfanget svarer til en arbejdsdag ugentligt. Vaskepladsen er indrettet med betonstensbelægning. Det oplyses, at der er membran under pladsen. Pladsen har kuvertfald mod afløb med afledning via

	sandfang og olieudskilleranlæg. Det oplyses, at der ikke findes en prøvetagningsbrønd efter olieudskilleranlægget. Vaskepladsen benyttes endvidere som virksomhedens brændstof- og AdBlue-tankplads. AdBlue-tanken står ved teknikhuset på et opsamlingskar. Karret var fyldt med regnvand ved tilsynet. Virksomheden oplyser, at karret vil blive tømt. Afløb på pladserne er indrettet med ekstra si-indsats. Indsatserne kontrolleres regelmæssigt. Der blev ved tilsynet ikke noteret ændringer i forhold til virksomhedens afledning af spildevand eller overfladevand. Virksomheden er ikke omfattet af en samlet skriftlig tilladelse med vilkår for tilslutning af spildevand.
--	---

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Olieudskilleranlægget er etableret med enten koalescencelement eller med flydelukke, men uden alarm. Udstyr som koalescencelement og/eller flydelukke bør vedligeholdes efter leverandørens anvisninger. Olieudskiller ved vaskepladsen er tilmeldt tømningsordning med årlig tømning ved slamsugerfirmaet FKSSlamson. Tømningsskema blev udleveret ved tilsynet. Det var usikkert, om tømning af slamfang indgik i aftalen.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Ifølge BBR findes der en 10.000 liter nedgravet tank til fyringsolie. Desuden findes der 4 sløjfede nedgravede olietankanlæg på 5.000 - 30.000 liter. Tanken på 10.000 liter er et dieselolietankanlæg med standeranlæg, fra 2003 og dobbeltvægget med overvågning. Tanken er nedgravet ved vaskeplads. Tanken har typegodkendelsesnr. 01-1600. Der er ingen alarm på tanken, men tankens manometer kontrolleres hver 14. dag, jf. egenkontrolkravene i bilag 9 i olietankbekendtgørelsen. Virksomhedens opmærksomhed henledes ved tilsynet endvidere på, at rørsystemer til dobbeltvæggede tanke, som er tilsluttet et overvågnings-system, men som ikke selv indgår i overvågningen, skal tæthedsprøves mindst hvert 10. år, jf. olietankbekendtgørelsens § 42, stk. 4. Desuden skal påfyldningsrør tæthedsprøves hvert 10. år, jf. olietankbekendtgørelsens § 42, stk. 9.

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	Kommunen har de seneste år modtaget en del klager over plastaffald, som flyver ud af virksomhedens område og ligger på naboarealer, særligt på Tingvejen. Det meste af plasten fremtransporteres løs, dvs. ikke presset i baller eller lignende. I henhold til indskærpelse fra 27. marts 2024 har Damifo udarbejdet en handlingsplan for at mindske affaldsflugten. Følgende tiltag udføres: • Hegn på 5 meter opsættes omkring pladsen med løst plast ved P3-hallen. Hegnet forventes opsat i år. • Hegnet ud mod Tingvejen forhøjes med ca. 1,5 m. Hegnet er under etablering. Hegnet syd for P3-hallen er forhøjet. • Hegnet mod Tingvejen suppleres med et meget finmasket bundhegn på ca. 0,5 m i bunden. Hegnet er under etablering. Der er opsat hegn på den vestlige del. Der er desuden indkøbt en løvsuger til efter behov at suge plast op fra vejrabatten på Tingvejen. Ved tilsynet så vejrabatten ved Tingvejen ryddelig ud. Der er desuden ryddet meget op i lagrene af plast. Oplagene er blevet mindre og er placeret i celler i henhold til beredskabslovens regler. Virksomheden har i september 2024 søgt om godkendelse af de udendørs oplag efter beredskabslovens regler. Ved sortering af MG/MGP-fraktionen kommer der et restprodukt, som er en blanding af glas og plast. Restproduktet kaldes skår. Skår opdeles i forskellige kategorier afhængig af den sorteringsproces, som de har gennemgået. I lageroversigten opdeles de i kategorierne Mogensen+, A, B, C og D (Mogensen-). Kategorierne B og C laves ikke mere. Mogensen+ og D (Mogensen-) laves i MG-hallen. Mogensen+ afsættes løbende og lægges ikke på lager. Mængden af skår har i en længere periode hobet sig op, men der er kommet nye afsætningsmuligheder for kategorierne A, C og Mogensen+. Der er afskibet 4.000 tons i september, og der forventes afsendt yderligere to gange 4.000 tons i år endnu. Derefter forventes der en rest på ca. 3.000 tons på virksomheden. Oplagsområde for skår umiddelbart til vest for indkørslen forventes stort set tømt i år. Der modtages ca. 19.000 tons MG om året. Hvis der er en rest af skår, som ikke kan afsættes til anden anvendelse, bliver det finsorteret på anlægget, som står i teltet nord for P3-hallen. Den ekstra sortering gør, at glassdelen kan blive ren nok til at blive genanvendt i f.eks. asfaltproduktionen. Der var oplagret affald på ubefæstede arealer, hvilket ikke er tilladt i henhold til vilkår 71 i miljøgodkendelsen. Område H, som nu også anvendes som lagerplads for affald, er dog blevet befæstet.

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	Farligt affald, der frembringes ved virksomhedens drift, opbevares i særskilt rum i forbindelse med værkstedet, jf. ovenfor under punktet råvarer og kemikalier. Virksomheden frembringer endvidere sandfangsand og slam fra olieudskilleranlæg, der bortskaffes af slamsugerfirmaet FKSSlamson. Godkendelsen indebærer ikke mulighed for modtagelse af farligt affald på flydende form, hvorfor det som udgangspunkt vurderes, at evt. spild af de fraktioner af farligt affald, som virksomheden må modtage, vil kunne opsamles uden risiko for, at det kan nå afløb. Der modtaget ikke længere imprægneret træ, PCB-holdige vinduer og døre samt asbest. Mineraluld modtages kun i små mængder. Se afsnittet om produktionsforhold.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Det er Region Syddanmark, som foretager kortlægninger af forurenede arealer efter jordforureningsloven. Virksomheden ligger på to matrikler. Regionen har vurderet, at der ikke er grundlag for at kortlægge den vestlige matrikel i henhold til bestemmelserne i jordforureningsloven. Ejendommen er udgået før kortlægning. Regionen har ikke oplysninger om forureninger på den østlige matrikel. Regionens kortlægningsattest kan hentes på Regionens hjemmeside. Ejendommen er dog omfattet af områdeklassificeringen.

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Tilsynet har ikke givet anledning til at meddele håndhævelser. Der er i marts 2024 givet en indskærpelse vedr. affaldsflugt.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Kommunen har givet bemærkninger til følgende forhold: • Lovliggørelse af ændret indretning og drift. Der skal indsendes en plan for processen. • Det skal sikres, at slamfanget tømmes efter behov. • Det skal sikres, at opsamlingskarret under AdBlue-tanken kontrolleres og tømmes for regnvand efter behov. • Dokumentation for udført egenkontrol. • Inspektioner af rørsystemer, jf. olietankbekendtgørelsen

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1536/2019).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration ([DMA](#)).

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1519 af 29/06/2021). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til § 69 i miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:
Cia Mattich
Miljømedarbejder