



Rapport for miljøtilsyn hos Klarup Autoservice, Klarupvej 33A, 9270 Klarup

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	10.03.2020		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98 31 81 50	CVR nr.	31590353
E-mail	info@klarup-auto-service.dk	P. nr.	1014555052

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
17-03-2020	Aftale	Meddelt	Ved tilsynet kunne der ikke fremvises kvitteringer for bortskaffelse af jernskrot. Vi aftalte, at virksomheden fremadrettet bortskaffer jernskrot til en godkendt modtager og gemmer kvitteringer, så de kan fremvises ved næste tilsyn.
17-03-2020	Aftale	Meddelt	Ved tilsynet blev det konstateret, at brugt metalemballage fra diverse kemi brugt på værkstedet bortskaffes sammen med jernskrot. Vi aftalte, at virksomheden fremadrettet bortskaffer brugt metalemballage sammen med brugte spraydåser.
17-03-2020	Aftale	Meddelt	Ved tilsynet blev det konstateret, at virksomheden bortskaffer plastaffald sammen med brændbart affald. Vi aftalte, at virksomheden fremadrettet bortskaffer plastaffald som separat affaldsfraktion til en godkendt modtager. Kvitteringer for afleveret plastaffald skal kunne fremvises ved næste tilsyn.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden beskæftiger sig med reparation og service af biler. Der udføres lidt rustarbejde. Der foregår ikke modtagelse af bilvrag eller undervognsbehandling.				
Der er 1 ansat. Værkstedet er i drift mandag – fredag kl. 7.30 – 16.00.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
100	1	7.30 - 16	-	-
Miljøledelse				
Nej				

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m ³)	Rensning
1	Udstødningsgas			

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		1,0					

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	3 styk udsugninger samles i et fælles afkast. Afkast er ført ca. 1 meter over tag. Der foregår svejsning og slibning i meget begrænset omfang i

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	forbindelse med rustarbejde. Der er intet filter på udsugningen, hvilket ikke er et krav i forbindelse med de, ved tilsynet, oplyste aktiviteter.

Støj

Id	Støjkloder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Afskærmning uden lydisolering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støjkloder, udendørs	Kompressor er placeret udendørs. Kompressoren er afskærmet i forhold til nærmeste nabo af en mur.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der er ikke gulv afløb fra værkstedet. Virksomheden oplyste, at gulvet i værkstedet ikke længere rengøres med gulvmaskine.
Spildevand, afløbsforhold	Virksomheden er beliggende i kloakområde, der er fælleskloakeret. Dette betyder, at både regnvand og spildevand afledes til fælles system.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er ingen olieudskiller og sandfang.

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etableret, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
1		04-2004	Spildolie	1.000	Indendørs	NEJ	Tank af mærket DeHoust. Placeret i råvarerum bag værksted.

Tankoplysninger i BBR

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er en tank til spildolie. 1.000 L, 2004, DeHoust, tanknr. 57 74 41 og G.nr. Z-40.21.53. Tanken er ikke registreret i BBR. Tanken står indendørs og er forsynet med alarm. Måleren på spildolietanken stod på ca. 200 l.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Kølervæske				Tromle		Indendørs	2020
Motorolie				Tromle		Indendørs, bag opkant	2020
Sprinklervæske				Plastdunk		Indendørs, bag opkant	2020

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Råvarer opbevares i værkstedet. Der er gulv med fast belægning, og intet afløb. Nogle råvarer, som fx smøreolie, indkøbes efter behov.

Affald

Affaldsart	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Bemærkninger
	Type	Volumen (l)			
Blandet brændbart	Container - lukket		Udendørs	Abas Miljøservice	
Blyakkumulatorer	Intet oplag ved tilsynet		Indendørs	Danbrit Akkumulator	
Bremse- og koblingsvæske	Plastdunk		Indendørs	Abas Miljøservice	
Dæk	Ikke relevant		Udendørs	Abas Miljøservice	
Jern og metal	Container - åben		Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant		
Klude med olie	Beholder		Indendørs	Berendsen Textil Service	
Kølevæske	Spændelågsfad		Indendørs, bag opkant	Abas Miljøservice	
Oliefiltre	Spændelågsfad		Indendørs, bag opkant	Abas Miljøservice	
Papir og pap	Container - lukket		Udendørs	Abas Miljøservice	
Spildolie	Dobbeltvægget tank		Indendørs	Avista Oil	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, sortering	Ved tilsynet blev det konstateret, at virksomheden bortskaffer plastaffald sammen med brændbart affald. Vi aftalte, at virksomheden fremadrettet bortskaffer plastaffald som separat affaldsfraktion til en godkendt modtager.
Affald, bortskaffelse	Øvrige affaldsfraktioner og farligt affald bortskaffes af Abas Miljøservice. Blyakkumulatorer afhentes af Danbrit til ombytning. Spildolie afhentes ca. 1 gang om året af Avista Oil. Sidste afhentning d. 14. januar 2020. Virksomheden kunne ikke fremvise kvitteringer for bortskaffelse af jernskrot. Vi aftalte, at virksomheden fremadrettet bortskaffer jernskrot til en godkendt modtager og gemmer kvitteringer, så de kan fremvises ved næste tilsyn. Ved tilsynet blev det konstateret, at brugt metalemballage fra diverse kemi brugt på værkstedet bortskaffes sammen med jernskrot. Vi aftalte, at virksomheden fremadrettet bortskaffer brugt metalemballage sammen med brugte spraydåser.
Farligt affald, belægninger	Der er tæt belægning uden afløb alle steder, hvor der opbevares farligt affald.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger ikke i område med drikkevandsinteresser.
Planforhold	Virksomheden er beliggende i et område omfattet af kommuneplan-ramme 7.1.C1 - Bymidten, som er udlagt til centerområde. Der er ikke lokalplan for området.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Virksomheden kunne fremvise kvitteringer for afleveret farligt affald i 2019. Virksomheden bruger Abas Miljøservice, som sørger for affaldsbortskaffelse og indberetninger af farligt affald i affaldsdatasystemet.
Jordforurening	Ejendommen ligger i et områdeklassificeret område.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Bæredygtighed*	Der er LED belysning i værkstedet, kompressor er tændt kun ved behov. varmen slukkes i weekenden og virksomheden bruger miljøkluder.