



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's vej 39
6100 Haderslev

post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. tlf. 20594259
kakje@haderslev.dk

Tilsynsrapport

**Haderslev Autotech ApS
Christian X's Vej 1
6100 Haderslev**

Dato for miljøtilsyn:	24.05.2023
Til stede ved tilsyn:	Rune Sørensen, Haderslev Autotech ApS Karina Kloosterman Jensen, Haderslev Kommune

Lovgrundlag
Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)

Telefon	71993231	Hjemmeside	
E-mail	rune@wdtuning.dk	CVR nr.	40961429
Fax		P. nr.	1025269817

Matrikler
3481 Haderslev

Acadre sagsnr.:	23/11787
-----------------	----------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. Virksomheden er desuden omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.
Kontaktperson ved tilsyn	Værkstedet blev gennemgået sammen med Rune Sørensen.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Der er tale om et basistilsyn (opstartstilsyn), hvor hele værkstedet blev gennemgået.
Produktionsforhold	Virksomheden er startet i efteråret 2021 på adressen. På værkstedet foregår der tuning af biler samt alm. værkstedsaktiviteter.
Miljøledelse/grønt regnskab	
Driftstider	Værkstedet er åbent mandag til torsdag fra kl. 8.00 - 16.30; fredage fra kl. 8.00 - 14.00.
Antal ansatte	Der er samlet 3 ansatte på værkstedet, samt 1 i flexjob.
Ressourcer	Lokalerne opvarmes ved hjælp af fjernvarme.

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Kvitteringer for afleveret affald kan eftersendes.

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	Tromler med olie opbevares på stativer med hjul, så de kan køres rundt. I værkstedet er der ingen afløb, og der er et fald mod midten, således eventuelt spild ikke glider ud af værkstedet. Køler væsker, sprinkler væsker samt motorolie opbevares i mindre beholdere i et stativ med spildbakke forinden til opsamling af spild.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	Det er et større, samlet ventilationsanlæg på ejendommen. Langs væggene er der udtag til brug af udsugning af udstødningsgas, til når bilerne står i tomgang. Derudover anvender personalet beskyttelsesmasker når der en gang i mellem slibes.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Virksomheden har sin egen kompressor placeret i loftet. På besøget kunne kompressoren ikke høres.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der er ingen gulv afløb, og der vaskes ikke biler eller fremkommer spildevand på andet måde (udover håndvask og toilet).

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Der er ingen olieudskillere tilknyttet værkstedet.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Virksomheden har en overjordisk tank til spildolie på 800 l fra 2021.

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	Virksomheden har en container til brændbart affald og en beholder til pap, som afhentes af Torben Clausen. Plastdunke tages tilbage af leverandør. Det er uvist hvem der henter dæk. Der er desuden beholdere til metalaffald (bremseskiver, udstødningsrør o.l.). I beholderne var der smidt andet affald ned såsom plasthandsker. Derudover var der også smidt spraydåser ned i til metalaffaldet. Virksomheden var klar over at dette skulle laves om. Det er uvist hvem der afhenter metalaffaldet samt tomme metaltromler. Der henstilles til at virksomheden udsortere spraydåser for sig selv, og sørger for at der kun kommer metal ned i beholderne til metalaffald. Derudover henstilles der til at virksomheden finder en godkendt transportør eller indsamlingsvirksomhed til metalaffaldet. Yderligere henstilles der til at finde frem til hvem der henter dæk, og hvorvidt de er en godkendt transportør eller indsamlingsvirksomhed.

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	Virksomheden er ved at lave en aftale med ABAS om at opstille containere til oliefiltre, brændstoffiltre og spraydåser, samt afhentning af disse affaldsfraktioner. Spildolien hentes af Torben Clausen. Brugte batterier returneres til leverandøren.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Ejendommen, Christian X's Vej 1 er V1-kortlagt efter Jordforureningsloven af Region Syddanmark, dvs. at der er en mulig jordforurening på adressen.

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Der henstilles til at virksomheden udsortere spraydåser for sig selv, og sørger for at der kun kommer metal ned i beholderne til metalfald. Derudover henstilles der til at virksomheden finder en godkendt transportør eller indsamlingsvirksomhed til metalfaldet. Yderligere henstilles der til at finde frem til hvem der henter dæk, og hvorvidt de er en godkendt transportør eller indsamlingsvirksomhed.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Udover henstillingerne (se ovenstående), har kommunen ingen bemærkninger til de gennemgåede miljøforhold.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1536/2019).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration ([DMA](#)).

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1519 af 29/06/2021). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Karina Kloosterman Jensen
Miljømedarbejder