



## Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder  
J.nr. MST-1272-00063  
Ref. LEDES/PEMJE  
Dato: 13.juli 2016

### Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Ferrodan A/S
Virksomhedens adresse	Støberivej 5, 6900 Skjern
CVR nummer	78417714
Virksomhedstype	2.4 Drift af jernmetalstøberier > 20 tons om dagen
Tidspunkt for tilsynet	16.06.2016
Baggrunden for tilsynet	Prioriteret tilsyn
Varsling af tilsynet	Varslet
Deltagere fra virksomheden	Henrik Johansen
Øvrige deltagere	Lene Andersen fra Lene Andersen Kvalitet Miljø
Tilsynet udført af	Lene Deshasta og Peter Møller, MST
Tilsynet omfattede	Tilsyn med udendørs oplag af støbesand og det nye gasfyr
Materiale udleveret	-

### Oplag af brugt støbesand

Pladsen er ikke med tæt belægning og derfor er i accepten stillet vilkår om, at det øverste lag af befæstelsen skal afrykkes efter bortkørsel af støbesandet.

I forbindelse med det accepterede midlertidige oplag af affaldsstøbesand uden for sandhallen ses en vis spredning af støbesandet i forbindelse med aflæsning og kørsel omkring oplaget.

Miljøstyrelsen har i flere tilfælde givet Ferrodan accept til midlertidig oplag af brugt støbesand uden for sandhallen. Det blev oplyst, at der jævnligt er afsætningsproblemer med det brugte støbesand og det derfor hoer sig op. Hvis der fortsat er et ønske om at kunne opbevare brugt støbesand udendørs, bør der ansøges om en miljøgodkendelse til dette og etableres en dertil indrettet plads.

### Miljøhuset

Ved tilsynet den 23. oktober 2014 blev det konstateret, at betonbunden i Miljøhuset havde en samling, som næppe var tæt.

Miljøstyrelsen kunne ved tilsynet konstatere, at betonsamlingen er blevet fræst op og tætnet med fugemasse resistent over for de relevante kemikalier.

### **Nyt gasfyr**

Ferrodan har udskiftet sit gamle gasfyr på 1725 kW til et nyt gasfyr på 895kW. Det er en del af et varmegenindvindingsprojekt, hvor den eksisterende gaskedel er blevet erstattet af en mere energirigtig gaskedel. Derudover er der blevet etableret akkumuleringstank, som har til formål at akkumulere overskudsvarme fra smelteovnene, varmen bruges bl.a. til opvarmning i weekender.

I samme forbindelse er en gammel skorsten på 15-16 m pillet ned og en ny på 3 meter over tagfladen er opsat.

### **Jordforurening**

”Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.”

UDKAST