



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Simmerstedvej 1A, 1.
6100 Haderslev

Tlf. : 74 34 34 34
post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. 74 34 21 26
Jont@haderslev.dk

Tilsynsrapport

Super Dæk Service - Vojens ApS Lysbjergvej 3 6500 Vojens

Dato for miljøtilsyn:	10.12.2019
Til stede ved tilsyn:	Lars S. frosch, Super Dæk Service Hammelev. Jonas Tjørnelund, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
-------------	--

Telefon	76153470	Hjemmeside	www.sds.dk
E-mail	vojens@sds.dk	CVR nr.	28653964
Fax		P. nr.	1023764187

Matrikler	582a Hammelev Ejerlav, Hammelev 582b Hammelev Ejerlav, Hammelev
-----------	--

Acadre sagsnr.:	09/19775
-----------------	----------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er bl.a. omfattet af: - Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v., nr. 908 af 30. august 2019 - Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 1475 af 12. december 2017
Kontaktperson ved tilsyn	Værkstedet blev gennemgået med afdelingsleder Lars S. Frosch.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet blev udført som et basistilsyn, hvor hele virksomheden blev gennemgået.
Produktionsforhold	Virksomheden er et almindeligt autoværksted, hvor der foretages reparation, service, dækskifte m.v. på personbiler og varevogne. Virksomheden har også en afdeling for lastbiler og større maskiner, hvor der foretages dækskifte og dækreparationer.
Driftstider	Virksomhedens driftstider er: Mandag - torsdag fra klokken 8.00 - 16.30. Fredag fra klokken 8.00 - 16.00.
Antal ansatte	Der er 6 ansatte inklusive afdelingslederen.
Ressourcer	Lokalerne opvarmes ved hjælp af naturgasfyring.

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Oplysninger om bortskaffelse af affald og kontrol/tømning af sandfang og olieudskiller opbevares i en miljømappe, og kunne fremvises ved tilsynet.

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	<p>Virksomheden har etableret et kemikalie- rummet, men der er foretaget en konkret vurdering. Den nærmeste rist til gulv afløbet er ved porten.</p> <p>I kemikalie rummet er opbevaret: 3 x 200 liters tromler med motorolie på spildbakke, tilkoblet aftapningssy- stem (som er i personbilværkstedet) - under aftapningshanerne i personbil- værkstedet er der en mindre spildbakke, som opfanger dryp fra pistolerne. 1 x 200 liters plasttromle med sprinklervæske på spildbakke. 8 x 20 liters plastdunke med motorolie på gulv Reol med kølervæske i 60 liters tromler. Der er opstillet en spildbakke der opfanger dryp fra beholderne i reolen.</p> <p>Der findes desuden enkelte mindre tromler, cirka 60 liter, med olie opstillet på transportable vogne, samt nogle mindre plastbeholdere med adblue.</p>

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	<p>Der er etableret rumudsugning på hele virksomheden, samt punktudsugning for udstødningssgasser i personvognsværkstedet. Afkast føres over tag.</p> <p>Virksomheden har en intern medarbejder hos SDS til at servicere rumudsug- ningsanlægget cirka 1 gang årligt, og var ved at lave optimering af varmean- lægget på virksomheden.</p>

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Virksomheden råder over en el-truck samt en kompressor. Kompressoren er placeret indendørs på loftet.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	<p>Der er en udendørs vaskeplads bag værkstedet foran indgangen til affaldsoplaget, som har afløb til sandfang og olieudskiller. Denne benyttes sjældent af virksomheden.</p> <p>Virksomheden har en hjulvaskemaskine. Vandet i hjulvaskemaskinen genbruges op til 300 gange, hvorefter vandet skal skiftes. Spildevandet fra hjulvaskemaskinen bliver meget opkoncenteret, og skal derfor bortskaffes som farligt affald.</p> <p>Virksomheden råder over en gulvvaskemaskine, som anvendes til gulvvask cirka 1 gang i ugen. Virksomheden har indtil nu tømt maskinen i eksisterende gulvafløb. Der blev orienteret om, at spildevandet fra gulvvaskemaskinen skal bortskaffes som farligt affald, samt information om håndtering af gulvvaskevand blev medsendt tilsynsbrevet til virksomheden.</p>

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Der er sandfang og olieudskiller, som alle afløb indendørs, samt fra vaskepladsen, ledes til. Kontrol og eventuel tømning af sandfang og olieudskiller foretages af Marius Pedersen. Sandfang og olieudskilleren er senest blevet kontrolleret af Marius Pedersen d. 21. august 2019.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er opspillet en tank indendørs i kemikalierummet til spildolie. Tanken er på 1.000 liter og fra 2015.

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	<p>Der findes lastbilcontainere til brugte dæk udendørs. De er delt op i dæk i forskellige størrelser. Containerne står udendørs på bagsiden af værkstedet, og afhentes af Marius Pedersen ved behov.</p> <p>Papaffald opbevares indendørs i en minicontainer, og afhentes af Torben Clausen ved behov.</p> <p>Blødt plastaffald opbevares i en sæk i et stativ, og afhentes jævnlig af Torben Clausen.</p> <p>Brændbart affald opbevares indendørs i en minicontainer, og afhentes jævnlig af Torben Clausen.</p> <p>Jern- og metal affald opbevares udendørs i en åben container og afhentes af Jesper Jernhandel. Containeren er ikke blevet beskyttet mod vejrlig siden sidste tilsyn.</p> <p>Kommunen henstiller til, at jern- og metalaffaldet jf. § 13 i autoværkstedsbekendtgørelsen, skal placeres i egnede beholdere og beskyttes mod vejrlig.</p>

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	<p>Spildolie opbevares i en 1.000 liters indendørs tank som står i kemikalierummet. Spildolie afhentes af Avista. Der er senest afhentet 600 liters i sidste kvartal af 2019.</p> <p>Brugte oliefiltre, spraydåser, brugt bremsevæske, brugt kølevæske, fast olieaffald og elektronikaffald har beholdere opstillet udendørs i affaldsgården. Affaldet afhentes af Stena Recycling A/S. - Kvittering blev fremvist for afhentning i sidste kvartal af 2019.</p> <p>Brugte bilbatterier opbevares i overdækket syrefastcontainer udendørs i affaldsgården. De bruges bilbatterier afhentes løbende af FTZ.</p> <p>Der er siden sidste tilsyn blevet lavet en ordning for bortskaffelse af brugt kattegrus (fast olieaffald).</p>

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Region Syddanmark har ikke kortlagt matriklen som jordfourenet.

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Kommunen henstiller til, at jern- og metalaffaldet jf. § 13 i autoværkstedsbekendtgørelsen, skal placeres i egnede beholdere og beskyttes mod vejrlig.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Kommunen har ingen kommentarer til de gennemgåede miljøforhold, udover at der henstilles til, at jern- og metalaffaldet jf. § 13 i autoværkstedsbekendtgørelsen, skal placeres i egnede beholdere og beskyttes mod vejrlig.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 117/2019).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration (DMA), www.dma.mst.dk.

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1475/2017). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Jonas Tjørnelund
Miljømedarbejder