

OK
Att.: Martin Hjortø og Allan Seeger
Esrumvej 90
3000 Helsingør
helsingoer@ok-plus.dk og AAS@ok.dk

Center for By Land og Vand

Natur og Miljø
Prøvestensvej 52
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18
Dato 24.06.2019
Sagsnr. 19/

Sagsbehandler
Malene Kamstrup
Ingeniør
Tlf. 49 28 24 54
mka55@helsingor.dk
www.helsingor.dk

Referat fra miljøtilsyn

Helsingør Kommune var på miljøtilsyn hos jeres benzinstation. Dette brev er et referat.

Konklusion

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Allan sender mig dokumentation for at olieudskiller på forpladsen er tømt for mindre end et år siden.
- Allan sender mig dokumentation for at gasretursystemet fungerer effektivt nok. Du skal have en rapport med den målte effektivitet for hver pistol for mindre end to år siden.

Vi aftalte ingen frister, så jeg beder dig om at sende mig dette inden den 24. juli 2019.

Formålet med tilsynet var at tjekke at virksomheden er indrettet og drevet efter miljøbeskyttelsesloven generelt og at I sorterer og bortskaffer affald efter kommunens regulativ.

I fortalte, at Martin Hjortø er ansvarlig for alt hvad der drejer sig om butikken, herunder opbevaring og salg af fyringsolie. OK er så ansvarlig for alt med opbevaring og salg af brændstof og vaskehallen.

Støj

Du fortalte, at portene i vaskehallen altid er lukkede, når den er i brug, og at porten altid er lukket når maskinen vasker bil.

Kloak

Vaskemidler til vaskehallen var opbevaret på spildbakker. Risikoen for spild til kloak var derfor minimal.

Sandfang og olieudskiller

Du havde før tilsynet sendt mig dokumentation for at Marius Pedersen A/S havde tømt jeres sandfang og olieudskille ved vaskehallen i februar 2019. Dokumentationen for at olieudskiller på forpladsen er tømt for mindre end et år siden mangler dog.

Du havde før tilsynet sendt mig dokumentation for at Aktiv el tjekkede alarmer i olieudskillere i marts 2019.

Gasretur

Du havde før tilsynet sendt mig dokumentation for at du hver måned tjekker at gasretursystemet fungerer.

Dokumentation for at systemet fungerer effektivt nok mangler dog jf. bekendtgørelsens §10. Der skal være en rapport med den målte effektivitet for hver pistol for hvert andet år.

Olie- og benzintanke

Du har følgende tanke i brug:

- 30m³(10+20m³), 1988,
- 30m³(10+20m³), 1988,

Du viste mig beholdningsregnskabet for de tre tankrum med benzin og diesel. I det fjerde rum er der fyringsolie, og her fører I regnskabet manuelt.

Du havde før tilsynet sendt mig inspektionsrapporter for alle fire tanke. Næste inspektion er i 2021.

Spildevand

Du fortalte at I i 2018 havde

- Vasket 14.008 biler og
- Brugt 1.074 m³ vand
- Svarende til 77 liter pr. vask.

Du fortalte i øvrigt, at I har planer om at etablere et vandsparende system med biorens.

Næste prøve af spildevandet skal du få taget i sommeren 2020.

Du fortalte at Washtec leverer vaskemidler til vaskehallen og at de alle er miljømærkede.

Affald

Citycontainer henter brændbart og pap.

Jeg mindede jer om at affald, der kan nyttiggøres, skal nyttiggøres. Det drejer sig i første omgang om plast. Både blød og hård plast. Jeg anbefalede, at I ringer til Citycontainer, og spørger om de har et godt tilbud. Husk, at alt hvad du ikke kommer i den brændbare fraktion, kan du spare penge på.

Virksomhedens navn	OK
Virksomhedens adresse	Esrumvej 90, 3000 Helsingør
CVR	61082913
Listepunkt	Q1
Virksomhedstype	Benzinstation med vaskehal
Baggrund for tilsynet	Basis
Dato for tilsynet	24. juni 2019
Der er ført tilsyn med:	Alle virksomhedens aktiviteter på stedet
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Nej
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Ikke aktuelt
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Ikke aktuelt

Offentliggørelse

Helsingør Kommune lægger denne tilsynsrapport på www.dma.mst.dk, hvor alle kan se den. Hvis di har nogen bemærkninger til dette brev, så send dem venligst til mig inden den 8. juli 2019.

Med venlig hilsen



Malene Kamstrup
Ingeniør